

Сводная ведомость устранённых дефектов архитектурно-строительных элементов корпуса №5 за период с 01.11.2013г. По 28.02.2014г.

Местоположение конструктивного элемента		Устранённые дефекты и неисправности	Количество (объём)	Ометка о выполнении	
Секция	Этаж Помещен.				
1	-3	Лифтовой холл	Выполнена окраска стен	100%	X
		Мал. тамбур между лифтовым холлом и паркингом	Выполнена окраска стен	100%	X
		Бол. Тамбур между лифтовым холлом и паркингом	Выполнена окраска дверных полотен с дверными коробками	3шт	X
	-2	Лифтовой холл	Выполнена окраска стен	100%	X
		Мал. тамбур между лифтовым холлом и паркингом	Выполнена окраска стен	100%	X
		Бол. Тамбур между лифтовым холлом и паркингом	Выполнена окраска дверных полотен с дверными коробками	4шт	X
		Пожарная лестница	Выполнена окраска стен	100%	X
	1	Тамбур эвакуационного выхода	Восстановлен несмонтированный подвесной потолок из ГКЛ	4м2	X
			Установлен отсутствующий ревизионный лючок 400x400	1шт	X
		Вестибюль	Выполнена окраска стен	100%	X
10	Квартирный холл	Прикручены и отрегулированы оконные ручки	4шт	X	
		Установлены на окна клапаны АЭРЕКО	2шт	X	
2	-3	Закреплена оторванная декоративная решётка клапана системы Ду	1шт	X	
		Выполнена окраска стен	100%	X	

2	-3	Мал. тамбур между лифтовым холлом и паркингом	Выполнена окраска стен	100%	X	
		Выполнена окраска дверных полотен с дверными коробками	3шт	X		
-2		Бол. Тамбур между лифтовым холлом и паркингом	Выполнена окраска стен	100%	X	
		Лифтовой холл	Выполнена окраска стен	100%	X	
		Мал. тамбур между лифтовым холлом и паркингом	Выполнена окраска стен	100%	X	
		Выполнена окраска дверных полотен с дверными коробками	4шт	X		
		Бол. Тамбур между лифтовым холлом и паркингом	Выполнена окраска стен	100%	X	
		Пожарная лестница	Выполнена окраска стен	100%	X	
		1	Тамбур	Заделаны отверстия в потолке, выполнена окраска	2шт	X
				Выполнена окраска стен	100%	X
			Вестибюль	Прикручены и отрегулированы оконные ручки	6шт	X
				Установлены на окна клапаны АЭРЕКО	4шт	X
3		Лифтовой холл	Установлен потолочный ревизионный лючок	1шт	X	
		Квартирный холл	Восстановлен отсутствующий потолочный плинтус	2м.п.	X	
		Лифтовой холл	Восстановлен отсутствующий потолочный плинтус	2м.п.	X	
13		Квартирный холл	Установлен отсутствующий ревизионный лючок	1шт	X	
			Выполнена окраска стен	100%	X	
3	-3	Лифтовой холл	Выполнена окраска стен	100%	X	

3	-3	Мал. тамбур между лифтовым холлом и паркингом	Выполнена окраска стен	100%	X
		Бол. Тамбур между лифтовым холлом и паркингом	Выполнена окраска дверных полотен с дверными коробками	3шт	X
4	-2	Лифтовой холл	Выполнена окраска стен	100%	X
		Мал. тамбур между лифтовым холлом и паркингом	Выполнена окраска стен	100%	X
	1,-1,-2,-3	Бол. Тамбур между лифтовым холлом и паркингом	Выполнена окраска дверных полотен с дверными коробками	4шт	X
		Пожарная лестница	Выполнена окраска стен	100%	X
	1	Вестибюль	Выполнена окраска стен	100%	X
			Заделаны отверстия в потолке, выполнена окраска	6шт	X
	9	Лифтовой холл	Восстановлен отсутствующий потолочный плинтус	1м.п.	X
			Приклеена отошедшая плитка лифтового портала	3шт	X
	10	Квартирный холл	Установлена отсутствующая решётка клапана системы ДУ	1шт	X
			Приклеена отошедшая плитка лифтового портала	2шт	X
	12	Лифтовой холл	Выполнена окраска стен	100%	X
			Выполнена окраска стен	100%	X
-3	Лифтовой холл	Выполнена окраска дверных полотен с дверными коробками	3шт	X	
		Бол. Тамбур между лифтовым холлом и паркингом	Выполнена окраска стен	100%	X

4	-2	Лифтовой холл	Выполнена окраска стен	100%	X
		Мал.тамбур между лифтовым холлом и паркингом	Выполнена окраска стен	100%	X
	1,-1,-2,-3	Бол. Тамбур между лифтовым холлом и паркингом	Выполнена окраска дверных полотен с дверными коробками	4шт	X
			Выполнена окраска стен	100%	X
			Выполнена окраска стен	100%	X
	1	Пожарная лестница	Выполнена окраска стен	100%	X
			Выполнена окраска стен	100%	X
			Заделаны отверстия в потолке, выполнена окраска	4шт	X
			Заделаны зазоры под импостами остекления (установлен плинтус)	7м.п.	X
	5	-3	Лифтовой холл	Заделаны отверстия в потолке, выполнена окраска	2шт
Лифтовой холл			Выполнена окраска стен	100%	X
-2		Мал.тамбур между лифтовым холлом и паркингом	Выполнена окраска стен	100%	X
			Выполнена окраска дверных полотен с дверными коробками	3шт	X
			Выполнена окраска стен	100%	X
1,-1,-2,-3		Бол. Тамбур между лифтовым холлом и паркингом	Выполнена окраска стен	100%	X
			Выполнена окраска стен	100%	X
			Выполнена окраска стен	100%	X
			Выполнена окраска дверных полотен с дверными коробками	4шт	X
			Выполнена окраска стен	100%	X

5	1	Вестибюль	Заделаны отверстия в потолке, выполнена окраска	2шт	X
	9	Квартирный холл	Восстановлен отсутствующий потолочный плинтус	4м.п.	X
	Установлена отсутствующая декоративная решётка клапана системы ДУ		1шт	X	
	Установлен отсутствующий декоративный элемент колонны		2м.п.	X	
		Лифтовой холл	Восстановлен отсутствующий потолочный плинтус	3м.п.	X
			Приклеена отсутствующая плитка облицовки лифтовых порталов	6шт	X
6	-3	Лифтовой холл	Выполнена окраска стен	100%	X
		Мал.тамбур между лифтовым холлом и паркингом	Выполнена окраска стен	100%	X
		Бол. Тамбур между лифтовым холлом и паркингом	Выполнена окраска дверных полотен с дверными коробками	3шт	X
		Лифтовой холл	Выполнена окраска стен	100%	X
-2		Мал.тамбур между лифтовым холлом и паркингом	Выполнена окраска стен	100%	X
		Бол. Тамбур между лифтовым холлом и паркингом	Выполнена окраска дверных полотен с дверными коробками	4шт	X
	1,-1,-2,-3	Пожарная лестница	Выполнена окраска стен	100%	X
	1	Вестибюль	Окраска стен	50%	X
	8	Квартирный холл	Установлена отсутствующая декоративная решётка клапана системы ДУ	1шт	X

6	10	Квартирный холл	Установлен потолочный ревизионный лючок 600x600 в замен повреждённого	1шт	X
			Выполнена окраска потолка	22м2	X
			выполнена окраска стен	52м2	X
			Выполнена окраска декоративных элементов	2шт	X
7	-3	Лифтовой холл	Выполнена окраска стен	100%	X
		Мал.тамбур между лифтовым холлом и паркингом	Выполнена окраска стен	100%	X
		Бол. Тамбур между лифтовым холлом и паркингом	Выполнена окраска дверных полотен с дверными коробками	3шт	X
			Выполнена окраска стен	100%	X
	-2	Лифтовой холл	Выполнена окраска стен	100%	X
		Мал.тамбур между лифтовым холлом и паркингом	Выполнена окраска стен	100%	X
		Бол. Тамбур между лифтовым холлом и паркингом	Выполнена окраска дверных полотен с дверными коробками	4шт	X
			Выполнена окраска стен	100%	X
	1,-1,-2,-3	Пожарная лестница	Выполнена окраска стен	100%	X
	1		Окраска стен	80%	X
		Вестибюль	Окраска потолка после протечки над тамбуром возле поста охраны	4м2	X
			Восстановление декоративного элемента	2м.п.	X

Составил:



Инженер-строитель ООО "МАТОРИН-УН"

Коробейников С.Б.