

Сводная ведомость устранённых дефектов архитектурно-строительных элементов корпуса №4 за период с 01.11.2013 г. по 28.02.2014 г.

Местоположение конструктивного элемента		Выявленные дефекты и неисправности	Количество (объём)	Отметка о выполнении
Корп ус	Этаж Помещен.			
4	-1	Погрузочный корридор	Трещины, сколы и отслоения финишного покрытия стен	X
		Погрузочный корридор	Отсутствует Потолки подвесные типа Амстронг	X
	1	Тамбур пожарной лестницы №1	Отсутствует Потолки подвесные типа Амстронг	X
		Тамбур пожарной лестницы №1	Трещины и отслоения финишного покрытия стен	X
		Тамбур пожарной лестницы №1	нет светильника	X
		Тамбур пожарной лестницы №1	Нет доводчика	X
	2	Холл технического этажа	Провисания, отсутствие плитки Потолки подвесные типа Амстронг	X
	6	Квартирный холл	Ремонт декора	X
		Квартирный холл	Окраска стен	X
	18	Лифтовой холл	Отслоение плитки портала обрамления лифта №2, 3 и 4	X
Квартирный холл		Провисания, отсутствие плитки Потолки подвесные типа Амстронг	X	
Квартирный холл		Ремонт декора	X	
Квартирный холл		Отслоение плитки портала обрамления выхода к балкону	X	
Квартирный холл		Отслоение плитки пола	X	
Квартирный холл		Окраска стен	X	
22	Лифтовой холл	Отслоение плитки портала обрамления лифта №2 и 4	X	
	Лифтовой холл	Окраска потолков	X	
	Лифтовой холл	Отслоение плитки портала обрамления лифта №2	X	

Инженер строитель

Мостовой К.А.