

Сводная ведомость устранённых дефектов архитектурно-строительных элементов корпуса №3 за период с 01.11.2013 г. по 28.02.2014 г.

Местоположение конструктивного элемента		Выявленные дефекты и неисправности	Количество (объём)	отметка о выполнении
Корп ус	Этаж Помещен.			
3	-1	Погрузочный корридор	63м2	X
		Погрузочный корридор	20 м2	X
1		Тамбур пожарной лестницы №1	3 м2	X
		Тамбур пожарной лестницы №1	1 шт.	X
		Коридор выхода в паркинг	60 м2	X
		Коридор выхода в паркинг	12шт.	X
5		Квартирный холл	3шт.	X
		Лифтовой холл	2шт.	X
		Квартирный холл	9 м2	X
6		Квартирный холл	1шт.	X
		Квартирный холл	1 м/п	X
		Квартирный холл		X
		Квартирный холл		X
8		Лифтовой холл	5шт.	X
		Лифтовой холл	3шт.	X
		Квартирный холл	4шт.	X
		Лифтовой холл	0,5 м/п.	X
22		Квартирный холл	1шт.	X
		Квартирный холл	2шт.	X
		Лифтовой холл	10 шт.	X
		Лифтовой холл	8 шт.	X

26	Квартирный холл	Отсутствует потолочный плинтус	1 м/п.	X
	Квартирный холл	Отсутствует декоративный элемент над проёмом	2 шт.	X
	Квартирный холл	Отслоение плитки сапожка, отсутствует часть плитки	1 м/п	X
27	Лифтовой холл	Отслоение плитки портала обрамления лифта №1 - №2	4 шт.	X

Инженер строитель

 Мостовой К.А.