

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на услуги по мытью от атмосферных загрязнений наружного остекления методом промышленного альпинизма на объекте ЖК «Миракс Парк».

№ п/п	Наименование объекта	Ед. Изм.	Кол-во	Примечание
1.	ЖК «Миракс Парк» (Башня № 1)	м <sup>2</sup>	8 886,00	
2.	ЖК «Миракс Парк» (Башня № 2)	м <sup>2</sup>	9 375,00	
3.	ЖК «Миракс Парк» (Башня № 3)	м <sup>2</sup>	9 982,00	
4.	ЖК «Миракс Парк» (Башня № 4)	м <sup>2</sup>	10 608,00	
5.	ЖК «Миракс Парк» (Башня № 5)	м <sup>2</sup>	11 197,00	
	<b>ВСЕГО:</b>			

Кроме того ТСЖ «Миракс Парк» объявляет конкурс на покраске решеток кондиционеров методом промышленного альпинизма в объемах:

№ п/п	Наименование объекта	Ед. Изм.	Кол-во	Примечание
1.	ЖК «Миракс Парк» (Башня № 1)	м <sup>2</sup>	480	
2.	ЖК «Миракс Парк» (Башня № 2)	м <sup>2</sup>	480	
3.	ЖК «Миракс Парк» (Башня № 3)	м <sup>2</sup>	512	
4.	ЖК «Миракс Парк» (Башня № 4)	м <sup>2</sup>	512	
	<b>ВСЕГО:</b>			

В стоимость работ должно быть включено:

- механическая очистка поверхности от ржавчины
- обезжиривание поверхности
- окраска в один или два слоя в зависимости от укрытия обрабатываемых поверхностей
- оборудование . инвентарь , расходные материалы для покраски , спецодежда
- подбор и обучение персонала
- мероприятия по охране труда и техники безопасности
- административные и транспортные расходы

Работы должны проводиться бригадами профессиональных рабочих с применением современных материалов. Должна быть обеспечена безопасность и гарантия высокого качества работ.

Срок проведения работ по мытью остекления – один месяц , начало май 2019 года.

Срок проведения работ по покраске – один месяц , начало апрель 2019 года.

При предоставлении коммерческого предложения указать материалы, используемые для проведения работ , предоставить копию правоустанавливающих документов на компанию, перечень объектов, на которых произведены аналогичные работы, справку о отсутствии или наличии арбитражных и административных дел в отношении компании, находящиеся в производстве.

Управляющий ТСЖ «Миракс Парк»

Державин А.С.

+7(499)500-01-56

