

Сводная ведомость устранённых дефектов архитектурно-строительных элементов корпуса №2 за период с 01.11.2013 г. по 28.02.2014 г.

Местоположение конструктивного элемента		Подсистема	Выявленные дефекты и неисправности	Количество во объём	отметка о выполнении
Корпус	Помещен.				
2	-1	Потолки подвесные типа Амстронг	Отсутствуют плитки подвесного Потолка типа Амстронг	5 м2	X
		Тамбур пожарной лестницы №1	Отсутствуют плитки подвесного Потолка типа Амстронг	3 м2	X
1		Доводчики	Нет Доводчика	1 шт.	X
		Окраска стен	Трещины и отслоения финишного покрытия стен	50 м2	X
		Плитка пола	Битая плитка пола	12шт.	X
32		Облицовка стен мрамором	Отсутствует плитка портала обрамления лифта №1	6шт.	X
		Лифтовой холл	Отслоение плитки портала обрамления лифта №2 - №4	12 шт.	X

Инженер строитель

Мостовой К.А.