



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

01 Февраля 2018г



Кор.4, эт.10 Квартирный холл Локальный ремонт участка стены

- шпаклевка стен
- подготовка участка стены к покраске
- локальная окраска участка стены



Кор.4, эт.17 Тамбур на лестничный марш Косметический ремонт тамбура



- шпаклевка стен
- подготовка участка стены и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя



Кор.4, эт.17 Тамбур на лестничный марш

Косметический ремонт тамбура

- шпаклевка стен
- подготовка участка стены и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя




Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

02 Февраля 2018г

Кор.4, эт.12 Квартирный холл

Локальный ремонт участка стены



- шпаклевка стен
- подготовка участка стены к покраске
- локальная окраска участка стены



Кор.4, эт.12 Квартирный холл

Локальный ремонт участка стены


- шпаклевка стен
- подготовка участка стены к покраске
- локальная окраска участка стены



Кор.4, эт.12 Квартирный холл

Локальный ремонт участка стены

- шпаклевка стен
- подготовка участка стены к покраске
- локальная окраска участка стены




Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

05 Февраля 2018г



Кор.3, эт.12 Квартирный холл
Локальный ремонт участка стены

- шпаклевка стен
- подготовка участка стены к покраске
- локальная окраска участка стены




Кор.3, эт.12 Квартирный холл
Локальный ремонт участка стены

- шпаклевка стен
- подготовка участка стены к покраске
- локальная окраска участка стены



Кор.3, эт.12 Квартирный холл
Локальный ремонт участка стены

- шпаклевка стен
- подготовка участка стены к покраске
- локальная окраска участка стены



Кор.4, эт.18 Квартирный холл
Восстановление плиточного покрытия


- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.4, эт.18 Лифтовый холл

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.2, эт.1 Коридор в паркинг

Косметический ремонт тамбура

- шпаклевка стен
- подготовка участка стены к покраске
- окраска стен в два слоя



Кор.2, эт.1 Коридор в паркинг
Косметический ремонт тамбура

- шпаклевка стен
- подготовка участка стены к покраске
- окраска стен в два слоя



Кор.2, эт.1 Коридор в паркинг
Косметический ремонт тамбура

- шпаклевка стен
- подготовка участка стены к покраске
- окраска стен в два слоя



Кор.2, эт.1 Коридор в паркинг
Косметический ремонт тамбура

- шпаклевка стен
- подготовка участка стены к покраске
- окраска стен в два слоя



Кор.2, эт.1 Коридор в паркинг
Косметический ремонт тамбура

- шпаклевка стен
- подготовка участка стены к покраске
- окраска стен в два слоя



Кор.2, эт.1 Коридор в паркинг
Косметический ремонт тамбура

- шпаклевка стен и потолка
- подготовка стен и потолка к покраске
- окраска стен в два слоя




Кор.2, эт.1 Коридор в паркинг
Косметический ремонт тамбура

- шпаклевка стен и потолка
- подготовка стен и потолка к покраске
- окраска стен в два слоя



Кор.2, эт.1 Коридор в паркинг
Косметический ремонт тамбура

- шпаклевка стен и потолка
- подготовка стен и потолка к покраске
- окраска стен в два слоя




Кор.2, эт.1 Коридор в паркинг
Косметический ремонт тамбура

- шпаклевка стен и потолка
- подготовка стен и потолка к покраске
- окраска стен в два слоя



Кор.2, эт.1 Коридор в паркинг
Косметический ремонт тамбура

- шпаклевка стен и потолка
- подготовка стен и потолка к покраске
- окраска стен в два слоя




Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

06 Февраля 2018г


Кор.3, эт.9 Квартирный холл
Локальный ремонт участка стены

- шпаклевка стены
- подготовка участка стены к покраске
- локальная окраска участка стены



Кор.3, эт.9 Квартирный холл
Локальный ремонт участка стены

- шпаклевка стены
- подготовка участка стены к покраске
- локальная окраска участка стены





Кор.3, эт.9 Квартирный холл
Локальный ремонт участка стены

- шпаклевка стены
- подготовка участка стены к покраске
- локальная окраска участка стены



Кор.3, эт.9 Квартирный холл
Локальный ремонт участка стены

- шпаклевка стены
- подготовка участка стены к покраске
- локальная окраска участка стены



Кор.3, эт.33 Квартирный холл
Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.3, эт.32 Квартирный холл

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.3, эт.32 Квартирный холл

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.3, эт.32 Квартирный холл

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

07 Февраля 2018г

Кор.2, эт.1 этаж Тамбур в паркинг

Покраска дверного полотна

- подготовка дверного полотна к покраске
- покраска дверного полотна в два слоя



Кор.2, эт.1 этаж Тамбур в паркинг

Покраска дверного полотна

-подготовка дверного полотна к покраске

-покраска дверного блока в два слоя




Кор.2, эт.1 этаж Тамбур в паркинг

Покраска дверного полотна

-подготовка дверного полотна к покраске

-покраска дверного блока в два слоя



Кор.2, эт.1 этаж Тамбур в паркинг

Покраска дверного полотна


- подготовка дверного полотна к покраске
- покраска дверного блока в два слоя




Кор.2, эт.1 Коридор в паркинг

Установка декоративных уголков

- установка уголков на жидкие гвозди





Кор.2, эт.1 Коридор в паркинг
Установка декоративных уголков
-установка уголков на жидкие гвозди





Кор.2, эт.1 Тамбур в паркинг
Установка декоративных уголков
-установка уголков на жидкие гвозди



Кор.2, эт.1 Тамбур в паркинг
Установка декоративных уголков
-установка уголков на жидкие гвозди




Кор.2, Въездные ворота №3
Установка ограничения высоты
-покраска профильной трубы
-подвешивание профильной трубы на цепь



Кор.3, эт.18 Квартирный холл

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов




Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

08 Февраля 2018г

Кор.3, эт.5 Лифтовый холл

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.3, эт.5 Лифтовый холл

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.3, эт.30 Квартирный холл

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.3-4, эт.1 Верхний уровень паркинга
Восстановление деформационного шва в проезде
-устройство стяжки
-заполнение деформационного шва мастикой



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк



09 Февраля 2018г

Кор.5, Сек.1 эт.3 Лифтовый холл
Восстановление плиточного покрытия
-демонтаж отошедшей плитки и клея
-подготовка поверхности
-установка плитки и затирка плиточных швов




Кор.4, эт.33 Квартирный холл
Локальный ремонт участка стены

- шпаклевка стен
- подготовка участка стены к покраске
- локальная окраска участка стены




Кор.4, эт.33 Квартирный холл
Локальный ремонт участка стены

- шпаклевка стен
- подготовка участка стены к покраске
- локальная окраска участка стены




Кор.4, эт.31 Квартирный холл
Локальный ремонт участка стены

- шпаклевка стен
- подготовка участка стены к покраске
- локальная окраска участка стены



Кор.4, эт.31 Квартирный холл
Локальный ремонт участка стены

- шпаклевка стен
- подготовка участка стены к покраске
- локальная окраска участка стены



Кор.4, эт.31 Квартирный холл
Локальный ремонт участка стены

- шпаклевка стен
- подготовка участка стены к покраске
- локальная окраска участка стены




Кор.4, эт.29 этаж Квартирный холл
Локальный ремонт участка стены

- шпаклевка стен
- подготовка участка стены к покраске
- локальная окраска участка стены



Кор.4, эт.29 Квартирный холл
Локальный ремонт участка стены

- шпаклевка стен
- подготовка участка стены к покраске
- локальная окраска участка стены



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

12 Февраля 2018г

Кор.5, Сек.2, эт.12 Лифтовый холл
Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- установка плитки и затирка швов





Кор.5, Сек.2, эт.12 Лифтовый холл
Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- установка плитки и затирка швов



Кор.5, Сек.2, эт.12 Лифтовый холл
Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- установка плитки и затирка швов



Кор.5, Сек 5, эт.-2 Лифтовый холл
Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- установка плитки и затирка швов




Кор.5, Сек 5, эт.-2 Лифтовый холл
Восстановление плиточного покрытия



- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- установка плитки и затирка швов



КПП№1, Въезд на верхний уровень паркинга
Восстановление фасадной плитки
-установка фасадной плитки



Кор.4, -1 этаж Тамбур
Восстановление плиточного покрытия
-демонтаж отошедшей плитки
-подготовка поверхности
-укладка плиточного покрытия и затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

13 Февраля 2018г

Кор.2, эт.28 Лестничный марш

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.2, эт.21 Лестничный марш

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.2, эт.21-20 Лестничный марш

Восстановление плиточного покрытия


- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.2, эт.20 Лестничный марш

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.2, эт.27 Лестничный марш

Восстановление плиточного покрытия



- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.4, эт.27 Квартирный холл



Локальный ремонт участка стены

- шпаклевка стен
- подготовка участка стены к покраске
- локальная окраска участка стены





Кор.4, эт.24 Квартирный холл
Локальный ремонт участка стены

- шпаклевка стен
- подготовка участка стены к покраске
- локальная окраска участка стены




Кор.4, эт.24 Квартирный холл
Локальный ремонт участка стены

- шпаклевка стен
- подготовка участка стены к покраске
- локальная окраска участка стены




Кор.4, эт.22 Квартирный холл
Локальный ремонт участка стены

- шпаклевка стен
- подготовка участка стены к покраске
- локальная окраска участка стены



Кор.4, эт.20 Квартирный холл
Локальный ремонт участка стены

- шпаклевка стен
- подготовка участка стены к покраске
- локальная окраска участка стены



Корп.5, Сек.3, эт.-2 Верхний уровень паркинга

Восстановление деформационного шва

-устройство стяжки

-заполнение деформационного шва мастикой



Корп.5, Сек.3, эт.-2 Верхний уровень паркинга

Восстановление деформационного шва

-устройство стяжки

-заполнение деформационного шва мастикой



Корп.5, Сек.3, эт.-2 Верхний уровень паркинга
Восстановление деформационного шва
-устройство стяжки
-заполнение деформационного шва мастикой



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

14 Февраля 2018г

Кор.2, эт.13 Лестничный марш
Восстановление плиточного покрытия
-демонтаж отошедшей плитки
-подготовка поверхности
-укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.2, эт.5 Лестничный марш

Восстановление плиточного покрытия


- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.1, эт.28 Квартирный холл

Восстановление плиточного покрытия


- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.1, эт.25 Квартирный холл

Восстановление плиточного покрытия


- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.1, эт.25 Квартирный холл

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

15 Февраля 2018г

Кор.1, эт.21 Лифтовый холл

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.1, эт.21 Квартирный холл

Восстановление плиточного покрытия


- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.3, эт.22 Квартирный холл

Восстановление плиточного покрытия



- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.2, эт.11 Квартирный холл

Восстановление декоративного элемента

- подрезка изготовление декоративного элемента
- монтаж декоративного элемента





Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

16 Февраля 2018г

Кор.1, эт.18 Лифтовый холл

Восстановление плиточного покрытия


- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.1, эт.18 Лифтовый холл

Восстановление плиточного покрытия


- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.1, эт.2 Лифтовый холл

Восстановление плиточного покрытия



- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.1, эт.-1 Лифтовый холл

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

19 Февраля 2018г

Кор.1, эт.-18 Лифтовый холл

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.4, эт.1 Внутренняя лестница

Восстановление плиточного покрытия

- подготовка поверхности
- установка плитки затирка швов



Кор.4, эт.1, -1 этаж Внутренняя лестница

Установка напольного плитуса

- подготовка поверхности
- установка плитуса затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

20 Февраля 2018г

Кор.5, Сек.2, эт.-2, -3 Лифтовый холл и тамбур

Косметический ремонт

- шпаклевка стен
- подготовка участка стен к покраске
- окраска стен в два слоя



Кор.5, Сек.2, эт.-2, -3 Лифтовый холл и тамбур

Косметический ремонт

- шпаклевка стен
- подготовка участка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя



Кор.5, Сек.2, эт.-2, -3 Лифтовый холл и тамбур


Косметический ремонт

- шпаклевка стен
- подготовка участка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя



**Кор.5, Сек.2, эт.-2, -3 Лифтовый холл и тамбур
Косметический ремонт**

- шпаклевка стен
- подготовка участка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя



**Кор.5, Сек.2, эт.-2, -3 Лифтовый холл и тамбур
Косметический ремонт**

- шпаклевка стен
- подготовка участка стен к покраске
- окраска стен в два слоя



Кор.5, Сек.2, эт.-2, -3 Лифтовый холл и тамбур

Косметический ремонт

- шпаклевка стен
- подготовка участка стен к покраске
- окраска стен в два слоя



Кор.5, Сек.4, эт.-2 Верхний уровень паркинга

Косметический ремонт стены

- оштукатуривание стены
- подготовка участка стены к покраске
- окраска стены в два слоя



Кор.5, Сек.4, эт.-2 Верхний уровень паркинга

Косметический ремонт стены

- оштукатуривание стены
- подготовка участка стены к покраске
- окраска стены в два слоя



Кор.5, Сек.4, эт.-2 Верхний уровень паркинга

Косметический ремонт стены

- оштукатуривание стены
- подготовка участка стены к покраске
- окраска стены в два слоя



Кор.5, Сек.4, эт.-2 Верхний уровень паркинга

Косметический ремонт стены

- оштукатуривание стены
- подготовка участка стены к покраске
- окраска стены в два слоя



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

21 Февраля 2018г

Кор.5, Сек.2, эт.-2, -3 Лифтовый холл и тамбур

Установка декоративных уголков

- подрезка и установка декоративных уголков



Кор.5, Сек.2, эт.-2, -3 Лифтовый холл и тамбур

Установка декоративных уголков

- подрезка и установка декоративных уголков



Кор.5, Сек.2, эт.-2, -3 Лифтовый холл и тамбур

Установка декоративных уголков

- подрезка и установка декоративных уголков



Кор.5, Сек.2, эт.-2, -3 Лифтовый холл и тамбур

Установка декоративных уголков


- подрезка и установка декоративных уголков



Кор.5, Сек.2, эт.-2, -3 Лифтовый холл и тамбур

Установка декоративных уголков

- подрезка и установка декоративных уголков



Кор.1, эт.-1 Вестибюль

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки затирка швов



Кор.1, эт.-1 Вестибюль

Восстановление плиточного покрытия



- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки затирка швов



Кор.3, эт.1 Коридор ГРЩ

Укладка плиточного покрытия

- подготовка поверхности
- установка плитки и затирка швов
- нарезка и установка плинтуса, затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

22 Февраля 2018г

Кор.4, эт.29 Пожарная лестница

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки и затирка швов



Кор.4, эт.25 Пожарная лестница

Восстановление плиточного покрытия


- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки затирка швов



Кор.5 Сек3, эт.-3 Лифтовый холл и тамбур

Косметический ремонт


- шпаклевка стен
- подготовка участка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя



Кор.5 Сек3, эт.-3 Лифтовый холл и тамбур

Косметический ремонт

- шпаклевка стен
- подготовка участка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя



Кор.5 Сек3, эт.-3 Лифтовый холл и тамбур

Косметический ремонт

- шпаклевка стен
- подготовка участка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя



Кор.5 Сек3, эт.-3 Лифтовый холл и тамбур

Косметический ремонт



- шпаклевка стен
- подготовка участка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя



Кор.5 Сек3, эт.-3 Лифтовый холл и тамбур

Косметический ремонт

- шпаклевка стен
- подготовка участка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя



Кор.5, Сек.3, эт.-3 Лифтовый холл и тамбур

Косметический ремонт


- шпаклевка стен
- подготовка участка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя



Кор.5, Сек.3, эт.-3 Лифтовый холл и тамбур

Косметический ремонт

- шпаклевка стен
- подготовка участка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя



Кор.5, Сек.3, эт.-3 Лифтовый холл и тамбур

Косметический ремонт

- шпаклевка стен
- подготовка участка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя




Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

26 Февраля 2018г

Кор.5, Сек.3, эт.-2 Лифтовый холл и тамбур

Косметический ремонт



- шпаклевка стен
- подготовка участка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя



Кор.5, Сек.3, эт.-2 Лифтовый холл и тамбур

Косметический ремонт

- шпаклевка стен
- подготовка участка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя



Кор.5, Сек.3, эт.-2 Лифтовый холл и тамбур

Косметический ремонт

- шпаклевка стен
- подготовка участка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя



Кор.5, Сек.3, эт.-2 Лифтовый холл и тамбур

Косметический ремонт


- шпаклевка стен
- подготовка участка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя



Кор.5, Сек.3, эт.-2 Лифтовый холл и тамбур

Косметический ремонт


- шпаклевка стен
- подготовка участка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя



Кор.5, Сек.3, эт.-2 Лифтовый холл и тамбур

Косметический ремонт

- шпаклевка стен
- подготовка участка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя



Кор.5, Сек.3, эт.-2 Лифтовый холл и тамбур

Косметический ремонт

- шпаклевка стен
- подготовка участка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя



Кор.5, Сек.3, эт.-2 Лифтовый холл и тамбур

Косметический ремонт

- шпаклевка стен
- подготовка участка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя



Кор.5, Сек.3, эт.-2 Лифтовый холл и тамбур

Косметический ремонт

- шпаклевка стен
- подготовка участка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя



Кор.1, эт.3 Лифтовый холл

Восстановление плиточного покрытия


- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки и затирка швов



Кор.1, эт.3 Лифтовый холл

Восстановление плиточного покрытия



- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки и затирка швов



Кор.1, эт.3 Лифтовый холл

Восстановление плиточного покрытия


- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки и затирка швов



Кор.3, эт.8 Лифтовый холл

Восстановление плиточного покрытия



- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки и затирка швов



Кор.3, эт.8 Лифтовый холл

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки и затирка швов



Кор.5, Сек.3, эт.8 Квартирный холл

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки и затирка швов



Кор.4, эт.20 Квартирный холл

Восстановление декоративного элемента


- подрезка изготовление декоративного элемента
- монтаж декоративного элемента



Кор.4, эт.3-4 Пожарная лестница

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки затирка швов



Кор.4, эт.3-4 Пожарная лестница
Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

27 Февраля 2018г

Кор.5, Сек.4, эт.-3 Лифтовый холл и тамбур

Косметический ремонт

- шпаклевка стен
- подготовка участка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя



Кор.5, Сек.4, эт.-3 Лифтовый холл и тамбур

Косметический ремонт

- шпаклевка стен
- подготовка участка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя



Кор.5, Сек.4, эт.-3 Лифтовый холл и тамбур

Косметический ремонт

- шпаклевка стен
- подготовка участка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя



Кор.5, Сек.4, эт.-3 Лифтовый холл и тамбур

Косметический ремонт

- шпаклевка стен
- подготовка участка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя



Кор.5, Сек.4, эт.-3 Лифтовый холл и тамбур

Косметический ремонт

- шпаклевка стен
- подготовка участка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя



Кор.5, Сек.4, эт.-3 Лифтовый холл и тамбур

Косметический ремонт

- шпаклевка стен
- подготовка участка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя



Кор.5, Сек.4, эт.-3 Лифтовый холл и тамбур

Косметический ремонт

- шпаклевка стен
- подготовка участка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя



Кор.5, Сек.4, эт.-3 Лифтовый холл и тамбур

Косметический ремонт

- шпаклевка стен
- подготовка участка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя



Кор.4, эт.29 этаж Лифтовый холл

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки и затирка швов




Кор.4, эт.29 этаж Лифтовый холл
Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки и затирка швов



Кор.4, эт.29 этаж Лифтовый холл
Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки и затирка швов



Кор.4, эт.29 этаж Лифтовый холл
Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки и затирка швов





Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

28 Февраля 2018г


Кор.4, эт.29 этаж Лифтовый холл
Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки и затирка швов



Кор.4, эт.29 этаж Лифтовый холл
Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки и затирка швов



Кор.5, Сек.4, эт.-2 Лифтовый холл и тамбур
Косметический ремонт

- шпаклевка стен
- подготовка участка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя



Кор.5, Сек.4, эт.-2 Лифтовый холл и тамбур

Косметический ремонт

- шпаклевка стен
- подготовка участка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя



Кор.5, Сек.4, эт.-2 Лифтовый холл и тамбур

Косметический ремонт

- шпаклевка стен
- подготовка участка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя



Кор.5, Сек.4, эт.-2 Лифтовый холл и тамбур

Косметический ремонт

- шпаклевка стен
- подготовка участка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя



Кор.5, Сек.4, эт.-2 Лифтовый холл и тамбур

Косметический ремонт

- шпаклевка стен
- подготовка участка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя



Кор.5, Сек.4, эт.-2 Лифтовый холл и тамбур

Косметический ремонт

- шпаклевка стен
- подготовка участка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя



Кор.5, Сек.4, эт.-2 Лифтовый холл и тамбур

Косметический ремонт

- шпаклевка стен
- подготовка участка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя

