

## Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

03 Сентября 2018

**Кор.4, эт.21 Квартирный холл**

**Косметический ремонт участка стены после протечки**

- шпаклевка, грунтовка стен
- подготовка стен к покраске
- покраска стен



**Кор.4, эт.21 Квартирный холл**

**Косметический ремонт участка стены после протечки**

- шпаклевка, грунтовка стен
- подготовка стен к покраске
- покраска стен



**Кор.4, эт.21 Квартирный холл**

**Косметический ремонт участка стены после протечки**

- шпаклевка, грунтовка стен
- подготовка стен к покраске
- покраска стен



**Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**

**04 Сентября 2018**

**Кор.5, сек.7, эт.1 Входная группа**

**Восстановление плиточного покрытия**

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка плитки и затирка швов





**Кор.5, сек.7, эт.1 Территория**

**Восстановление плиточного покрытия**

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-установка плитки и затирка швов



**Кор.5, сек.7, эт.1 Территория**

**Восстановление плиточного покрытия**

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-установка плитки и затирка швов





**Кор.5, сек.7, эт.1 Территория**

**Восстановление плиточного покрытия**


- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка плитки и затирка швов



**Кор.3, эт.26 Квартирный холл**

**Восстановление плиточного покрытия**

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка плитки и затирка швов



**Кор.1, эт.16 Квартирный холл**

**Восстановление участка стены**

- восстановление кирпичной кладки
- штукатурка, шпаклевка стены
- грунтовка и покраска стены



**Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**

**05 Сентября 2018**

**Кор.5, сек.6, эт.10 Лифтовой холл**

**Восстановление плиточного покрытия**

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки и затирка швов



**Кор.5, сек.6, эт.10 Лифтовой холл**  
**Восстановление плиточного покрытия**  
-демонтаж отошедшей плитки и клея  
-подготовка поверхности  
-установка плитки и затирка швов



**Кор.5, сек.6, эт.10 Лифтовой холл**  
**Восстановление плиточного покрытия**  
-демонтаж отошедшей плитки и клея  
-подготовка поверхности  
-установка плитки и затирка швов






## Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

06 Сентября 2018

**Кор.5, сек.7, эт.1 Входная группа**  
**Восстановление плиточного покрытия**

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка плитки и затирка швов




**Кор.5, сек.7, эт.1 Входная группа**  
**Восстановление плиточного покрытия**

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка плитки и затирка швов



**Кор.5, сек.7, эт.1 Входная группа**  
**Восстановление плиточного покрытия**  
-демонтаж отошедшей плитки и клея  
-установка плитки и затирка швов



## Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

07 Сентября 2018

**Кор.5, сек.3, эт.11 Лифтовой холл**  
**Восстановление плиточного покрытия**  
-демонтаж отошедшей плитки и клея  
-подготовка поверхности  
-установка плитки и затирка швов





**Кор.5, сек.3, эт.11 Лифтовой холл**  
**Восстановление плиточного покрытия**  
-демонтаж отошедшей плитки и клея  
-подготовка поверхности  
-установка плитки и затирка швов



## Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

10 Сентября 2018

**Кор.5, сек.2-3, эт.1 этаж Входная группа внутренний двор**  
**Восстановление плиточного покрытия**  
-демонтаж отошедшей плитки и клея  
-установка плитки и затирка швов



**Кор.5, сек 2-3, эт.1 этаж Входная группа внутренний двор**

**Восстановление плиточного покрытия**

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка плитки и затирка швов



**Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**

**11 Сентября 2018**

**Кор.2, эт.1 Фасад**

**Восстановление облицовки фасада**

- установка отсутствующей плитки



## Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

12 Сентября 2018

**Кор.5, сек.3, эт.6 Лифтовой холл**  
**Восстановление плиточного покрытия**

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки и затирка швов



## Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

13 Сентября 2018

**Кор.5, сек.3, эт.6 Лифтовой холл**  
**Восстановление плитки на откосах**

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки и затирка швов





## Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

14 Сентября 2018

Кор.5, сек.2, эт.1 Входная группа внутренний двор

Восстановление плиточного покрытия

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-установка плитки и затирка швов



Кор.5, сек.2, эт.1 Входная группа внутренний двор

Восстановление плиточного покрытия

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-установка плитки и затирка швов



**Кор.5, сек.3, эт.1 Входная группа внутренний двор**

**Восстановление плиточного покрытия**

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка плитки и затирка швов



**Кор.5, сек.2, эт.1 Входная группа внутренний двор**

**Восстановление плиточного покрытия**

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка плитки и затирка швов



**Кор.5, сек.1, эт.1 Входная группа внутренний двор**

**Восстановление плиточного покрытия**

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-установка плитки и затирка швов



**Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**

**17 Сентября 2018**

**Кор.5, сек.5, эт.1 Входная группа внутренний двор**

**Восстановление плиточного покрытия**

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-установка плитки и затирка швов





**Кор.5, сек. 6, эт.1 Входная группа внутренний двор**

**Восстановление плиточного покрытия**

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка плитки и затирка швов



**Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**

**18 Сентября 2018**

**Кор.3, эт.35 Машинное отделение**

**Устройство звукоизоляции балки**

- устройство короба из профилей
- укладка минеральной ваты
- обшивка короба листами гипсокартона



## Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

19 Сентября 2018

### Кор.3, эт.35 Машинное отделение

#### Устройство звукоизоляции балки

- устройство короба из профилей
- укладка минеральной ваты
- обшивка короба листами гипсокартона



### Кор.4, эт.20 Квартирный холл

#### Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки и затирка швов



**Кор.4, эт.20 Квартирный холл**

**Восстановление плиточного покрытия**

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки и затирка швов



**Кор.4, эт.14 Лифт холл**

**Восстановление плиточного покрытия**

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки и затирка швов





**Кор.4, эт.1 Территория**

**Восстановление плиточного покрытия**

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки и затирка швов



**Кор.4, эт.1 Территория**

**Восстановление плиточного покрытия**

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки и затирка швов



## Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

20 Сентября 2018

**Кор.2, эт.2 Сухой ручей**

**Восстановление плиточного покрытия**

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки и затирка швов



## Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

21 Сентября 2018

**Кор.5, сек. 1, эт.-2 ЦТП**

**Восстановление плиточного покрытия**

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка сетки и оштукатуривание стены
- установка плитки и затирка швов



## Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

24 Сентября 2018

### Кор.4, эт.1 Территория

#### Восстановление плиточного покрытия



- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки и затирка швов



### Кор.3, эт.8 Квартирный холл

#### Восстановление декоративного потолочного плинтуса

- установка потолочного плинтуса
- окраска потолочного плинтуса





## Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

25 Сентября 2018

### Кор.3, эт.14 Квартирный холл Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки и затирка швов



### Кор.4, эт.23 Квартирный холл Косметический ремонт участка стены после протечки


- шпаклевка, грунтовка стен
- подготовка стен к покраске
- покраска стен



**Кор.4, эт.23 Квартирный холл**

**Косметический ремонт участка стены после протечки**

- шпаклевка, грунтовка стен
- подготовка стен к покраске
- покраска стен



**Кор.4, эт.23 Лифт холл**

**Восстановление плиточного покрытия**

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки и затирка швов



## Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

26 Сентября 2018

**Кор.4, эт.-1 Лифт холл**

**Покраска металлических дверей**

- демонтаж дверей
- подготовка поверхности
- покраска дверных полотен и дверной коробки
- установка дверей на штатное место



**Кор.4, эт.-1 Лифт холл**

**Покраска металлических дверей**

- демонтаж дверей
- подготовка поверхности
- покраска дверных полотен и дверной коробки
- установка дверей на штатное место





**Кор.4, эт.-1 Лифт холл**

**Покраска металлических дверей**

- демонтаж дверей
- подготовка поверхности
- покраска дверных полотен и дверной коробки
- установка дверей на штатное место



**Кор.4, эт.-1 Лифт холл**

**Покраска металлических дверей**

- демонтаж дверей
- подготовка поверхности
- покраска дверных полотен и дверной коробки
- установка дверей на штатное место



## Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

27 Сентября 2018

**Кор.3-4, эт.-1 Заглубленный проезд**

**Покраска металлических дверей**

-очистка дверей и коробки от ржавчины

-окраска дверей и коробки



**Кор.3-4, эт.-1 Заглубленный проезд**

**Покраска металлических дверей**

-очистка дверей и коробки от ржавчины

-окраска дверей и коробки



**Кор.3-4, эт.-1 Заглубленный проезд**

**Покраска металлических дверей**

- очистка дверей и коробки от ржавчины
- покраска дверей и коробки



**Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**

**28 Сентября 2018**

**Кор.4, эт.33 Балкон**

**Восстановление плиточного покрытия**

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки и затирка швов

