

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

03 июня 2019

Кор.3, эт.35 Кровля

Оштукатуривание шахты фановых труб

-подготовка поверхности

-оштукатуривание шахты фановых труб



Кор.3, эт.35 Кровля

Оштукатуривание шахты фановых труб

-подготовка поверхности

-оштукатуривание шахты фановых труб



Кор.3, эт.35 Кровля

Оштукатуривание шахты фановых труб

-подготовка поверхности

-оштукатуривание шахты фановых труб



Кор.3, эт.35 Кровля

Оштукатуривание шахты фановых труб

-подготовка поверхности

-оштукатуривание шахты фановых труб



Кор.3, эт.35 Кровля

Оштукатуривание шахты фановых труб

-подготовка поверхности

-оштукатуривание шахты фановых труб



Кор.1-2, эт.2 Сухой ручей

Восстановление облицовки парапета

-подготовка поверхности


-установка гранитной плитки



Кор.1-2, эт.2 Сухой ручей
Восстановление облицовки парапета
-подготовка поверхности
-установка гранитной плитки



Кор.1-2, эт.2 Сухой ручей
Восстановление облицовки парапета
-подготовка поверхности
-установка гранитной плитки





Кор.1-2, эт.2 Сухой ручей
Восстановление облицовки парапета
-подготовка поверхности
-установка гранитной плитки



Кор.1-2, эт.2 Сухой ручей
Восстановление облицовки парапета
-подготовка поверхности
-установка гранитной плитки



Кор.1-2, эт.2 Сухой ручей
Восстановление облицовки парапета
-подготовка поверхности
-установка гранитной плитки



Кор.3, эт.-1 Заглубленный проезд
Восстановление напольной плитки
-подготовка поверхности
-укладка напольной плитки




Кор.3, эт.-1 Заглубленный проезд

Укладка напольной плитки

-подготовка поверхности

-укладка напольной плитки



Кор.3, эт.-1 Заглубленный проезд

Облицовка ступеней плиткой

-подготовка поверхности


-укладка напольной плитки



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

04 июня 2019

Кор.1-2, эт.1 Сухой ручей
Восстановление облицовки парапета
-подготовка поверхности
-установка гранитной плитки



Кор.1-2, эт.1 Сухой ручей
Восстановление облицовки парапета
-подготовка поверхности
-установка гранитной плитки



Кор.1, эт.1 Въезд в паркинг
Восстановление облицовки парапета
-подготовка поверхности
-установка гранитной плитки



Кор.1, эт.1 Въезд в паркинг
Восстановление облицовки парапета
-подготовка поверхности
-установка гранитной плитки



Кор.1, эт.-1 Заглубленный проезд
Ремонт бетонных полов
-подготовка полов к укладке бетона



Кор.1, эт.-1 Заглубленный проезд
Ремонт бетонных полов
-подготовка полов к укладке бетона



Кор.1, эт.-1 Заглубленный проезд
Ремонт бетонных полов
-приготовление и укладка бетонной смеси



Кор.1, эт.-1 Заглубленный проезд
Ремонт бетонных полов
-приготовление и укладка бетонной смеси



Кор.1, эт.-1 Заглубленный проезд
Ремонт бетонных полов
-приготовление и укладка бетонной смеси



Кор.1, эт.-1 Заглубленный проезд
Ремонт бетонных полов
-приготовление и укладка бетонной смеси



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

05 июня 2019

Кор.1, эт.-1 Заглубленный проезд
Ремонт бетонных полов
-приготовление и укладка бетонной смеси




Кор.1, эт.-1 Заглубленный проезд
Ремонт бетонных полов
-приготовление и укладка бетонной смеси



Кор.1, эт.-1 Заглубленный проезд
Ремонт бетонных полов
-приготовление и укладка бетонной смеси



Кор.1-2, эт.1 Сухой ручей
Восстановление облицовки парапета
-подготовка поверхности
-установка гранитной плитки




Кор.1-2, эт.1 Сухой ручей
Восстановление облицовки парапета
-подготовка поверхности
-установка гранитной плитки





Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

06 июня 2019

Кор.2, эт.1 Входная группа
Восстановление ступеней на входной группе
-демонтаж ступеней
-подготовка поверхности и монтаж ступеней



Кор.1, эт.2 Парапет
Восстановление облицовки парапета
- подготовка поверхности
- установка гранитной плитки



Кор.2, эт.1 Входная группа
Восстановление напольной плитки
- подготовка поверхности
- укладка напольной плитки




Кор.2, эт.1 Входная группа
Восстановление напольной плитки

- подготовка поверхности
- укладка напольной плитки



Кор.3, эт.1 Входная группа
Восстановление напольной плитки

- подготовка поверхности
- укладка напольной плитки



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

07 июня 2019

Кор.2, эт.33 Кровля

Шпатлевка стен

-шпатлевка стен под покраску



Кор.2, эт.33 Кровля

Шпатлевка стен

-шпатлевка стен под покраску



Кор.2, эт.33 Кровля

Шпатлевка стен

-шпатлевка стен под покраску



Кор.2, эт.33 Кровля

Шпатлевка стен

-шпатлевка стен под покраску



Кор.2, эт.33 Кровля

Шпатлевка стен

-шпатлевка стен под покраску



Кор.2, эт.33 Кровля

Шпатлевка стен

-шпатлевка стен под покраску



Кор.2, эт.33 Кровля

Шпатлевка стен

-шпатлевка стен под покраску



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

10 июня 2019

Кор.2, эт.33 Кровля

Шпатлевка стен


-шпатлевка стен под покраску



Кор.2, эт.33 Кровля

Шпатлевка стен

-шпатлевка стен под покраску



Кор.2, эт.33 Кровля

Шпатлевка стен

-шпатлевка стен под покраску



Кор.2, эт.33 Кровля

Шпатлевка стен

-шпатлевка стен под покраску



Кор.2, эт.33 Кровля

Шпатлевка стен

-шпатлевка стен под покраску



Кор.2, эт.33 Кровля

Шпатлевка стен

-шпатлевка стен под покраску



Кор.3, эт.1 Территория

Восстановление напольной плитки

-подготовка поверхности

-укладка напольной плитки



Кор.3, эт.1 Территория
Восстановление напольной плитки
-подготовка поверхности
-укладка напольной плитки



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

11 июня 2019

Кор.4, эт. -1, КПП2-Пандус со стороны улицы Ак. Анохина
Оштукатуривание участков стен
-подготовка стен
-оштукатуривание участков стен



Кор.4, эт. -1, КПП2-Пандус со стороны улицы Ак. Анохина

Оштукатуривание участков стен

-подготовка стен

-оштукатуривание участков стен



Кор.4, эт. -1, КПП2-Пандус со стороны улицы Ак. Анохина

Оштукатуривание участков стен

-подготовка стен

-оштукатуривание участков стен



Кор.4, эт. -1, КПП2-Пандус со стороны улицы Ак. Анохина

Оштукатуривание участков стен

-подготовка стен

-оштукатуривание участков стен



Кор.4, эт. -1, КПП2-Пандус со стороны улицы Ак. Анохина

Оштукатуривание участков стен

-подготовка стен

-оштукатуривание участков стен



Кор.4, эт. -1, КПП2-Пандус со стороны улица Ак. Анохина

Оштукатуривание участков стен

-подготовка стен

-оштукатуривание участков стен



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

13 июня 2019

Кор.6, эт.1-2 Вентилируемый фасад

Установка плитки на вентилируемый фасад

-установка плитки на вентилируемый фасад



Кор.7, эт.1 Вентилируемый фасад
Установка плитки на вентиляруемый фасад
-установка плитки на вентиляруемый фасад




Кор.7, эт.1 Вентилируемый фасад
Установка плитки на вентиляруемый фасад
-установка плитки на вентиляруемый фасад



Кор.7, эт.1 Вентилируемый фасад
Установка плитки на вентиляруемый фасад
-установка плитки на вентиляруемый фасад



Кор.7, эт.1 Вентилируемый фасад
Установка плитки на вентиляруемый фасад
-установка плитки на вентиляруемый фасад



Кор.7, эт.1 Вентилируемый фасад
Установка плитки на вентиляруемый фасад
-установка плитки на вентиляруемый фасад



Кор.5, Сек.3, эт.-1 Холодный проезд
Ремонт стен
-подготовка участка стен
-установка плитки



Кор.5, Сек.3, эт.-1 Холодный проезд

Ремонт стен

-подготовка участка стен

-установка плитки



Кор.5, Сек.3, эт.-1 Холодный проезд

Ремонт стен

-подготовка участка стен

-установка плитки



Кор.5, Сек.6, эт.-1 Холодный проезд

Ремонт откосов

-подготовка участка стен

-установка плитки



Кор.5, Сек.6, эт.-1 Холодный проезд

Ремонт откосов

-подготовка участка стен

-установка плитки



Кор.3 эт.11 Квартирный холл
Восстановление декоративного элемента
-установка декоративного элемента



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

14 июня 2019

Кор.3, эт.-1 Заглубленный проезд
Ремонт участка фасада
-подготовка к укладке плитки
-укладка плитки



Кор.3, эт.-1 Заглубленный проезд

Ремонт участка фасада

-подготовка к укладке плитки

-укладка плитки



Кор.3, эт.-1 Заглубленный проезд


Ремонт участка фасада

-подготовка к укладке плитки



-укладка плитки





Кор.3, эт.-1 Заглубленный проезд
Установка плитки на вентилируемый фасад
-установка плитки на вентилируемый фасад




Кор.3, эт.-1 Заглубленный проезд
Установка плитки на вентилируемый фасад
-установка плитки на вентилируемый фасад



Кор.3, эт.-1 Заглубленный проезд
Установка плитки на вентилируемый фасад
-установка плитки на вентилируемый фасад



Кор.3, эт.-1 Заглубленный проезд
Окраска дверных блоков
-подготовка дверных блоков к окраске
-окраска дверных блоков



Кор.3, эт.-1 Заглубленный проезд

Окраска дверных блоков

-подготовка дверных блоков к окраске

-окраска дверных блоков



Кор.3, эт.-1 Лифтовый холл

Окраска дверных блоков

-демонтаж дверных полотен

-подготовка дверных полотен к окраске

-окраска дверных полотен



Кор.3, эт.-1 Лифтовый холл

Окраска дверных блоков

-демонтаж дверных полотен

-подготовка дверных полотен к окраске

-окраска дверных полотен



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

17 июня 2019

Кор.3, эт.-1 Лифтовый холл

Окраска дверных блоков

-монтаж дверных полотен



Кор.3, эт.-1 Лифтовый холл
Окраска дверных блоков
-монтаж дверных полотен



Кор.2, эт.33 Кровля
Оштукатуривание шахты фановых труб
-подготовка поверхности
-оштукатуривание шахты фановых труб



Кор.2, эт.33 Кровля

Оштукатуривание шахты фановых труб

-подготовка поверхности

-оштукатуривание шахты фановых труб



Кор.2, эт.33 Кровля

Оштукатуривание шахты фановых труб

-подготовка поверхности

-оштукатуривание шахты фановых труб



Кор.2, эт.33 Кровля

Оштукатуривание шахты фановых труб

-подготовка поверхности

-оштукатуривание шахты фановых труб



Кор.2, эт.33 Кровля

Оштукатуривание шахты фановых труб

-подготовка поверхности

-оштукатуривание шахты фановых труб



Кор.2, эт.33 Кровля
Оштукатуривание шахты фановых труб
-подготовка поверхности
-оштукатуривание шахты фановых труб



Кор.2, эт.33 Кровля
Оштукатуривание участка стены
-подготовка поверхности
-оштукатуривание участка стены
-окраска металлического ограждения



Кор.2, эт.33 Кровля

Оштукатуривание участка стены

- подготовка поверхности
- оштукатуривание участка стены
- окраска металлического ограждения



Кор.2, эт.33 Кровля

Оштукатуривание участка стены


- подготовка поверхности
- оштукатуривание участка стены
- окраска металлического ограждения



Кор.2, эт.33 Кровля

Оштукатуривание участка стены

- подготовка поверхности
- оштукатуривание участка стены
- окраска металлического ограждения



Кор.2, эт.33 Кровля

Оштукатуривание участка стены

- подготовка поверхности
- оштукатуривание участка стены
- окраска металлического ограждения



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

18 июня 2019

Кор.4, эт.-1 Заглубленный проезд
Ремонт бетонных полов
-приготовление и укладка бетонной смеси




Кор.4, эт.-1 Заглубленный проезд
Ремонт бетонных полов
-приготовление и укладка бетонной смеси



Кор.5, Сек.7 эт.1 Территория
Заделывание штробы раствором
-очистка штробы
-приготовление и укладка раствора



Кор.1, эт.-1 Помещение клининга
Монтаж душевых поддонов
-изготовление подиума из полнотелого кирпича
-монтаж душевого поддона
-облицовка подиума керамической плиткой и установка ревизионных лючков



Кор.1, эт.-1 Помещение клининга

Монтаж душевых поддонов

-изготовление подиума из полнотелого кирпича

-монтаж душевого поддона

-облицовка подиума керамической плиткой и установка ревизионных лючков



Кор.4, эт.1 Территория

Ремонт напольного покрытия


-демонтаж разрушенной стяжки и напольной плитки



Кор.4, эт.1 Территория

Ремонт напольного покрытия

-демонтаж разрушенной стяжки и напольной плитки



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

19 июня 2019

Кор.4, эт.-1 Паркинг М/М 847

Установка лотка

-изготовление и установка лотка



Кор.2, эт.33 Кровля

Окраска металлического ограждения

-зачистка металлического ограждения

-окраска металлического ограждения



Кор.2, эт.33 Кровля

Окраска металлического ограждения

-зачистка металлического ограждения

-окраска металлического ограждения



Кор.2, эт.33 Кровля

Окраска металлического ограждения

-зачистка металлического ограждения

-окраска металлического ограждения



Кор.2, эт.33 Кровля

Окраска металлического ограждения

-зачистка металлического ограждения

-окраска металлического ограждения




Кор.2, эт.33 Кровля

Окраска металлического ограждения

-зачистка металлического ограждения

-окраска металлического ограждения




Кор.2, эт.33 Кровля

Окраска металлического ограждения

-зачистка металлического ограждения

-окраска металлического ограждения



Кор.2, эт.33 Кровля

Окраска металлического ограждения

-зачистка металлического ограждения

-окраска металлического ограждения



Кор.2, эт.33 Кровля

Окраска металлического ограждения

-зачистка металлического ограждения

-окраска металлического ограждения




Кор.2, эт.33 Кровля

Окраска металлического ограждения и лестницы

-зачистка металлического ограждения

-окраска металлического ограждения и лестницы



Кор.4, эт.1 Входная группа

Укладка напольной плитки

-подготовка поверхности

-устройство стяжки



Кор.4, эт.1 Входная группа
Укладка напольной плитки
-подготовка поверхности
-устройство стяжки



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

20 июня 2019

Кор.2, эт.33 Кровля
Окраска стен
-подготовка стен под покраску
-окраска стен



Кор.2, эт.33 Кровля

Окраска стен

-подготовка стен под покраску

-окраска стен



Кор.2, эт.33 Кровля

Окраска стен

-подготовка стен под покраску

-окраска стен



Кор.2, эт.33 Кровля

Окраска стен

-подготовка стен под покраску

-окраска стен



Кор.2, эт.33 Кровля

Окраска стен

-подготовка стен под покраску

-окраска стен



Кор.2, эт.33 Кровля

Окраска стен

-подготовка стен под покраску

-окраска стен



Кор.2, эт.33 Кровля

Окраска стен

-подготовка стен под покраску

-окраска стен




Кор.2, эт.33 Кровля

Окраска стен

-подготовка стен под покраску

-окраска стен



Кор.2, эт.33 Кровля

Окраска стен

-подготовка стен под покраску

-окраска стен



Кор.2, эт.33 Кровля

Окраска стен

-подготовка стен под покраску

-окраска стен




Кор.2, эт.33 Кровля

Окраска стен

-подготовка стен под покраску

-окраска стен




Кор.2, эт.33 Кровля

Окраска стен

-подготовка стен под покраску

-окраска стен



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

21 июня 2019

Кор.2, эт.33 Кровля

Окраска стен


-подготовка стен под покраску

-окраска стен



Кор.2, эт.33 Кровля
Окраска стен парапета

- подготовка стен под покраску
- окраска стен парапета



Кор.2, эт.33 Кровля
Окраска стен парапета

- подготовка стен под покраску
- окраска стен парапета



Кор.2, эт.33 Кровля

Окраска шахты фановых труб

-подготовка поверхности под покраску



Кор.2, эт.33 Кровля

Окраска шахты фановых труб

-подготовка поверхности под покраску



Кор.2, эт.33 Кровля

Окраска шахты фановых труб

-подготовка поверхности под покраску



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

24 июня 2019

Кор.3, эт.23 Балкон

Замена треснутого стекла

-демонтаж треснутого стекла

-установка стекла



Кор.1, эт.-1 Пандус
Ремонт бетонных полов
-приготовление и укладка раствора



Кор.3, эт.35 Кровля
Окраска шахты фановых труб
-подготовка поверхности под покраску



Кор.3, эт.35 Кровля

Окраска шахты фановых труб

-подготовка поверхности под покраску



Кор.4, эт.1 Входная группа

Укладка напольной плитки

-подготовка поверхности


-укладка плитки



Кор.4, эт.1 Входная группа
Укладка напольной плитки
-подготовка поверхности
-укладка плитки



Кор.1, эт.-1 Заглубленный проезд
Окраска участка стены и кронштейна дорожного знака
-подготовка поверхности под покраску
-окраска участка стены и кронштейна



Кор.1, эт.-1 Заглубленный проезд
Окраска участка стены и кронштейна дорожного знака
-подготовка поверхности под покраску
-окраска участка стены и кронштейна



Кор.1, эт.-1 Заглубленный проезд
Окраска участка стены и кронштейна дорожного знака
-подготовка поверхности под покраску
-окраска участка стены и кронштейна



Кор.1, эт.-1 Заглубленный проезд
Окраска участка стены и кронштейна дорожного знака
-подготовка поверхности под покраску
-окраска участка стены и кронштейна



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

25 июня 2019

Кор.3, эт.1,-1 Лестничный марш
Ремонт напольной плитки
-подготовка поверхности
- укладка плитки



Кор.3, эт.1,-1 Лестничный марш

Ремонт напольной плитки

-подготовка поверхности

- укладка плитки




Кор.3, эт.1,-1 Лестничный марш


Ремонт напольной плитки

-подготовка поверхности

- укладка плитки



Кор.3, эт.1,-1 Лестничный марш
Ремонт напольной плитки
-подготовка поверхности



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

26 июня 2019

Кор.1, эт.-1, Пандус
Окраска металлического уголка
-зачистка металлического уголка
-окраска уголка



Кор.1, эт.-1, Пандус

Окраска металлического уголка

-зачистка металлического уголка

-окраска уголка



Кор.1, эт.-1, Пандус

Окраска металлического уголка

-зачистка металлического уголка

-окраска уголка



Кор.1, эт.-1, Пандус

Окраска металлического уголка

-зачистка металлического уголка

-окраска уголка



Кор.1, эт.-1, Пандус

Окраска металлического уголка

-зачистка металлического уголка

-окраска уголка



Кор.1, эт.-1, Пандус

Окраска металлического уголка

-зачистка металлического уголка

-окраска уголка



Кор.1, эт.-1, Пандус


Окраска металлического уголка

-зачистка металлического уголка



-окраска уголка



Кор.3, эт.1,-1 Лестничный марш
Ремонт напольной плитки
-укладка плитки



Кор.3, эт.1,-1 Лестничный марш
Ремонт напольной плитки
-заделка шва между стеной и лестничным маршем



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

27 июня 2019

Кор.3, эт.1,-1 Лестничный марш

Ремонт напольной плитки

- подготовка поверхности

- укладка плитки





Кор.2, эт.1,-1 Лестничный марш

Ремонт напольной плитки

- подготовка поверхности

- укладка плитки



Кор.2, эт.1,-1 Лестничный марш

Ремонт напольной плитки

-подготовка поверхности

- укладка плитки



Кор.2, эт.1,-1 Лестничный марш

Ремонт напольной плитки

-подготовка поверхности

- укладка плитки




Кор.2, эт.1,-1 Лестничный марш

Ремонт напольной плитки

-подготовка поверхности

- укладка плитки



Кор.2, эт.1,-1 Лестничный марш

Ремонт напольной плитки

-подготовка поверхности

- укладка плитки




Кор.2, эт.1,-1 Лестничный марш

Ремонт напольной плитки

-подготовка поверхности

- укладка плитки



Кор.2, эт.-1 Заглубленный проезд

Ремонт участка фасада

-подготовка к укладке плитки

-укладка плитки



Кор.1, эт.-1 Лестничный марш

Ремонт напольной плитки

-подготовка поверхности

- укладка плитки




Кор.1, эт.-1 Входная группа


Ремонт напольной плитки

-подготовка поверхности

- укладка плитки



Кор.1, эт.-1 Входная группа
Ремонт напольной плитки
-подготовка поверхности
- укладка плитки



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

28 июня 2019

Кор.1, эт.-1, Пандус
Окраска металлического уголка
-окраска уголка



Кор.1, эт.-1, Пандус
Окраска металлического уголка
-окраска уголка



Кор.1, эт.-1, Пандус
Окраска металлического уголка
-окраска уголка



Кор.1, эт.-1, Пандус
Окраска металлического уголка
-окраска уголка



Кор.1, эт.-1, Пандус
Окраска металлического уголка
-окраска уголка



Кор.1, эт.-1, Пандус
Окраска металлического уголка
-окраска уголка



Кор.1, эт.-1, Пандус
Окраска металлического уголка
-окраска уголка



Кор.1, эт.-1, Пандус
Окраска металлического уголка
-окраска уголка



Кор.4, эт.-1, Пандус
Окраска металлического уголка
-зачистка металлического уголка
-окраска уголка



Кор.4, эт.-1, Пандус

Окраска металлического уголка

-зачистка металлического уголка

-окраска уголка



Кор.4, эт.-1, Пандус

Окраска металлического уголка

-зачистка металлического уголка

-окраска уголка



Кор.4, эт.-1, Пандус

Окраска металлического уголка

-зачистка металлического уголка

-окраска уголка



Кор.4, эт.-1, Пандус

Окраска металлического уголка

-зачистка металлического уголка

-окраска уголка



Кор.4, эт.-1, Пандус

Окраска металлического уголка

-зачистка металлического уголка

-окраска уголка



Кор.4, эт.-1, Пандус

Окраска металлического уголка

-зачистка металлического уголка

-окраска уголка



Кор.1, эт.-1 Входная группа

Ремонт напольной плитки

-подготовка поверхности

- укладка плитки



Кор.1, эт.-1 Входная группа


Ремонт напольной плитки

-подготовка поверхности

- укладка плитки



Кор.1, эт.-1 Входная группа
Ремонт напольной плитки
-подготовка поверхности
- укладка плитки



Кор.1, эт.-1 Входная группа
Ремонт напольной плитки
-подготовка поверхности
- укладка плитки

