

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

03 июль 2018

Кор.1, эт.1 Входная группа

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.1, эт.1 Входная группа

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.1, эт.-1 Заглубленный проезд
Замена дверного блока в ДНС №11

- демонтаж разрушенного дверного блока
- установка нового дверного блока



Кор.1, эт.-1 Заглубленный проезд
Замена дверного блока в ВК №41

- демонтаж разрушенного дверного блока
- установка нового дверного блока



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

05 июль 2018

Кор.1, эт.1 Входная группа

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.1, эт.1 Входная группа

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.1, эт.1 Входная группа

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.1, эт.1 Входная группа

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.1, эт.1 Входная группа

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.1, эт.1 Входная группа

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.1, эт.1 Входная группа

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

06 июль 2018

Кор.1, эт.1 Территория

Восстановление дренажного трапа

- демонтаж разрушенного лотка
- установка нового дренажного лотка



Кор.1, эт.1 Территория

Установка отсутствующей дренажной решетки лотка

-установка дренажной решетки



Кор.1, эт.1 Территория

Установка отсутствующей дренажной решетки лотка

-установка дренажной решетки



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

09 июль 2018

Кор.2, эт.1 Входная группа Восстановление облицовки парапета

- демонтаж гранитной плитки
- подготовка поверхности
- установка плитки затирка швов



Кор.2, эт.1 Входная группа Восстановление облицовки парапета

- демонтаж гранитной плитки
- подготовка поверхности
- установка плитки затирка швов



Кор.1-2, эт.-1 Заглубленный проезд
Восстановление потолочного короба

- демонтаж разрушенного короба
- устройство каркаса из профилей
- обшивка короба гипсокартоном



Кор.1-2, эт.-1 Заглубленный проезд
Восстановление потолочного короба

- демонтаж разрушенного короба
- устройство каркаса из профилей
- обшивка короба гипсокартоном



Кор.1, КПП №1 Территория

Заделка штробы бетонной смесью

- устройство штробы
- прокладка кабелей
- заделка штробы бетонной смесью



КПП №1, Территория

Покраска стойки считывателя

- подготовка поверхности
- покраска стойки считывателя



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

10 июль 2018

Кор.5, Сек. 7, эт.-2 Холодный проезд Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка плитки и затирка швов



Кор.5, Сек. 7, эт.-2 Холодный проезд Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка плитки и затирка швов



Кор.5, Сек. 7, эт.-2 Холодный проезд
Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка плитки и затирка швов



Кор.5, Сек. 7, эт.-2 Холодный проезд
Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка плитки и затирка швов



Кор.2, эт.13 Квартирный холл

Косметический ремонт


- шпаклевка стен
- подготовка потолка и стен к покраске
- окраска стен и потолка в два слоя



Кор.2, эт.13 Квартирный холл

Косметический ремонт



- шпаклевка стен
- подготовка потолка и стен к покраске
- окраска стен и потолка в два слоя



Кор.2, эт.13 Квартирный холл

Косметический ремонт

- шпаклевка стен
- подготовка потолка и стен к покраске
- окраска стен и потолка в два слоя



Кор.2, эт.13 Квартирный холл

Косметический ремонт

- шпаклевка стен
- подготовка потолка и стен к покраске
- окраска стен и потолка в два слоя



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

11 июль 2018

Кор.5, Сек. 7, эт.-2 Холодный проезд
Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка плитки и затирка швов



Кор.5, Сек. 7, эт.-2 Холодный проезд
Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка плитки и затирка швов



Кор.5, Сек. 7, эт.-2 Холодный проезд
Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка плитки и затирка швов



Кор.5, Сек. 7, эт.-2 Холодный проезд
Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка плитки и затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

12 июль 2018


Кор.5, Сек. 7, эт.-2 Холодный проезд Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка плитки и затирка швов



К Кор.5, Сек. 7, эт.-2 Холодный проезд Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка плитки и затирка швов



Корп.5, Сек. 7, эт.-2 Холодный проезд
Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка плитки и затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

17 июль 2018

Корп.3 Кровля
Устройство шахты фановых труб
-покраска шахты фановых труб



Корп.3 Кровля

Устройство шахты фановых труб

-покраска шахты фановых труб



Корп.3, Кровля

Устройство шахты фановых труб

- устройство шахты из кирпича

-оштукатуривание стен шахты

-покраска шахты фановых труб



Корп.3, Кровля

Устройство шахты фановых труб

- устройство шахты из кирпича
- оштукатуривание стен шахты
- покраска шахты фановых труб



Корп.4, эт.1 Территория

Установка отсутствующей дренажной решетки лотка

- установка дренажной решетки



Кор.1, эт.-1 Заглубленный проезд
Косметический ремонт участка потолка
-подготовка потолка к покраске
-частичная покраска потолка



Кор.1, эт.-1 Заглубленный проезд
Косметический ремонт участка потолка
-подготовка потолка к покраске
-частичная покраска потолка



Кор.1, эт.-1 Паркинг м/м 92

Косметический ремонт участка потолка

-подготовка потолка к покраске

-частичная покраска потолка



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

18 июль 2018

Кор.1, эт.2 Территория

Восстановление плиточного покрытия

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-укладка плиточного покрытия и затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

19 июль 2018

Кор.1, эт.-1 Тамбур

Восстановление оконных откосов

- подготовка оконных откосов к покраске
- покраска откосов



Кор.1, эт.-1 Тамбур

Восстановление оконных откосов

- подготовка оконных откосов к покраске
- покраска откосов



Кор.1, эт.-1 Реечный потолок
Восстановление реечного потолка
-установка и крепеж реечного потолка



Кор.1, эт.-1 Заглубленный проезд
Восстановление потолочного короба
-демонтаж разрушенного короба
-устройство каркаса из профилей
-обшивка короба гипсокартоном



Кор.1 эт.-1 Заглубленный проезд
Восстановление потолочного короба

- демонтаж разрушенного короба
- устройство каркаса из профилей
- обшивка короба гипсокартоном



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

20 июль 2018

Кор.1, эт.-1 Тамбур
Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности и укладка плитки
- затирка швов



Сек 7, эт.1 Вестибюль

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности и установка плитки
- затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

23 июль 2018


Кор.4, эт.20 Квартирный холл

Косметический ремонт участка стены

- шпаклевка стен
- подготовка потолка и стен к покраске
- окраска стен и потолка в два слоя





Кор.4, эт.20 Квартирный холл
Косметический ремонт участка стены
-шпаклевка стен
-подготовка потолка и стен к покраске
-окраска стен и потолка в два слоя



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

24 июль 2018

Кор.1, эт.28 Квартирный холл
Восстановление декоративного элемента
-изготовление декоративного элемента
-установка декоративного элемента



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

25 июль 2018

Кор.1, эт.2 Территория

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.1, эт.2 Территория

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

26 июль 2018

Сек 7, эт.1 Вестибюль

Косметический ремонт участка стены


- шпаклевка стен
- подготовка участка стены к покраске
- окраска участка стены



Кор.4, эт.19 Квартирный холл

Косметический ремонт участка стены

- шпаклевка стен
- подготовка потолка и стен к покраске
- окраска стен и потолка в два слоя



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

27 июль 2018

Сек 3, эт.10 Вестибюль

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности и установка плитки
- затирка швов




Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

30 июль 2018

Сек 7, эт.1 Вестибюль

Косметический ремонт участка стены


- подготовка участка стены к покраске
- окраска участка стены



Сек 7, эт.1 Вестибюль

Косметический ремонт участка стены

- подготовка участка стены к покраске
- окраска участка стены



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

31 июль 2018

Кор.5,сек 1,1этаж Крыльцо

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- укладка плиточного покрытия и затирка швов

