

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

01 Августа 2018

Кор.3, эт.1 Пандус

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка плитки и затирка швов



Кор.1, эт.1 Въезд в паркинг

Изготовление бетонного основания под шлагбаум

- демонтаж шлагбаумов
- устройство штробы и прокладка кабелей
- изготовление бетонного основания под шлагбаум
- установка шлагбаума



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

03 Августа 2018

Кор.4, эт.1 Крыльцо

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и разрушенной стяжки
- устройство стяжки
- установка плитки и затирка швов



Кор.4, эт.1 Пандус

Восстановление облицовки парапета из гранитной плитки


- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка опалубки, приготовление и укладка бетонной смеси
- демонтаж опалубки



Кор.4, эт.1 Пандус

Восстановление облицовки парапета из гранитной плитки

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка опалубки, приготовление и укладка бетонной смеси
- демонтаж опалубки



Кор.1, эт.1 Въезд в паркинг

Устройство бетонного основания под считыватель

- установка опалубки
- приготовление и укладка бетонной смеси
- демонтаж опалубки



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

06 Августа 2018

Кор.4, эт.1 Въезд в заглубленный проезд

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка плитки и затирка швов



Кор.4, эт.1 Въезд в заглубленный проезд

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка плитки и затирка швов



Корп.4, эт.1 Въезд в заглубленный проезд

Восстановление плиточного покрытия


- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка плитки и затирка швов



Корп.1, Сек.7, эт.1 Вестибюль

Замена дверного блока в санузле

- демонтаж поврежденного дверного блока
- установка нового дверного блока
- шпаклевка и окраска откосов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

07 Августа 2018

Корп.5, Сек.3, эт.1 Отмостка

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и разрушенной стяжки
- устройство стяжки
- установка плитки и затирка швов



Кор.1, эт.1 Въезд в паркинг

Задельвание штробы бетоном

- прокладка кабеля
- заделывание штробы бетоном



Кор.1, эт.1 Въезд в паркинг
Заделывание штробы бетоном
-прокладка кабеля
-заделывание штробы бетоном



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

08 Августа 2018

Кор.1, эт.1 Въезд в паркинг
Окраска бетонных и металлических конструкций
-подготовка бетонных и металлических конструкций к окраске
-окраска бетонных и металлических конструкций



Кор.1, эт.1 Въезд в паркинг

Окраска бетонных и металлических конструкций

-подготовка бетонных и металлических конструкций к окраске

-окраска бетонных и металлических конструкций



Кор.1, эт.1 Въезд в паркинг

Окраска бетонных и металлических конструкций

-подготовка бетонных и металлических конструкций к окраске

-окраска бетонных и металлических конструкций



Кор.4, эт.1 Пандус

Восстановление облицовки парапета из гранитной плитки


- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка опалубки, приготовление и укладка бетонной смеси
- демонтаж опалубки



Кор.4, эт.1 Пандус

Восстановление облицовки парапета из гранитной плитки

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка опалубки, приготовление и укладка бетонной смеси
- демонтаж опалубки



Кор.1, эт.1 Въезд в паркинг
Восстановление дренажного лотка
-демонтаж разрушенного лотка
-установка дренажного лотка и решеток



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

09 Августа 2018

Кор.5, Сек.7сек, эт.1 Территория
Устройство пандуса
-установка опалубки
-приготовление и укладка бетонной смеси



Кор.5, Сек.7сек, эт.1 Территория

Устройство пандуса

- установка опалубки
- приготовление и укладка бетонной смеси



Кор.3, эт.2 Балкон

Окраска торца балкона

- подготовка поверхности к окраске
- окраска торца балкона в два слоя



Кор.3, эт.2 Балкон

Окраска торца балкона

-подготовка поверхности к окраске

-окраска торца балкона в два слоя



Кор.4, эт.2 Балкон

Окраска торца балкона

-подготовка поверхности к окраске

-окраска торца балкона в два слоя



Кор.4, эт.2 Балкон

Окраска торца балкона

-подготовка поверхности к окраске

-окраска торца балкона в два слоя



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк


10 Августа 2018

Кор.4, эт.1 Входная группа

Восстановление плиточного покрытия

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-укладка плитки и затирка швов



Кор.4, эт.2 Территория парапет
Восстановление облицовки парапета

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка плитки затирка швов



Кор.3, эт.1 Вентиляционная шахта
Окраска вентиляционных решеток

- очистка поверхности от ржавчины вздутой краски
- окраска решеток



Кор.3, эт.1 Вентиляционная шахта

Окраска вентиляционных решеток

-очистка поверхности от ржавчины вздутой краски

-окраска решеток



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

13 Августа 2018

Кор.1, эт.1 Вентиляционная шахта

Окраска вентиляционных решеток

-очистка поверхности от ржавчины вздутой краски

-окраска решеток



Кор.1, эт.1 Вентиляционная шахта

Окраска вентиляционных решеток

-очистка поверхности от ржавчины вздутой краски

-окраска решеток



Кор.1, эт.1 Вентиляционная шахта

Окраска вентиляционных решеток

-очистка поверхности от ржавчины вздутой краски

-окраска решеток



Кор.1, эт.1 Вентиляционная шахта

Окраска вентиляционных решеток

- очистка поверхности от ржавчины вздутой краски
- окраска решеток



Кор.2, эт.1 Вентиляционная шахта

Окраска вентиляционных решеток

- очистка поверхности от ржавчины вздутой краски
- окраска решеток



Корп.2, эт.1 Вентиляционная шахта

Окраска вентиляционных решеток

- очистка поверхности от ржавчины вздутой краски
- окраска решеток



Корп.5, Сек.1, эт.1 Отмстка

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и разрушенной стяжки
- устройство стяжки
- установка плитки и затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

14 Августа 2018

Кор.5, Сек 2-3, эт.1 Цоколь

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка плитки затирка швов



Кор.5, Сек 2-3, эт.1 Цоколь

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка плитки затирка швов



Корп.5, Сек 2-3, эт.1 Цоколь

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка плитки затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

15 Августа 2018

Корп.5, Сек.2, эт.1 Отмостка

Восстановление плиточного покрытия


- демонтаж отошедшей плитки и разрушенной стяжки
- устройство стяжки
- установка плитки и затирка швов



Кор.5, Сек 3, эт.1 Цоколь

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка плитки затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

16 Августа 2018

Кор.5, Сек. 5, эт.-2 Холодный проезд

Восстановление дорожного покрытия

- демонтаж поврежденных участков бетонных полов
- укладка дорожной карты
- приготовление и укладка бетонной смеси



Кор.5, Сек. 5, эт.-2 Холодный проезд

Восстановление дорожного покрытия

-демонтаж поврежденных участков бетонных полов

-укладка дорожной карты

-приготовление и укладка бетонной смеси



Кор.5, Сек. 5, эт.-2 Холодный проезд

Восстановление дорожного покрытия

-демонтаж поврежденных участков бетонных полов

-укладка дорожной карты

-приготовление и укладка бетонной смеси



Кор.5, Сек. 5, эт.-2 Холодный проезд
Восстановление дорожного покрытия

- демонтаж поврежденных участков бетонных полов
- укладка дорожной карты
- приготовление и укладка бетонной смеси



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

17 Августа 2018

Кор.5, Сек. 3, эт.12 Лифтовый холл

Восстановление откоса

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка плитки затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

20 Августа 2018

Кор.5, Сек. 3, эт.-2 Холодный проезд Восстановление дорожного покрытия

- демонтаж поврежденных участков бетонных полов
- укладка дорожной карты
- приготовление и укладка бетонной смеси



Кор.5, Сек. 3, эт.-2 Холодный проезд Восстановление дорожного покрытия

- демонтаж поврежденных участков бетонных полов
- укладка дорожной карты
- приготовление и укладка бетонной смеси




Кор.5, Сек. 3, эт.1 Входная группа
Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка плитки затирка швов



Кор.5, Сек. 3, эт.1 Входная группа
Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка плитки затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

21 Августа 2018

Кор.1, эт.2 Лифтовый холл

Восстановление откоса

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка плитки затирка швов



Кор.5, Сек. 3, эт.1 Входная группа

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка плитки затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

22 Августа 2018

Кор.5, Сек. 5, эт.-2 Холодный проезд Восстановление дорожного покрытия

- демонтаж поврежденных участков бетонных полов
- укладка дорожной карты
- приготовление и укладка бетонной смеси



Кор.5, Сек. 5, эт.-2 Холодный проезд Восстановление дорожного покрытия

- демонтаж поврежденных участков бетонных полов
- укладка дорожной карты
- приготовление и укладка бетонной смеси



Кор.5, Сек. 5, эт.-2 Холодный проезд

Восстановление дорожного покрытия

-демонтаж поврежденных участков бетонных полов

-укладка дорожной карты

-приготовление и укладка бетонной смеси



Кор.5, Сек. 5, эт.-2 Холодный проезд

Восстановление дорожного покрытия

-демонтаж поврежденных участков бетонных полов

-укладка дорожной карты

-приготовление и укладка бетонной смеси



Кор.3, эт.2 Крыльцо

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка плитки и затирка швов



Кор.3, эт.2 Крыльцо

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка плитки и затирка швов




Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

23 Августа 2018

Кор.5, Сек. 4, эт.1 Входная группа Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка плитки затирка швов



Кор.5, Сек. 3, эт.-2 Диспетчерская Восстановление откоса

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка плитки и затирка швов



Кор.5, Сек. 3, эт.-2 Диспетчерская
Восстановление плиточного покрытия
-демонтаж отошедшей плитки и клея
-установка плитки и затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

24 Августа 2018

Кор.5, Сек. 4, эт.1 Входная группа
Восстановление плиточного покрытия
-демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка плитки и затирка швов



Кор.5, Сек. 4, эт.-2 Холодный проезд
Восстановление дорожного покрытия

- демонтаж поврежденных участков бетонных полов
- укладка дорожной карты
- приготовление и укладка бетонной смеси



Кор.5, Сек. 4, эт.-2 Холодный проезд
Восстановление дорожного покрытия


- демонтаж поврежденных участков бетонных полов
- укладка дорожной карты
- приготовление и укладка бетонной смеси



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

27 Августа 2018

Кор.5, Сек. 4, эт.1 Входная группа
Восстановление плиточного покрытия
-демонтаж отошедшей плитки и клея
-установка плитки и затирка швов



Кор.5, Сек. 4, эт.-2 Холодный проезд
Восстановление дорожного покрытия
-демонтаж поврежденных участков бетонных полов
-приготовление и укладка бетонной смеси



Кор.5, Сек. 4, эт.-2 Холодный проезд
Восстановление дорожного покрытия
-демонтаж поврежденных участков бетонных полов
-приготовление и укладка бетонной смеси



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

28 Августа 2018

Кор.5, Сек. 5, эт.1 Входная группа
Восстановление плиточного покрытия
-демонтаж отошедшей плитки и клея
-установка плитки и затирка швов



Кор.5, Сек. 4, эт.1 Отмостка

Восстановление плиточного покрытия

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-установка плитки и затирка швов



Кор.5, Сек. 5, эт.1 Входная группа

Восстановление плиточного покрытия

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-установка плитки и затирка швов



Кор.5, Сек. 4, эт.-2 Холодный проезд
Восстановление дорожного покрытия

- демонтаж поврежденных участков бетонных полов
- приготовление и укладка бетонной смеси



Кор.5, Сек. 4, эт.-2 Холодный проезд
Восстановление дорожного покрытия

- демонтаж поврежденных участков бетонных полов
- приготовление и укладка бетонной смеси





Кор.5, Сек. 4, эт.-2 Холодный проезд
Восстановление дорожного покрытия
-демонтаж поврежденных участков бетонных полов
-приготовление и укладка бетонной смеси



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

29 Августа 2018

Кор.5, Сек.3, эт.13 Квартирный холл
Восстановление декоративного элемента
-изготовление декоративного элемента
-установка и покраска декоративного элемента



Кор.1, эт.1 Участок фасада

Восстановление плитки

- подрезка плитки по размеру
- установка плитки



Кор.5, Сек. 5, эт.1 Входная группа

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- установка плитки и затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

30 Августа 2018

Кор.5, Сек.6, эт.1 этаж Входная группа

Восстановление плиточного покрытия

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-установка плитки и затирка швов



Кор.5, Сек.6, эт.1 этаж Входная группа

Восстановление плиточного покрытия

-демонтаж отошедшей плитки и клея


-установка плитки и затирка швов



Кор.3, эт.1 Лифтовый холл

Восстановление участка стены

- восстановление кирпичной кладки
- оштукатуривание, шпаклевание стены
- грунтовка и покраска стены



Кор.2, эт.15 Вентилируемый фасад

Восстановление фасадной плитки

- установка фасадной плитки



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

29 Августа 2018

Кор.5, Сек.6, эт.1 этаж Входная группа

Восстановление плиточного покрытия

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-установка плитки и затирка швов



Кор.5, Сек.6, эт.1 этаж Отмостка

Восстановление плиточного покрытия

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-установка плитки и затирка швов

