

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

01 Ноября 2018

Кор.5, Сек.1, эт.9 Лифтовой холл

Восстановление настенного плиточного покрытия


- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки и затирка швов





Кор.5, Сек.7, эт.1 Лестничный марш

Укладка напольного плиточного покрытия

- подготовка поверхности
- укладка плитки и затирка швов



Кор.5, Сек.7, эт.1 Лестничный марш
Укладка напольного плиточного покрытия
-подготовка поверхности
-укладка плитки и затирка швов



Кор.2, эт.32 Квартирный холл
Восстановление кирпичной кладки
-восстановление кирпичной кладки



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

02 Ноября 2018

Кор.2, эт.32 Квартирный холл
Оштукатуривание участка стены
-восстановление кирпичной кладки



Кор.5, Сек.1, эт.7 Лифтовой холл
Восстановление настенного плиточного покрытия
-демонтаж отошедшей плитки и клея
-подготовка поверхности



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

06 Ноября 2018

Кор.5, Сек.1, эт.7 Лифтовой холл

Восстановление настенного плиточного покрытия

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-укладка плитки и затирка швов



Кор.5, Сек.1, эт.6 Лифтовой холл

Восстановление откосов

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-укладка плитки и затирка швов



Кор.5, Сек.1, эт.6 Лифтовой холл

Восстановление откосов

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-укладка плитки и затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

07 Ноября 2018

Кор.5, Сек.1, эт.5 Лифтовой холл

Восстановление откосов

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-укладка плитки и затирка швов



Кор.5, Сек.1, эт.4 Лифтовой холл

Восстановление откосов

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки и затирка швов



Кор.5, Сек.1, эт.4 Лифтовой холл

Восстановление откосов

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки и затирка швов



Кор.5, Сек.1, эт.4 Лифтовой холл

Восстановление откосов

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-укладка плитки и затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк



08 Ноября 2018

Кор.5, Сек.1, эт.4 Лифтовой холл

Восстановление настенного плиточного покрытия


-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности



Кор.3, эт.35 Машинное отделение
Устройство звукопоглощающего короба

- устройство каркаса из профилей
- заполнение каркаса минплитой
- обшивка каркаса листами ГКЛО



Кор.3, эт.35 Машинное отделение
Устройство звукопоглощающего короба

- устройство каркаса из профилей
- заполнение каркаса минплитой
- обшивка каркаса листами ГКЛО



Кор.3, эт.35 Машинное отделение
Устройство звукопоглощающего короба


- устройство каркаса из профилей
- заполнение каркаса минплитой
- обшивка каркаса листами ГКЛО



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

09 Ноября 2018

Кор.5, Сек.1, эт.4 Лифтовой холл
Восстановление настенного плиточного покрытия
-укладка плитки и затирка швов



Кор.5, Сек.1, эт.3 Лифтовой холл

Восстановление откосов


- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки и затирка швов



Кор.5, Сек.1, эт.3 Лифтовой холл

Восстановление откосов


- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки и затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

12 Ноября 2018

Кор.5, Сек.1, эт.3 Лифтовой холл
Восстановление настенного плиточного покрытия
-демонтаж отошедшей плитки и клея
-подготовка поверхности



Кор.2-3, эт.1 Территория
Укрытие решеток оргалитом от атмосферных осадков
-укладка оргалита
-фиксирование листов оргалита вязальной проволокой



Кор.2-3, эт.1 Территория

Укрытие решеток оргалитом от атмосферных осадков

-укладка оргалита

-фиксирование листов оргалита вязальной проволокой



Кор.2-3, эт.1 Территория

Укрытие решеток оргалитом от атмосферных осадков

-укладка оргалита

-фиксирование листов оргалита вязальной проволокой



Кор.2-3, эт.1 Территория

Укрытие решеток оргалитом от атмосферных осадков

-укладка оргалита

-фиксирование листов оргалита вязальной проволокой




Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

13 Ноября 2018


Кор.5, Сек.1, эт.3 Лифтовой холл

Восстановление настенного плиточного покрытия



-укладка плитки и затирка швов



Кор.5, Сек.5, эт.11 Квартирный холл
Восстановление декоративного элемента
-изготовление и установка декоративного элемента



Кор.5, Сек.2, эт.14 Лифтовой холл
Восстановление отколов
-демонтаж отошедшей плитки и клея
-подготовка поверхности
-укладка плитки и затирка швов



Кор.5, Сек.2, эт.14 Лифтовой холл

Восстановление откосов

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-укладка плитки и затирка швов





Кор.5, Сек.2, эт.14 Лифтовой холл

Восстановление откосов

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-укладка плитки и затирка швов





Кор.5, Сек.2, эт.14 Лифтовой холл

Восстановление плиточного покрытия

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-укладка плитки и затирка швов





Кор.5, Сек.2, эт.11 Квартирный холл

Восстановление откосов

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-укладка плитки и затирка швов



Кор.5, Сек.2, эт.11 Квартирный холл

Восстановление откосов



- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки и затирка швов



Кор.5, Сек.2, эт.11 Лифтовой холл

Восстановление настенного плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности




Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

14 Ноября 2018

Кор.5, Сек.2, эт.11 Лифтовой холл
Восстановление настенного плиточного покрытия
-укладка плитки и затирка



Кор.5, Сек.2, эт.10 Лифтовой холл
Восстановление отколов
-демонтаж отошедшей плитки и клея
-подготовка поверхности
-укладка плитки и затирка швов




Кор.5, Сек.2, эт.10 Квартирный холл

Восстановление откосов

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-укладка плитки и затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

15 Ноября 2018

Кор.5, Сек.2, эт.7 Лифтовой холл

Восстановление настенного плиточного покрытия

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности



Кор.5, Сек.2, эт.7 Квартирный холл

Восстановление настенной плитки

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки и затирка швов



Кор.3, эт.35 Машинное отделение

Устройство звукопоглощающего короба

- устройство каркаса из профилей
- заполнение каркаса минплитой



Кор.3, эт.35 Машинное отделение
Устройство звукопоглощающего короба
-устройство каркаса из профилей
-заполнение каркаса минплитой



Кор.3, эт.35 Машинное отделение
Устройство звукопоглощающего короба
-устройство каркаса из профилей
-заполнение каркаса минплитой



Кор.5, Сек.3, эт.7 Лестничный марш

Восстановление порога

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-укладка плитки и затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

16 Ноября 2018

Кор.5, Сек.2, эт.7 Лифтовой холл

Восстановление настенного плиточного покрытия

-укладка плитки и затирка швов



Кор.3, эт.35 Машинное отделение
Устройство звукопоглощающего короба
-обшивка каркаса листами ГКЛО



Кор.3, эт.35 Машинное отделение
Устройство звукопоглощающего короба
-обшивка каркаса листами ГКЛО



Кор.3, эт.35 Машинное отделение
Устройство звукопоглощающего короба
-обшивка каркаса листами ГКЛО



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

19 Ноября 2018


Кор.5, Сек.2, эт.6 Лифтовой холл
Восстановление настенного плиточного покрытия
-демонтаж отошедшей плитки и клея
-подготовка поверхности



Кор.5, Сек.2, эт.6 Лифтовой холл
Восстановление настенного плиточного покрытия
-укладка плитки и затирка швов



Кор.5, Сек.2, эт.6 Квартирный холл
Восстановление настенного плиточного покрытия
-укладка плитки и затирка швов




Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

20 Ноября 2018

Кор.5, Сек.2, эт.5 Лифтовой холл
Восстановление настенного плиточного покрытия
-демонтаж отошедшей плитки и клея
-подготовка поверхности



Кор.2, эт.32 Квартирный холл
Косметический ремонт
-шпаклевка стен
-подготовка участка стен к покраске
-окраска стен



Кор.2, эт.32 Квартирный холл

Косметический ремонт

-шпаклевка стен

-подготовка участка стен к покраске

-окраска стен




Кор.2, эт.32 Квартирный холл

Косметический ремонт

-шпаклевка стен

-подготовка участка стен к покраске

-окраска стен




Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

21 Ноября 2018

Кор.5, Сек.2, эт.5 Лифтовой холл
Восстановление настенного плиточного покрытия
-демонтаж отошедшей плитки и клея
-подготовка поверхности



Кор.5, Сек.2, эт.5 Квартирный холл
Восстановление настенного плиточного покрытия
-демонтаж отошедшей плитки и клея
-подготовка поверхности



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

22 Ноября 2018

Кор.1, эт.8 Квартирный холл

Локальный ремонт участка стены


- шпаклевка стен
- подготовка участка стены к покраске
- локальная окраска участка стены



Кор.1, эт.7 Квартирный холл

Локальный ремонт участка стены


- шпаклевка стен
- подготовка участка стены к покраске
- локальная окраска участка стены



Кор.1, эт.6 Квартирный холл

Локальный ремонт участка потолка

- подготовка участка потолка к покраске
- локальная окраска участка потолка



Кор.5, Сек.2, эт.4 Лифтовой холл

Восстановление настенного плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

23 Ноября 2018

Кор.5, Сек.2, эт.4 Лифтовой холл

Восстановление настенного плиточного покрытия

-укладка плитки и затирка швов



Кор.5, Сек.2, эт.5 Квартирный холл

Восстановление настенного плиточного покрытия

-демонтаж отошедшей плитки и клея


-подготовка поверхности



Кор.3, эт.-1 Лифтовой холл

Установка уголка

-установка уголка на жидкие гвозди



Кор.5, Сек.2, эт.3 Квартирный холл

Восстановление настенного плиточного покрытия

-укладка плитки и затирка швов




Кор.3, Сек.2, эт.3 Квартирный холл
Восстановление настенного плиточного покрытия
-укладка плитки и затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

26 Ноября 2018

Кор.4, эт.-1 Паркинг
Косметический ремонт стен
-подготовка стен к покраске
-окраска стен



Кор.4, эт.-1 Паркинг
Косметический ремонт стен
-подготовка стен к покраске
-окраска стен



Кор.5, Сек.2, эт.3 Лифтовой холл
Восстановление откосов
-укладка плитки и затирка швов



Кор.5, Сек.2, эт.3 Лифтовой холл
Восстановление откосов
-укладка плитки и затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

27 Ноября 2018

Кор.2, эт.26 Квартирный холл
Косметический ремонт
-подготовка стен к покраске
-окраска стен



Кор.2, эт.26 Квартирный холл

Косметический ремонт

-подготовка стен к покраске

-окраска стен




Кор.2, эт.26 Квартирный холл

Косметический ремонт

-подготовка стен к покраске

-окраска стен





Кор.2, эт.26 Квартирный холл

Косметический ремонт

-подготовка стен к покраске

-окраска стен



Кор.2, эт.26 Квартирный холл

Косметический ремонт

-подготовка стен к покраске

-окраска стен



Кор.2, эт.26 Квартирный холл
Косметический ремонт
-подготовка стен к покраске
-окраска стен



Кор.4, эт.-1 Паркинг
Восстановление настенного плиточного покрытия
-снятие разрушенного наливного пола, подготовка поверхности



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

28 Ноября 2018

Кор.2, эт.25 Квартирный холл

Косметический ремонт

-подготовка стен к покраске

-окраска стен



Кор.2, эт.25 Квартирный холл

Косметический ремонт

-подготовка стен к покраске

-окраска стен



Кор.2, эт.25 Квартирный холл

Косметический ремонт

-подготовка стен к покраске

-окраска стен



Кор.2, эт.25 Квартирный холл

Косметический ремонт

-подготовка стен к покраске

-окраска стен




Кор.2, эт.25 Квартирный холл

Косметический ремонт

-подготовка стен к покраске

-окраска стен





Кор.2, эт.25 Квартирный холл

Косметический ремонт

-подготовка стен к покраске

-окраска стен



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

29 Ноября 2018


Кор.3, Сек.3 эт.12 Квартирный холл
Восстановление настенной плитки
-укладка плитки и затирка швов



Кор.5, Сек.3, эт.12 Лифтовой холл
Восстановление откосов
-укладка плитки и затирка швов



Кор.5, Сек.3, эт.12 Лифтовой холл
Восстановление откосов
-укладка плитки и затирка швов




Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

30 Ноября 2018

Кор.3, Сек.3 эт.12 Квартирный холл
Восстановление откосов
-укладка плитки и затирка швов



Кор.3, Сек.3 эт.12 Квартирный холл
Восстановление откосов
-укладка плитки и затирка швов



Кор.5, Сек.3, эт.11 Лифтовой холл
Восстановление откосов
-укладка плитки и затирка швов



Кор.2, эт.24 Квартирный холл

Косметический ремонт

-подготовка стен к покраске

-окраска стен



Кор.2, эт.24 Квартирный холл

Косметический ремонт

-подготовка стен к покраске

-окраска стен





Кор.2, эт.24 Квартирный холл

Косметический ремонт

-подготовка стен к покраске

-окраска стен



Кор.2, эт.24 Квартирный холл

Косметический ремонт

-подготовка стен к покраске

-окраска стен



Кор.2, эт.24 Квартирный холл

Косметический ремонт

-подготовка стен к покраске

-окраска стен

