

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

01 Октября 2018

Кор.4, эт.2 Отмостка

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки затирка швов



Кор.5, Сек. 3, эт.1 Крыльцо

Гидроизоляционные работы

- подготовка поверхности
- устройство стяжки
- нанесение гидроизоляции



Кор.5, Сек. 3, эт.1 Крыльцо

Гидроизоляционные работы

- подготовка поверхности
- устройство стяжки
- нанесение гидроизоляции



Кор.5, Сек. 3, эт.1 Крыльцо

Гидроизоляционные работы

- подготовка поверхности
- устройство стяжки
- нанесение гидроизоляции



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

02 Октября 2018

Корп.3, эт.-1 Паркинг

Установка дренажного лотка

-изготовление лотка

-монтаж лотка

-регулировка уклона, герметизация стыков



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

03 Октября 2018

Корп.5, Сек.3, эт.-2 Паркинг

Герметизация деформационного шва

-демонтаж отошедшего герметика

-подготовка поверхности

-заполнение шва герметикам



Корп.5, Сек.3, эт.-2 Паркинг

Герметизация деформационного шва

- демонтаж отошедшего герметика
- подготовка поверхности
- заполнение шва герметикам



Корп.5, Сек.3, эт.-2 Паркинг

Герметизация деформационного шва

- демонтаж отошедшего герметика
- подготовка поверхности
- заполнение шва герметикам



Сек.4, эт.1 Входная группа внутренний двор
Восстановление реечного потолка
-установка и фиксация реек



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

04 Октября 2018

Кор.1, эт.1 Вестибюль
Восстановление плиточного покрытия
-демонтаж отошедшей плитки и клея
-подготовка поверхности
-установка плитки затирка швов



Кор.1, эт.1 Вестибюль

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки затирка швов



Кор.1, эт.2 Территория

Замена остекления ограждения

- демонтаж поврежденного стекла
- установка и регулировка нового стекла



Кор.1, эт.2 Территория

Замена остекления ограждения

- демонтаж поврежденного стекла
- установка и регулировка нового стекла



Кор.1, эт.2 Территория

Замена остекления ограждения

- демонтаж поврежденного стекла
- установка и регулировка нового стекла



Кор.1, эт.2 Территория

Замена остекления ограждения

- демонтаж поврежденного стекла
- установка и регулировка нового стекла



Кор.4, эт.2 Территория

Замена остекления ограждения

- демонтаж поврежденного стекла
- установка и регулировка нового стекла



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

05 Октября 2018

Кор.1, эт.-1 Вестибюль

Косметический ремонт участка стены

- очистка стены от вздутой шпаклевки
- обработка антиплесенью, шпаклевка стены
- окраска стены



Кор.1, эт.-1 Вестибюль

Косметический ремонт участка стены

- очистка стены от вздутой шпаклевки
- обработка анти плесенью шпаклевка стены
- окраска стены



Кор.1, эт.-1 Вестибюль

Косметический ремонт участка стены

- очистка стены от вздутой шпаклевки
- обработка антиплесенью, шпаклевка стены
- окраска стены



Кор.1, эт.1 Вестибюль

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки затирка швов



Кор.3, эт.-1 Фасад

Восстановление настенной плитки

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

09 Октября 2018

Кор.2, эт.1 Паркинг

Восстановление примыканий бетонных плит

- демонтаж отошедшей бетонной стяжки
- монтаж металлических уголков, сварочные работы
- укладка раствора возле примыканий плиты и уголка
- заполнение шва мастикой



Кор.2, эт.1 Паркинг

Восстановление примыканий бетонных плит

- демонтаж отошедшей бетонной стяжки
- монтаж металлических уголков, сварочные работы
- укладка раствора возле примыканий плиты и уголка
- заполнение шва мастикой



Кор.2, эт.1 Паркинг

Восстановление примыканий бетонных плит

- демонтаж отошедшей бетонной стяжки
- монтаж металлических уголков, сварочные работы
- укладка раствора возле примыканий плиты и уголка
- заполнение шва мастикой



Кор.4, эт.-1 Заглубленный проезд
Замена металлической двери
-демонтаж коробки и двери
-установка и крепёж новой двери



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

10 Октября 2018

Кор.4, эт.-1 Заглубленный проезд
Замена металлической двери
-демонтаж коробки и двери
-установка и крепёж новой двери



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

11 Октября 2018

Кор.3, эт.-1 Кабельный ввод
Ремонт дверного полотна
-очистка дверей от коррозии
-обшивка двери листом металла
-установка козырька



Сек.7, эт.3 Квартирный холл
Восстановление плиточного покрытия
-демонтаж отошедшей плитки и клея
-подготовка поверхности
-установка плитки затирка швов



Сек.2, эт.4 Квартирный холл

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки затирка швов



Корп.5, Сек.7, эт.1 Парапет

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

12 Октября 2018

Корп.1, эт.1 КПП№1

Ремонт дорожного покрытия


- демонтаж поврежденного участка
- укладка дорожной карты
- приготовление и укладка бетонной смеси



Корп.5, Сек.7, эт.1 Вестибюль

Восстановление потолка

- демонтаж разрушенного каркаса и мокрого гипсокартона
- восстановление и обшивка каркаса гипсокартоном
- шпаклевка, грунтовка и окраска потолка



Корп.5, Сек.7, эт.1 Вестибюль

Восстановление потолка

- демонтаж разрушенного каркаса и мокрого гипсокартона
- восстановление и обшивка каркаса гипсокартоном
- шпаклевка, грунтовка и окраска потолка



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

15 Октября 2018

Кор.3 эт.24,23,18,14 Балкон

Замена остекления парапета

- демонтаж поврежденного стекла
- установка и регулировка нового стекла





Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

16 Октября 2018

Кор.3, эт.1 Вход в ТСЖ
Восстановление реечного потолка
-установка отсутствующих реек
-установка уголка



Кор.4, эт.1 Вход в ТСЖ
Восстановление реечного потолка
-установка отсутствующих реек
-установка уголка



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

17 Октября 2018


Кор.4, эт.32 Балкон

Восстановление плиточного покрытия

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-установка плитки затирка швов




Кор.4, эт.32 Балкон

Восстановление плиточного покрытия

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-установка плитки затирка швов





Кор.4, эт.28 Балкон

Восстановление плиточного покрытия

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-установка плитки затирка швов





Кор.4, эт.28 Балкон

Восстановление плиточного покрытия

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-установка плитки затирка швов



Кор.4, эт.24 Балкон

Восстановление плиточного покрытия

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-установка плитки затирка швов




Кор.4, эт.24 Балкон

Восстановление плиточного покрытия

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-установка плитки затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

18 Октября 2018

Кор.4, эт.23 Балкон

Восстановление плиточного покрытия

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-установка плитки затирка швов



Кор.4, эт.1 Фасад

Покраска вентиляционных решеток

-очистка поверхности от ржавчины и вздутой краски

-покраска решеток



Кор.4, эт.1 Фасад

Восстановление плиточного покрытия

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-установка плитки затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

19 Октября 2018

Кор.4, эт.1 Фасад

Восстановление плиточного покрытия

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-установка плитки затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

22 Октября 2018

Кор.4, эт.36 Балкон

Восстановление плиточного покрытия

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-установка плитки затирка швов





Кор.4, эт.36 Балкон

Восстановление плиточного покрытия

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-установка плитки затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

23 Октября 2018

Кор.4-5, эт.1 Территория

Восстановление плиточного покрытия на парапете

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки затирка швов




Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

24 Октября 2018

Кор.2, эт.-1, Въезд в паркинг

Устройство портала на въездных воротах

- установка каркаса из профилей
- обшивка каркаса листами ЦСП
- покраска ЦСП в сигнальный цвет



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

25 Октября 2018

Кор.1, эт.-1 Венткамера №56 Г

Восстановление кирпичной стены

-устройство кирпичной перегородки толщиной 120 мм.





Кор.4, эт.-1 Коридор

Восстановление откоса

-оштукатуривание откоса

-подготовка поверхности

-окраска откоса в два слоя установка декоративного уголка



Кор.5, Сек.7, эт.1 Вход на лестничный марш

Окраска дверного порога

- подготовка поверхности
- окраска порога




Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

26 Октября 2018

Кор.4, эт.19 Балкон

Восстановление напольного плиточного покрытия


- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки затирка швов



Кор.4, эт.18 Балкон

Восстановление напольного плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки затирка швов



Кор.5, Сек.1, эт.12 Лифтовой холл

Восстановление плиточного покрытия на откосах

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

29 Октября 2018

Кор.5, Сек.1, эт.11 Лифтовой холл
Восстановление плиточного покрытия на откосах

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки затирка швов



Кор.5, Сек.1, эт.11 Лифтовой холл
Восстановление настенного плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности




Кор.5, Сек.1, эт.11 Лифтовой холл
Восстановление настенного плиточного покрытия
- установка плитки затирка швов



Кор.2, Территория
Установка шатра
-Разборка и демонтаж шатра



Кор.2, эт.32 Квартирный холл
Устройство проема в стене для проведения сварочных работ
-демонтаж кирпичной кладки



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

30 Октября 2018

Кор.5, Сек.1, эт.10 Лифтовой холл
Восстановление настенного плиточного покрытия
-демонтаж отошедшей плитки и клея
-подготовка поверхности
-установка плитки затирка швов



Кор.5, Сек.1, эт.10 Лифтовой холл
Восстановление плиточного покрытия на откосах

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

31 Октября 2018

Кор.5, Сек.1, эт.9 Лифтовой холл
Восстановление настенного плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности



