

## Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

03 Декабря 2018

**Кор.2, эт.10 Квартирный холл**

**Косметический ремонт**

-подготовка стен к покраске

-окраска стен




**Кор.2, эт.10 Квартирный холл**

**Косметический ремонт**

-подготовка стен к покраске

-окраска стен





**Кор.2, эт.10 Квартирный холл**

**Косметический ремонт**

-подготовка стен к покраске

-окраска стен





**Кор.2, эт.10 Квартирный холл**

**Косметический ремонт**


-подготовка стен к покраске

-окраска стен





**Кор.2, эт.-1 Нижний уровень паркинга**  
**Восстановление деформационного шва**  
-приготовление и укладка раствора  
-установка профиля деформационного шва



**Кор.5, Сек.3, эт.10 Лифтовый холл**  
**Восстановление настенного плиточного покрытия**  
-демонтаж отошедшей плитки и клея  
-подготовка поверхности



## Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

04 Декабря 2018

**Кор.5, Сек.3, эт.10 Лифтовый холл**  
**Восстановление настенного плиточного покрытия**  
-подготовка поверхности  
-укладка плитки и затирка швов




**Кор.5, Сек.2, эт.5 Лифтовой холл**  
**Восстановление потолочного плинтуса**  
-установка потолочного плинтуса  
-окраска потолочного плинтуса





**Кор.2, эт.9 Квартирный холл**  
**Косметический ремонт**  
-подготовка потолка к покраске  
-окраска потолка



**Кор.2, эт.9 Квартирный холл**  
**Косметический ремонт**  
-подготовка потолка к покраске  
-окраска потолка



**Кор.2, эт.9 Квартирный холл**

**Косметический ремонт**

-подготовка потолка к покраске

-окраска потолка




**Кор.2, эт.9 Квартирный холл**

**Косметический ремонт**

-подготовка потолка к покраске

-окраска потолка





**Кор.2, эт.9 Квартирный холл**  
**Косметический ремонт**  
-подготовка потолка к покраске  
-окраска потолка



## Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

05 декабря 2018

**Кор.2, эт.9 Квартирный холл**  
**Косметический ремонт**  
-подготовка стен к покраске  
-окраска стен



**Кор.2, эт.9 Квартирный холл**

**Косметический ремонт**

-подготовка стен к покраске

-окраска стен




**Кор.2, эт.9 Квартирный холл**

**Косметический ремонт**

-подготовка стен к покраске

-окраска стен






**Кор.2, эт.9 Квартирный холл**  
**Косметический ремонт**  
-подготовка стен к покраске  
-окраска стен



**Кор.2, эт.9 Квартирный холл**  
**Косметический ремонт**  
-подготовка стен к покраске  
-окраска стен




**Кор.2, эт.9 Квартирный холл**  
**Косметический ремонт**  
-подготовка стен к покраске  
-окраска стен



## Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

06 декабря 2018

**Кор.2, эт.8 Квартирный холл**  
**Косметический ремонт**  
-подготовка стен к покраске  
-окраска стен





**Кор.2, эт.8 Квартирный холл**

**Косметический ремонт**

-подготовка стен к покраске

-окраска стен



**Кор.2, эт.8 Квартирный холл**

**Косметический ремонт**

-подготовка стен к покраске


-окраска стен



**Кор.2, эт.8 Квартирный холл**

**Косметический ремонт**

- подготовка стен к покраске
- окраска стен





**Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**

**07 декабря 2018**

**Кор.5, Сек.3, эт.8 Квартирный холл**

**Восстановление откосов**

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки и затирка швов







**Кор.5, Сек.3, эт.8 Квартирный холл**

**Восстановление откосов**

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-укладка плитки и затирка швов



**Кор.5, Сек.3, эт.8 Квартирный холл**

**Восстановление откосов**

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-укладка плитки и затирка швов



**Кор.5, Сек.3, эт.8 Лифтовой холл**

**Восстановление откосов**

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки и затирка швов



**Кор.5, Сек.3, эт.8 Лифтовой холл**

**Восстановление откосов**

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки и затирка швов






**Кор.5, Сек.3, эт.8 Лифтовой холл**

**Восстановление откосов**

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-укладка плитки и затирка швов



**Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**

**10 декабря 2018**

**Кор.5, Сек.3, эт.7 Лифтовой холл**

**Восстановление настенного плиточного покрытия**

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности




**Кор.5, Сек.3, эт.7 Лифтовой холл**  
**Восстановление настенного плиточного покрытия**

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности




**Кор.2, эт.6 Квартирный холл**  
**Косметический ремонт**

- подготовка стен к покраске
- окраска стен





**Кор.2, эт.6 Квартирный холл**  
**Косметический ремонт**  
-подготовка стен к покраске  
-окраска стен



**Кор.2, эт.6 Квартирный холл**  
**Косметический ремонт**  
-подготовка стен к покраске  
-окраска стен



## Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

11 декабря 2018

Кор.5, Сек.3, эт.6 Квартирный холл

Восстановление откосов

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-укладка плитки и затирка швов



Кор.5, Сек.3, эт.6 Квартирный холл

Восстановление откосов

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-укладка плитки и затирка швов





**Кор.5, Сек.3, эт.6 Квартирный холл**

**Восстановление откосов**

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-укладка плитки и затирка швов



**Кор.5, Сек.3, эт.6 Квартирный холл**

**Восстановление откосов**

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-укладка плитки и затирка швов



# Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

12 декабря 2018

Кор.5, Сек.3, эт.7 Лифтовой холл  
Восстановление настенного плиточного покрытия  
-укладка плитки и затирка швов



Кор.5, Сек.3, эт.7 Лифтовой холл  
Восстановление настенного плиточного покрытия  
-укладка плитки и затирка швов





## Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

13 декабря 2018

**Кор.2, эт.-1 Заглубленный проезд**  
**Восстановление настенных панелей**  
-демонтаж поврежденных панелей  
-установка настенных панелей



**Кор.5, Сек.3, эт.6 Квартирный холл**  
**Восстановление настенного плиточного покрытия**  
-демонтаж отошедшей плитки и клея  
-подготовка поверхности





**Кор.5, Сек.3, эт.6 Квартирный холл**  
**Восстановление настенного плиточного покрытия**

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки и затирка швов




**Кор.5, Сек.3, эт.4 Квартирный холл**  
**Восстановление настенного плиточного покрытия**

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности





**Кор.5, Сек.3, эт.4 Квартирный холл**  
**Восстановление настенного плиточного покрытия**  
-укладка плитки и затирка швов



**Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**

**14 декабря 2018**

**Кор.2, эт.20 Квартирный холл**  
**Восстановление настенного плиточного покрытия**  
-демонтаж отошедшей плитки и клея  
-подготовка поверхности  
-укладка плитки и затирка швов



**Кор.5, Сек.3, эт.3 Лифтовой холл**  
**Восстановление настенного плиточного покрытия**

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки и затирка швов



**Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**

**17 декабря 2018**


**Кор.5, Сек.3, эт.3 Лифтовой холл**  
**Восстановление настенного плиточного покрытия**

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки и затирка швов





**Кор.5, Сек.3, эт.7 Лифтовой холл**  
**Восстановление декоративного элемента**  
-монтаж потолочного плинтуса  
-окраска потолочного плинтуса



## Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

18 декабря 2018

**Кор.5, Сек.4, эт.-3 Паркинг**  
**Устройство дренажного лотка**  
-изготовление лотка  
-установка лотка и герметизация стыков





**Кор.2, эт.6 Квартирный холл**

**Восстановление настенного плиточного покрытия**

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-укладка плитки и затирка швов



**Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**

**19 декабря 2018**

**Кор.5, Сек.4, эт.12 Квартирный холл**

**Восстановление отколов**

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-укладка плитки и затирка швов






**Кор.5, Сек.4, эт.12 Лифтовой холл**

**Восстановление откосов**

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки и затирка швов



**Кор.5, Сек.4, эт.11 Лифтовой холл**

**Восстановление откосов**

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки и затирка швов



## Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк


20 декабря 2018

Кор.5, Сек.3, эт.-2 Верхний уровень паркинга

**Косметический ремонт участка стены**

-подготовка участка стены к покраске

-окраска участка стены



Кор.4, эт.-1 Нижний уровень паркинга

**Покраска металлического уголка**

-очистка уголка от ржавчины

-окраска металлического уголка





**Кор.5, Сек.4, эт.7 Лифтовой холл**

**Восстановление настенного плиточного покрытия**



- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки и затирка швов



**Кор.5, Сек.4, эт.7 Лифтовой холл**

**Восстановление настенного плиточного покрытия**

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки и затирка швов



**Кор.2, эт.-1 Нижний уровень паркинга**

**Покраска металлического уголка**

-очистка уголка от ржавчины

-окраска металлического уголка



**Кор.2, эт.-1 Паркинг**

**Покраска металлического уголка**

-очистка уголка от ржавчины

-окраска металлического уголка





## Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

21 декабря 2018

Кор.1, эт.-1 Коридор

**Замена дверного блока**

-демонтаж старого дверного блока

-установка нового дверного блока



Кор.1, эт.-1 Коридор

**Замена дверного блока**

-демонтаж старого дверного блока

-установка нового дверного блока



**Кор.5, Сек.4, эт.4 Квартирный холл**  
**Восстановление настенного плиточного покрытия**

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки и затирка швов



**Кор.5, Сек.4, эт.3 Квартирный холл**  
**Восстановление настенного плиточного покрытия**

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки и затирка швов





**Кор.5, Сек.5, эт.11 Квартирный холл**

**Восстановление откосов**

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-укладка плитки и затирка швов




**Кор.5, Сек.5, эт.11 Квартирный холл**

**Восстановление откосов**

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-укладка плитки и затирка швов



**Кор.5, Сек.5, эт.7 Лифтовой холл**

**Восстановление откосов**

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-укладка плитки и затирка швов



**Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**

**24 декабря 2018**

**Кор.5, Сек.4, эт.7 Лифтовой холл**

**Восстановление настенного плиточного покрытия**

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-укладка плитки и затирка швов





**Кор.1, эт.-1 Коридор**

**Устройство пандуса**

-демонтаж плитки

-устройство пандуса, укладка плитки



**Кор.5, Сек.6, эт.11 Лифтовой холл**

**Восстановление отколов**

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-укладка плитки и затирка швов



**Кор.5, Сек.6, эт.11 Лифтовой холл**

**Восстановление откосов**

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-укладка плитки и затирка швов



**Кор.5, Сек.6, эт.10 Лифтовой холл**

**Восстановление откосов**

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-укладка плитки и затирка швов







**Кор.5, Сек.6, эт.10 Лифтовой холл**

**Восстановление откосов**

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-укладка плитки и затирка швов




**Кор.5, Сек.6, эт.10 Лифтовой холл**

**Восстановление откосов**

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-укладка плитки и затирка швов




**Кор.5, Сек.6, эт.10 Лифтовой холл**

**Восстановление откосов**

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-укладка плитки и затирка швов



**Кор.5, Сек.6, эт.10 Лифтовой холл**

**Восстановление откосов**

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-укладка плитки и затирка швов





## Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

25 декабря 2018

Кор.5, Сек.5, эт.9 Лифтовой холл  
Восстановление настенного плиточного покрытия  
-демонтаж отошедшей плитки и клея  
-подготовка поверхности



Кор.5, Сек.5, эт.9 Лифтовой холл  
Восстановление настенного плиточного покрытия  
-укладка плитки и затирка швов



## Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

26 декабря 2018

**Кор.3, эт.-1 Паркинг**

**Устройство дренажного лотка**

-изготовление лотка

-установка лотка и герметизация стыков



**Кор.5, Сек.6, эт.9 Лифтовой холл**

**Восстановление откосов**

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-укладка плитки и затирка швов





**Кор.5, Сек.6, эт.9 Лифтовой холл**

**Восстановление откосов**

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-укладка плитки и затирка швов





**Кор.5, Сек.6, эт.9 Лифтовой холл**

**Восстановление откосов**

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-укладка плитки и затирка швов



## Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

27 декабря 2018

Кор.5, Сек.6, эт.8 Квартирный холл

**Восстановление откосов**

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-укладка плитки и затирка швов



Кор.5, Сек.6, эт.8 Квартирный холл

**Восстановление откосов**

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-укладка плитки и затирка швов






**Кор.5, Сек.6, эт.8 Квартирный холл**

**Восстановление откосов**


- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки и затирка швов



**Кор.5, Сек.6, эт.8 Квартирный холл**

**Восстановление откосов**

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки и затирка швов



**Кор.5, Сек.6, эт.8 Лифтовой холл**

**Восстановление откосов**

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки и затирка швов



**Кор.5, Сек.6, эт.8 Лифтовой холл**

**Восстановление откосов**

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки и затирка швов





**Кор.5, Сек.6, эт.8 Лифтовой холл**

**Восстановление откосов**

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-укладка плитки и затирка швов



**Кор.5, Сек.6, эт.8 Лифтовой холл**

**Восстановление откосов**

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-укладка плитки и затирка швов



**Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**

**28 декабря 2018**

**Кор.5, Сек.6, эт.6 Квартирный холл**

**Восстановление откосов**

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-укладка плитки и затирка швов





**Кор.5, Сек.6, эт.6 Квартирный холл**

**Восстановление откосов**

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-укладка плитки и затирка швов





**Кор.5, Сек.5, эт.9 Лифтовой холл**  
**Восстановление декоративного элемента**  
-монтаж потолочного плинтуса  
-окраска потолочного плинтуса



**Кор.5, Сек.5, эт.9 Лифтовой холл**  
**Восстановление декоративного элемента**  
-монтаж потолочного плинтуса  
-окраска потолочного плинтуса



**Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**

**29 декабря 2018**

**Кор.4, эт.-1 Нижний уровень паркинга**

**Покраска металлического уголка**

-очистка уголка от ржавчины

-окраска металлического уголка



**Кор.4, эт.-1 Нижний уровень паркинга**

**Покраска металлического уголка**

-очистка уголка от ржавчины

-окраска металлического уголка





**Кор.4, эт.-1 Нижний уровень паркинга**

**Покраска металлического уголка**

-очистка уголка от ржавчины

-окраска металлического уголка



**Кор.5, Сек.6, эт.3 Квартирный холл**

**Восстановление откосов**

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-укладка плитки и затирка швов



**Кор.5, Сек.6, эт.3 Квартирный холл**

**Восстановление откосов**

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-укладка плитки и затирка швов

