

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

09 Января 2019

Кор.5, Сек.7, эт.10 Лифтовой холл
Восстановление настенного плиточного покрытия
-демонтаж отошедшей плитки и клея



Кор.3, эт.-1 Выход на паркинг
Укладка напольного плитуса из керамогранита
-снятие отслоившегося плитуса
-укладка плитуса из керамогранита



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

10 Января 2019

Кор.3, эт.20 Квартирный холл

Косметический ремонт

-подготовка участка стен к покраске

-окраска стен



Кор.3, эт.20 Квартирный холл

Косметический ремонт

-подготовка участка стен к покраске

-окраска стен





Кор.3, эт.20 Квартирный холл

Косметический ремонт

-подготовка участка стен к покраске

-окраска стен




Кор.3, эт.20 Квартирный холл

Косметический ремонт

-подготовка участка стен к покраске

-окраска стен




Кор.3, эт.20 Квартирный холл

Косметический ремонт

-подготовка участка стен к покраске

-окраска стен





Кор.3, эт.29 Квартирный холл

Замена плитки

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности


-укладка плитки и затирка швов



Кор.5, Сек.7, эт.7 Квартирный холл

Восстановление откосов

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки и затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

11 Января 2019

Кор.5, Сек.7, эт.10 Лифтовой холл

Восстановление настенного плиточного покрытия

- оштукатуривание стен



Кор.5, Сек.7, эт.10 Лифтовой холл
Восстановление настенного плиточного покрытия
-укладка плитки и затирка швов



Кор.3, эт.10 Квартирный холл
Косметический ремонт
-подготовка участка стен к покраске
-окраска стен



Кор.3, эт.10 Квартирный холл

Косметический ремонт

-подготовка участка стен к покраске

-окраска стен



Кор.3, эт.10 Квартирный холл

Косметический ремонт

-подготовка участка стен к покраске

-окраска стен



Кор.3, эт.10 Квартирный холл

Косметический ремонт

-подготовка участка стен к покраске

-окраска стен



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

14 января 2019

Кор.1, эт.1 КПП №1 Замена турникета

Установка нового турникета

-демонтаж турникета

-демонтаж напольного покрытия из рифленого листа



Кор.1, эт.1 КПП №1 Замена турникета

Установка нового турникета

-монтаж нового покрытия из нержавеющей рифленого листа



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

15 января 2019

Кор.1, эт.1 КПП №1 Замена турникета

Установка нового турникета

-установка стойки турникета

-установка напольного плинтуса и порогов



Кор.1, эт.1 КПП №1 Замена турникета
Установка нового турникета
-установка створки калитки



Кор.5, Сек.7, эт.6 Лифтовой холл
Восстановление откосов
-демонтаж отошедшей плитки и клея
-подготовка поверхности
-укладка плитки и затирка швов




Кор.5, Сек.7, эт.7 Квартирный холл

Восстановление откосов

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовка поверхности

-укладка плитки и затирка швов





Кор.5, Сек.7, эт.7 Квартирный холл

Восстановление откосов


-демонтаж отошедшей плитки и клея

-подготовки поверхности

-укладка плитки и затирка швов



Кор.3, эт.19 Квартирный холл
Косметический ремонт
-подготовка участка стен к покраске
-окраска стен



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

16 Января 2019

Кор.3, эт.16 Технический этаж
Косметический ремонт стен
-подготовка участка стен к покраске
-окраска стен



Кор.3, эт.16 Технический этаж

Косметический ремонт стен

-подготовка участка стен к покраске

-окраска стен



Кор.3, эт.-1 Выход на паркинг

Укладка напольного плинтуса из керамогранита

-подготовка участка стен к покраске

-окраска стен



Кор.5, Сек.7, эт.7 Лифтовой холл
Восстановление настенного плиточного покрытия
-демонтаж отошедшей плитки и клея



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

17 Января 2019


Кор.5, Сек.7, эт.7 Лифтовой холл
Восстановление настенного плиточного покрытия
-подготовка поверхности
-укладка плитки и затирка швов



Кор.5, Сек.7, эт.3 Лифтовой холл

Восстановление откосов


- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки и затирка швов



Кор.3, эт.5 Квартирный холл

Косметический ремонт

- подготовка участка стен к покраске
- окраска стен



Кор.3, эт.5 Квартирный холл

Косметический ремонт

-подготовка участка стен к покраске

-окраска стен



Кор.3, эт.5 Квартирный холл

Косметический ремонт

-подготовка участка стен к покраске

-окраска стен




Кор.3, эт.5 Квартирный холл

Косметический ремонт

-подготовка участка стен к покраске

-окраска стен



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

18 Января 2019

Кор.1, эт.1 Территория

Восстановление вентилируемого фасад

-установка отсутствующей плитки



Кор.1, эт.1 Территория
Восстановление вентилируемого фасад
-установка отсутствующей плитки



Кор.3, эт.19 Коридор
Устранение следов протечки
-подготовка потолка к покраске
-окраска потолка в два слоя



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

21 Января 2019

Кор.5, Сек.4-5, эт.1 Тамбур

Восстановление настенного плиточного покрытия

- сборка туры
- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки и затирка швов



Кор.4, эт.-1 Нижний уровень паркинга

Восстановление покрытия в проезде

- подготовка поверхности



Кор.4, эт.-1 Нижний уровень паркинга
Восстановление покрытия в проезде
-приготовление и укладка раствора




Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

22 Января 2019

Кор.5, Сек.4-5, эт.1 Тамбур
Восстановление настенного плиточного покрытия
-сборка туры
-демонтаж отошедшей плитки и клея
-подготовка поверхности
-укладка плитки и затирка швов



Кор.4, эт.-1 Нижний уровень паркинга
Восстановление покрытия в проезде
-подготовка поверхности



Кор.4, эт.-1 Нижний уровень паркинга
Восстановление покрытия в проезде
-приготовление и укладка раствора



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

23 Января 2019

Кор.5, Сек.3, эт.-1 Лестничный марш

Косметический ремонт

-подготовка участка стен к покраске

-окраска стен



Кор.2, эт.9 Колясочная

Восстановление настенного плиточного покрытия

-подготовка поверхности

-укладка плитки и затирка швов



Кор.2, эт.9 Колясочная
Восстановление настенного плиточного покрытия
-подготовка поверхности
-укладка плитки и затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

24 Января 2019

Кор.2, эт.9 Колясочная
Ремонт участка стены
-подготовка участка стен к покраске



Кор.2, эт.9 Колясочная
Ремонт участка потолка
-подготовка потолка к покраске




Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

25 Января 2019

Кор.2, эт.9 Квартирный холл
Восстановление настенного плиточного покрытия
-подготовка поверхности
-укладка плитки и затирка швов





Кор.2, эт.9 Квартирный холл
Восстановление настенного плиточного покрытия
-подготовка поверхности
-укладка плитки и затирка швов




Кор.2, эт.9 Квартирный холл
Восстановление настенного плиточного покрытия
-подготовка поверхности
-укладка плитки и затирка швов



Кор.2, эт.9 Квартирный холл
Восстановление настенного плиточного покрытия
-подготовка поверхности
-укладка плитки и затирка швов



Кор.3, эт.1 Тамбур
Герметизация отверстий в местах прохода воздуховодов
-демонтаж подвесного потолка



Кор.3, эт.1 Тамбур

Герметизация отверстий в местах прохода воздуховодов

-заполнение отверстий противопожарной монтажной пеной



Кор.3, эт.1 Тамбур

Герметизация отверстий в местах прохода воздуховодов

-восстановление подвесного потолка



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

28 Января 2019

Кор.4, эт.-1 Нижний уровень паркинга
Восстановление покрытия в проезде
-подготовка поверхности



Кор.4, эт.-1 Нижний уровень паркинга
Восстановление покрытия в проезде
-подготовка поверхности



Кор.4, эт.-1 Нижний уровень паркинга
Восстановление покрытия в проезде
-подготовка поверхности



Кор.4, эт.-1 Нижний уровень паркинга
Восстановление покрытия в проезде
-подготовка поверхности



Кор.4, эт.-1 Нижний уровень паркинга
Восстановление покрытия в проезде
-приготовление и укладка раствора



Кор.4, эт.-1 Нижний уровень паркинга
Восстановление покрытия в проезде
-приготовление и укладка раствора



Кор.4, эт.-1 Нижний уровень паркинга
Восстановление покрытия в проезде
-приготовление и укладка раствора



Кор.4, эт.-1 Нижний уровень паркинга
Восстановление покрытия в проезде
-приготовление и укладка раствора



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк


29 Января 2019

Кор.3-4, эт.-1 Нижний уровень паркинга м\м №386

Установка лотка

-очистка потолка

-изготовление и установка лотка



Кор.3-4, эт.-1 Нижний уровень паркинга м\м №386

Установка лотка

-очистка потолка

-изготовление и установка лотка



Кор.4, эт.1 коридор

Замена сломанного дверного блока

-демонтаж старого дверного блока

-установка нового дверного блока



Кор.4, эт.1 коридор

Замена сломанного дверного блока

-демонтаж старого дверного блока

-установка нового дверного блока



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

30 Января 2019

Кор.2, эт.9 Колясочная
Ремонт участка стены
-окраска участка стены




Кор.2, эт.9 Колясочная
Ремонт участка потолка
-окраска участка потолка



Кор.4, эт.1 коридор
Замена сломанного дверного блока
-оштукатуривание откосов



Кор.4, эт.1 коридор
Замена сломанного дверного блока
-оштукатуривание откосов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

31 Января 2019

Кор.2, эт.3 Лифтовой холл

Восстановление откосов

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-укладка плитки и затирка швов



Кор.2, эт.3 Лифтовой холл

Восстановление откосов

-демонтаж отошедшей плитки и клея

-укладка плитки и затирка швов



Кор.4, эт.-1 Нижний уровень паркинга

Восстановление покрытия в проезде

-подготовка поверхности

-приготовление и укладка раствора

