

## Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

02 Октября 2017г

### Корп.4, эт.2 Цоколь

#### Восстановление облицовки цоколя

- подготовка поверхности
- облицовка цоколя гранитной плиткой
- затирка и замывка швов



### Корп.4, эт.2 Цоколь

#### Восстановление облицовки цоколя

- подготовки поверхности
- облицовка цоколя гранитной плиткой
- затирка и замывка швов





**Корп.4, эт.2 Цоколь**

**Восстановление облицовки цоколя**

- подготовка поверхности
- облицовка цоколя гранитной плиткой
- затирка и замывка швов



**Корп.4, эт.2 Цоколь**

**Восстановление облицовки цоколя**

- подготовка поверхности
- облицовка цоколя гранитной плиткой
- затирка и замывка швов



**Корп.4, эт.2 Цоколь**

**Восстановление облицовки цоколя**

- подготовка поверхности
- облицовка цоколя гранитной плиткой
- затирка и замывка швов



**Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**

**03 Октября 2017г**

**Корп.3, эт.1 и - 1 Лестничный марш в заглубленный проезд**

**Восстановление плиточного покрытия**

- демонтаж отошедшей и поврежденной плитки
- демонтаж клея
- подготовка поверхности
- установка плитки
- затирка и замывка швов






**Корп.3, эт.1 и - 1 Лестничный марш в заглубленный проезд**  
**Восстановление плиточного покрытия**

- демонтаж отошедшей и поврежденной плитки
- демонтаж клея
- подготовка поверхности
- установка плитки
- затирка швов и замывка швов



**Корп.5, сек.5, эт.1 Внутренняя лестница**  
**Укладка плиточного покрытия**

- установка плитки
- установка плинтуса
- затирка и замывка швов





## Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

04 Октября 2017г

### Корп.4, эт.2 Внутренний двор Восстановления плиточного покрытия

-демонтаж треснутой плитки

-подготовка поверхности

- установка плитки

-затирка и замывка швов



### Корп.3, эт.1 и - 1 Лестничный марш в заглубленный проезд

#### Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей и поврежденной плитки

-демонтаж клея

-подготовка поверхности

-установка плитки

-затирка и замывка швов



**Корп.3, эт.1 и - 1 Лестничный марш в заглубленный проезд**

**Восстановление плиточного покрытия**

- демонтаж отошедшей и поврежденной плитки
- демонтаж клея
- подготовка поверхности
- установка плитки
- затирка и замывка швов



**Корп.3, эт.1 и - 1 Лестничный марш в заглубленный проезд**

**Восстановление плиточного покрытия**

- демонтаж отошедшей и поврежденной плитки
- демонтаж клея
- подготовка поверхности
- установка плитки
- затирка и замывка швов





## Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

05 Октября 2017г

**Корп.5, сек.5, эт.1 и -1, -2 Внутренняя лестница**

**Косметический ремонт лестницы**


- шпаклевка стен и потолка
- подготовка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя
- снятие малярного скотча, уборка строительного мусора



**Корп.5, сек.5, эт.1 и -1, -2 Внутренняя лестница**

**Косметический ремонт лестницы**

- шпаклевка стен и потолка
- подготовка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя
- снятие малярного скотча, уборка строительного мусора



**Корп.5, сек.5, эт.1 и -1, -2 Внутренняя лестница**

**Косметический ремонт лестницы**


- шпаклевка стен и потолка
- подготовка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя
- снятие малярного скотча, уборка строительного мусора



**Корп.5, сек.5, эт.1 и -1, -2 Внутренняя лестница**

**Косметический ремонт лестницы**

- шпаклевка стен и потолка
- подготовка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя
- снятие малярного скотча, уборка строительного мусора





**Корп.5, сек.5, эт.1 и -1, -2 Внутренняя лестница**

**Косметический ремонт лестницы**

- шпаклевка стен и потолка
- подготовка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя
- снятие малярного скотча, уборка строительного мусора



**Корп.5, сек.5, эт.1 и -1, -2 Внутренняя лестница**

**Косметический ремонт лестницы**



- шпаклевка стен и потолка
- подготовка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя
- снятие малярного скотча, уборка строительного мусора



**Корп.5, сек.5, эт.1 и -1, -2 Внутренняя лестница**

**Косметический ремонт лестницы**

- шпаклевка стен и потолка
- подготовка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя
- снятие малярного скотча, уборка строительного мусора



**Корп.5, сек.5, эт.1 и -1, -2 Внутренняя лестница**

**Косметический ремонт лестницы**

- шпаклевка стен и потолка
- подготовка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя
- снятие малярного скотча, уборка строительного мусора





## Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

06 Октября 2017г

Корп.5, сек.5, эт.1 и -1, -2 Внутренняя лестница

Косметический ремонт лестницы

-подготовка ступеней к покраске

-покраска ступеней в два слоя



Корп.5, сек.5, эт.1 и -1, -2 Внутренняя лестница

Косметический ремонт лестницы

-подготовка ступеней к покраске

-покраска ступеней в два слоя




**Корп.5, сек.5, эт.1 и -1, -2 Внутренняя лестница**

**Косметический ремонт лестницы**

-подготовка ступеней к покраске

-покраска ступеней в два слоя



**Корп.5, сек.5, эт.1 и -1, -2 Внутренняя лестница**

**Косметический ремонт лестницы**

-подготовка ступеней к покраске

-покраска ступеней в два слоя





**Корп.1, -1 этаж Пандус со стороны ул. Рузская**

**Оштукатуривание участка стены**

- подготовка поверхности
- штукатурка участка стены



**Корп.1, -1 этаж Пандус со стороны ул. Рузская**

**Оштукатуривание участка стены**

- подготовка поверхности
- штукатурка участка стены



**Корп.1, -1 этаж Пандус со стороны ул. Рузская**

**Оштукатуривание участка стены**

- подготовка поверхности
- штукатурка участка стены



**Корп.1, -1 этаж Пандус со стороны ул. Рузская**

**Оштукатуривание участка стены**

- подготовка поверхности
- штукатурка участка стены





**Корп.2, эт.-1 этаж Нижний уровень паркинга**

**Ремонт участка проезда**

- установка швеллера
- укладка бетонной смеси



**Корп.4, эт.1 Цоколь**

**Восстановление облицовки цоколя**

- подготовка поверхности
- облицовка цоколя гранитной плиткой
- затирка и замывка швов



**Корп.4, эт.1 Цоколь**

**Восстановление облицовки цоколя**

- подготовка поверхности
- облицовка цоколя гранитной плиткой
- затирка и замывка швов



**Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**

**09 Октября 2017г**

**Корп.3, эт.-1 Лестничный марш в заглубленный проезд**

**Восстановление плиточного покрытия**

- демонтаж отошедшей и поврежденной плитки
- демонтаж клея
- подготовка поверхности
- установка плитки
- затирка и замывка швов





## Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

10 Октября 2017г

### Корп.3, эт.-1 Лестничный марш в заглубленный проезд

#### Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей и поврежденной плитки
- демонтаж клея
- подготовка поверхности
- установка плитки
- затирка и замывка швов



### Корп.3, эт.1 и - 1 Лестничный марш в заглубленный проезд

#### Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей и поврежденной плитки
- демонтаж клея
- подготовка поверхности
- установка плитки
- затирка и замывка швов



**Корп.5, сек.1-2 эт.-2 Холодный проезд**

**Восстановление плиточного покрытия**

- демонтаж отошедшей и поврежденной плитки
- подготовка поверхности
- установка плитки и затирка швов



**Корп.5, сек.1-2 эт.-2 Холодный проезд**

**Восстановление плиточного покрытия**

- демонтаж отошедшей и поврежденной плитки
- подготовка поверхности
- установка плитки и затирка швов





**Корп.5, сек.1-2 эт.-2 Холодный проезд**

**Восстановление плиточного покрытия**

- демонтаж отошедшей и поврежденной плитки
- подготовка поверхности
- установка плитки и затирка швов



**Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**

**11 Октября 2017г**

**Корп.1, эт.1 Территория**

**Ремонт ливневой канализации, восстановления провалившейся брусчатки**

- демонтаж брусчатки
- укладка бетонной смеси
- подсыпка песка и установка брусчатки



**Корп.4 Кровля**

**Устройство шахты фановых труб**

- покраска шахт
- установка зонтиков



**Корп.4 Кровля**

**Устройство шахты фановых труб**

- покраска шахт
- установка зонтиков





**Корп.4 Кровля**

**Устройство шахты фановых труб**

- покраска шахт
- установка зонтиков



**Корп.4 Кровля**

**Устройство шахты фановых труб**

- покраска шахт
- установка зонтиков



**Корп.5, сек.2-3 эт.-2 Холодный проезд**

**Восстановление плиточного покрытия**

- демонтаж отошедшей и поврежденной плитки
- подготовка поверхности
- установка плитки и затирка швов



**Корп.5, сек.2-3 эт.-2 Холодный проезд**

**Восстановление плиточного покрытия**

- демонтаж отошедшей и поврежденной плитки
- подготовка поверхности
- установка плитки и затирка швов





## Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

12 Октября 2017г

Корп.5, сек.4-5 эт.-2 Холодный проезд

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей и поврежденной плитки
- подготовка поверхности
- установка плитки и затирка швов




## Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

13 Октября 2017г

Кор.2 эт.1 Территория

Демонтаж шатра

- демонтаж шатра



**Кор.1, эт.-1 Коридор**

**Ремонт участка стены**

- нанесение гидроизоляции
- подготовка участка стены к покраске
- покраска стены в два слоя



**Кор.4, эт.17 Балкон**

**Восстановление плиточного покрытия**

- демонтаж клея
- подготовка поверхности
- установка плитки затирка швов






**Кор.4, эт.17 Балкон**

**Восстановление плиточного покрытия**



- демонтаж клея
- подготовка поверхности
- установка плитки затирка швов



**Кор.4, эт.17 Балкон**

**Восстановление плиточного покрытия**

- демонтаж клея
- подготовка поверхности
- установка плитки затирка швов



## Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

16 Октября 2017г

**Кор.2, эт.32 Балкон**

**Восстановление плиточного покрытия**

- демонтаж отошедшей и поврежденной плитки
- вынос строительного мусора



**Кор.2, эт.32 Балкон**

**Восстановление плиточного покрытия**

- демонтаж отошедшей и поврежденной плитки
- вынос строительного мусора





**Кор.2 эт.-1 Нижний уровень паркинга**

**Косметический ремонт стен**

- установка каркаса
- монтаж листов ЦСП
- уборка строительного мусора



**Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**

**17 Октября 2017г**

**КПП № 1 Въезд в заглубленный проезд**

**Бетонирование основания стойки считывателя**

- установка опалубки
- укладка бетонной смеси
- снятие опалубки
- покраска стойки считывателя



**КПП № 1 Въезд в заглубленный проезд со стороны ул. Рuzская**

**Восстановление дорожного покрытия**

- демонтаж поврежденного участка дорожного покрытия
- подготовка поверхности
- укладка бетонной смеси



**КПП № 1 Въезд в заглубленный проезд со стороны ул. Рuzская**

**Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии**

- подготовка поверхности
- заливка трещин битумом





**КПП № 1 Въезд в заглубленный проезд со стороны ул. Рузская  
Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии**

- подготовка поверхности
- заливка трещин битумом





**Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**

**18 Октября 2017г**

**Корп.4, эт.2 Косметический ремонт коридора**

**Замена потолочной плитки**


- демонтаж потолочной плитки
- установка новой плитки
- уборка строительного мусора



**Корп.4, эт.2 Косметический ремонт коридора**

**Замена потолочной плитки**

- демонтаж потолочной плитки
- установка новой плитки
- уборка строительного мусора



**Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**

**19 Октября 2017г**

**Корп.4, эт.2 Косметический ремонт коридора**

**Замена потолочной плитки**

- демонтаж потолочной плитки
- установка новой плитки
- уборка строительного мусора





**Корп.4, эт.2 Косметический ремонт коридора**

**Замена потолочной плитки**

- демонтаж потолочной плитки
- установка новой плитки
- уборка строительного мусора



**Корп.4, эт.2 Косметический ремонт коридора**

**Замена потолочной плитки**

- демонтаж потолочной плитки
- установка новой плитки
- уборка строительного мусора



**Корп.4, эт.2 Косметический ремонт коридора**

**Замена потолочной плитки**

- демонтаж потолочной плитки
- установка новой плитки
- уборка строительного мусора



**Корп.2, эт.32 Балкон**

**Восстановление плиточного покрытия**

- подготовка поверхности
- подрезка и установка плитки
- затирка и замывка швов





**Корп.2, эт.32 Балкон**

**Восстановление плиточного покрытия**

- подготовка поверхности
- подрезка и установка плитки
- затирка и замывка швов




**Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк**

**20 Октября 2017г**

**Корп.4, эт.2 Косметический ремонт коридора**

**Покраска стен в коридоре**



- подготовка стен к покраске
- покраска стен в два слоя



**Корп.4, эт.2 Косметический ремонт коридора**

**Покраска стен в коридоре**

- подготовка стен к покраске
- покраска стен в два слоя



**Корп.4, эт.2 Косметический ремонт коридора**

**Покраска стен в коридоре**

- подготовка стен к покраске
- покраска стен в два слоя





**Корп.4, эт.2 Косметический ремонт коридора**

**Покраска стен в коридоре**

- подготовка стен к покраске
- покраска стен в два слоя



**Корп.4, эт.2 Косметический ремонт коридора**

**Покраска стен в коридоре**

- подготовка стен к покраске
- покраска стен в два слоя



**Корп.4, эт.2 Косметический ремонт коридора**

**Покраска стен в коридоре**


- подготовка стен к покраске
- покраска стен в два слоя



**Корп.4, эт.2 Косметический ремонт коридора**

**Покраска стен в коридоре**

- подготовка стен к покраске
- покраска стен в два слоя






**Корп.4, эт.2 Косметический ремонт коридора**

**Покраска стен в коридоре**

- подготовка стен к покраске
- покраска стен в два слоя



**Корп.4, эт.2 Косметический ремонт коридора**

**Покраска стен в коридоре**

- подготовка стен к покраске
- покраска стен в два слоя



## Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

24 Октября 2017г

Кор.2-4, эт.1 Территория  
Укрытие решёток на зиму  
-укладка и фиксация оргалита



Кор.2-4, эт.1 Территория  
Укрытие решёток на зиму  
-укладка и фиксация оргалита





**Кор.2-4, эт.1 Территория**  
**Укрытие решёток на зиму**  
-укладка и фиксация оргалита



**Кор.4, эт.-1 Выход на нижний уровень паркинга**  
**Установка декоративного короба**  
-установка направляющих стоек  
-сборка каркаса  
-облицовка каркаса листами ЦСП



**Кор.2, эт.32 Балкон**

**Установка страхующих тросов**

-установка анкеров

-монтаж троса




**Кор.2, эт.32 Балкон**

**Установка страхующих тросов**

-установка анкеров

-монтаж троса





## Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

26 Октября 2017г

**Корп.4, эт.2 Косметический ремонт коридора**  
**Установка декоративных уголков**  
-установка уголков на жидкие гвозди



**Корп.4, эт.2 Косметический ремонт коридора**  
**Установка декоративных уголков**  
-установка уголков на жидкие гвозди



**Корп.4, эт.2 Косметический ремонт коридора**

**Установка декоративных уголков**

-установка уголков на жидкие гвозди



**Корп.4, эт.2 Косметический ремонт коридора**

**Установка декоративных уголков**

-установка уголков на жидкие гвозди





**Корп.4, эт.2 Косметический ремонт коридора**

**Установка декоративных уголков**

-установка уголков на жидкие гвозди



**Корп.4, эт.2 Косметический ремонт коридора**

**Установка декоративных уголков**


-установка уголков на жидкие гвозди



**Корп.4, эт.2 Косметический ремонт коридора**

**Установка декоративных уголков**

-установка уголков на жидкие гвозди



**Корп.4, эт.2 Косметический ремонт коридора**

**Установка декоративных уголков**

-установка уголков на жидкие гвозди





**Корп.4, эт.-1 Косметический ремонт тамбура**

**Покраска стен в тамбуре**


- подготовка стен к покраске
- покраска стен в два слоя



**Корп.4, эт.-1 Косметический ремонт тамбура**

**Покраска стен в тамбуре**

- подготовка стен к покраске
- покраска стен в два слоя



**Корп.4, эт.-1 Косметический ремонт тамбура**

**Покраска стен в тамбуре**

- подготовка стен к покраске
- покраска стен в два слоя



**Корп.4, эт.-1 Косметический ремонт тамбура**

**Покраска стен в тамбуре**

- подготовка стен к покраске
- покраска стен в два слоя





## Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

27 Октября 2017г

Корп.3, эт.-1 этаж Частичная покраска коридора

Покраска стен

-покраска стен в один слой



Корп.3, эт.-1 этаж Частичная покраска коридора

Покраска стен

-покраска стен в один слой



**Корп.4, эт.-1 Косметический ремонт тамбура**

**Покраска дверных блоков в тамбуре**

- демонтаж дверных полотен
- подготовка коробки и дверных блоков к покраске
- покраска дверной коробки и дверных блоков в два слоя



**Корп.4, эт.-1 Косметический ремонт тамбура**

**Покраска дверных блоков в тамбуре**

- демонтаж дверных полотен
- подготовка коробки и дверных блоков к покраске
- покраска дверной коробки и дверных блоков в два слоя





## Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

30 Октября 2017г

**Корп.4, эт.-1 Выход на нижний уровень паркинга**

**Укладка напольной плитки**

- демонтаж наливного пола
- подготовка поверхности
- укладка плитки
- установка плинтуса затирка швов
- установка решеток на дренажный трап



**Корп.4, эт.-1 Выход на нижний уровень паркинга**

**Укладка напольной плитки**

- демонтаж наливного пола
- подготовка поверхности
- укладка плитки
- установка плинтуса затирка швов
- установка решеток на дренажный трап



**Корп.4, эт.-1 Выход на нижний уровень паркинга**

**Укладка напольной плитки**

- демонтаж наливного пола
- подготовка поверхности
- укладка плитки
- установка плинтуса затирка швов
- установка решеток на дренажный трап



**Корп.1, эт.1 Бюро пропусков**

**Устройство шкафа под оборудование**

- установка направляющих
- сборка каркаса
- обшивка каркаса гипсокартонном и навешивание створки шкафа





## Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

31 Октября 2017г

### Корп.4, эт.-1 Косметический ремонт коридора

#### Замена потолочной плитки

- демонтаж потолочной плитки
- установка новой плитки
- уборка строительного мусора



### Корп.4, эт.-1 Косметический ремонт коридора

#### Замена потолочной плитки

- демонтаж потолочной плитки
- установка новой плитки
- уборка строительного мусора



**Корп.4, эт.-1 Косметический ремонт коридора**

**Замена потолочной плитки**

-демонтаж потолочной плитки

-установка новой плитки

-уборка строительного мусора



**Корп.4, эт.-1 Нижний уровень паркинга**

**Покраска участка стены**

-подготовка стены к покраске

-покраска стены в два слоя





**Корп.4, эт.-1 Нижний уровень паркинга**

**Покраска участка стены**

- подготовка стены к покраске
- покраска стены в два слоя



**Корп.1, Сек.1, эт.-3 Нижний уровень паркинга**

**Установка лотка**

- сверление монтажных отверстий
- установка лотка, герметизация швов

