

**Сводная ведомость устранённых дефектов архитектурно-строительных элементов корпуса №1 за период с 01.11.2013г. По 28.02.2014г.**

Местоположение конструктивного элемента		Устранённые дефекты и неисправности	Количество (объём)	Ометка о выполнении	
Корпус	Этаж				Помещен.
1	-1	Коридор от лифтового холла к нижнему уровню	Выполнена окраска стен	30м2	X
		Лифтовой холл	Закреплён оторванный кронштейн дверного доводчика	1шт	X
1		Вестибюль	Восстановлен декоративный элемент над дверью к выходу в вестибюль	1шт	X
			Приклеен отсутствующий потолочный плинтус	1м.п.	X
			Выполнена окраска стен	8м2	X
			Тамбур между коридором к лифтовому холлу и верхним уровнем паркинга	Увеличены размеры ступеней и площадок перед дверями в паркинг и лифтовой холл	3шт
3		Вестибюль	Заделано отверстие в стене из ГКЛ	0,3м2	X
			Отремонтирована ручка двери в тех.помещение за постом охраны	1шт	X
4		Лифтовой холл	Восстановлена плитка облицовки лифтового портала (серая)	2шт	X
			Тамбур между квартирным холлом и лестницей	Выполнена окраска стен	8м2
5		Балкон	Заменена плитка облицовки фасада	1шт	X
			Выполнена окраска стен	75м2	X
			Квартирный холл	выполнена окраска потолка	68,5м2
6		Тамбур между квартирным холлом и лестницей	Приклеена отошедшая напольная плитка возле квартир Д,Е,Ж	4шт	X
			Выполнена окраска стен	8м2	X
8		Лифтовой холл	Выполнена окраска стен	8м2	X
			Приклеена отклеившаяся плитка облицовки лифтового портала	1шт	X

14	Лифтовой холл	Приклеена отклеившаяся плитка облицовки лифтового портала	6шт	x
	Балкон	Заменена плитка облицовки фасада	1шт	x
17	Лифтовой холл	Приклеена отсутствующая плитка облицовки лифтового портала	2шт	x
21	Балкон	Приклеена отсутствующая плитка на порогах балконной двери и двери на пожарную лестницу	3шт	x
22	Квартирный холл	Приклеена отошедшая плитка сапожка у квартиры "Д"	2шт	x
	Лифтовой холл	Приклеена отсутствующая плитка облицовки лифтового портала (серая)	10шт	x
23	Лифтовой холл	Приклеена отсутствующая плитка облицовки лифтового портала (черная)	4шт	x
	Квартирный холл	Приклеена отошедшая плитка сапожка	9шт	x
24	Лифтовой холл	Приклеена отсутствующая плитка облицовки лифтового портала (черная)	3шт	x
	Квартирный холл	Приклеена отошедшая плитка дверного портала "колясочной"	8шт	x
		Приклеена отклеившаяся плитка дверных порталов квартир Ж.И	14шт	x
26	Лифтовой холл	Приклеена отошедшая плитка лифтового портала	2шт	x
	Коридор к балкону	Приклеена отошедшая напольная плитка	2шт	x
		Приклеена отошедшая плитка дверного портала выхода на балкон	2шт	x
	Балкон	Установлена отсутствующая плитка облицовки фасада	1шт	x
28	Балкон	Заменена повреждённая плитка облицовки фасада	1шт	x

Составил:



Инженер-строитель ООО "МАТОРИН-УН"

Коробейников С.Б.