

**Сводная ведомость  
перечня и объёмов работ по внутренней отделке МОП  
корпус №3**

Местоположение конструктивного элемента			Выявленные дефекты и неисправности	Количество о (объём)	отметка о выполнении	Примечания
Корпус	Этаж	Помещен.				
4	-1	Погрузочный корридор	Трещины, сколы и отслоения финишного покрытия стен			
4		Погрузочный корридор	Отсутствуют плитки подвесного Потолка типа Амстронг	20 м2		
4	1	Тамбур пожарной лестницы №1	Отсутствуют плитки подвесного Потолка типа Амстронг	3 м2		
4		Тамбур пожарной лестницы №1	Нет доводчика	1 шт.		
4		Коридор выхода в паркинг	Трещины и отслоения финишного покрытия потолков и стен	60 м2		
4		Коридор выхода в паркинг	Битая плитка пола	12шт.		
3	4	Квартирный холл	Трещины и отслоения финишного покрытия стен	20 м2		
3		Квартирный холл	Отсутствует декоративный элемент обрамления угла возле кв. тип "Ж", "И"	2шт.		
3		Квартирный холл	Вздутие, отслоение плитки пола	10 м2		
3		Квартирный холл	Трещины и отслоения финишного покрытия потолков	9 м2		
3	5	Квартирный холл	Отсутствует декоративный элемент над проёмом	3шт.		
3		Колясочная	Отсутствует плитка стен	1 м2		
3		Лифтовой холл	Отслоение плитки портала обрамления лифта №3	2шт.		
3		Квартирный холл	Трещины и отслоения финишного покрытия	9 м2		
3	6	Квартирный холл	Отсутствует декоративный элемент над проёмом	1шт.		
		Квартирный холл	Отслоение плитки сапожка, отсутствует часть плитки	1 м/п		
3		Колясочная	Отсутствует плитка стен	1 м2		
3		Квартирный холл	Трещины и отслоения финишного покрытия потолков			
3		Квартирный холл	Трещины и отслоения финишного покрытия стен			
3		Лифтовой холл	Отслоение плитки портала обрамления лифта №2 и №3	5шт.		
3		Лифтовой холл	Отсутствие плитки портала обрамления лифта №3	3шт.		
3	7	Квартирный холл	Отсутствует потолочный плинтус	8 м/п.		
3		Квартирный холл	Отсутствует декоративный элемент над проёмом	5шт.		
3		Колясочная	Отсутствует плитка стен	1 м2		
3		Квартирный холл	Отсутствует плитка портала обрамления выхода к балкону	3шт.		
3		Квартирный холл	Отсутствует декоративный элемент обрамления угла возле кв. тип "Ж", "И"	2шт.		
3		Лифтовой холл	Отслоение плитки портала обрамления лифта №3 и №4	5шт.		

3		Квартирный холл	Трещины и отслоения финишного покрытия потолков		
3	8	Квартирный холл	Трещины и отслоения финишного покрытия стен		
3		Лифтовой холл	Отсутствие плитки портала обрамления лифта №3 и №4	4шт.	
3		Квартирный холл	Отсутствует потолочный плинтус	0,5 м/п.	
3		Квартирный холл	Отсутствует декоративный элемент над проёмом	1шт.	
3	10	Квартирный холл	Отсутствует декоративный элемент над проёмом	1шт.	
3		Квартирный холл	Трещины и отслоения финишного покрытия потолков		
3	11	Квартирный холл	Отсутствует плитка портала обрамления выхода к балкону	3шт.	
3		Квартирный холл	Отсутствует декоративный элемент над проёмом	1шт.	
3		Квартирный холл	Трещины и отслоения финишного покрытия потолков		
3		Квартирный холл	Трещины и отслоения финишного покрытия стен		
3		Лифтовой холл	Отслоение плитки портала обрамления лифта №4	3шт.	
3		Колясочная	Отсутствует плитка стен	3 м2	
3	12	Квартирный холл	Отсутствует декоративный элемент над проёмом	3шт.	
3		Лифтовой холл	Отсутствие плитки портала обрамления лифта №1 и №2	4шт.	
3		Квартирный холл	Отсутствует потолочный плинтус	5 м/п.	
3		Квартирный холл	Трещины и отслоения финишного покрытия потолков		
3		Квартирный холл	Трещины и отслоения финишного покрытия стен	5 м2	
3	13	Лифтовой холл	Отсутствие плитки портала обрамления лифта №2	4шт.	
3		Квартирный холл	Отсутствует декоративный элемент над проёмом	1шт.	
3		Квартирный холл	Трещины и отслоения финишного покрытия потолков		
3		Квартирный холл	Трещины и отслоения финишного покрытия стен		
3		Квартирный холл	Отсутствует декоративный элемент обрамления угла возле кв. тип "Ж","И"	2шт.	
3	14	Квартирный холл	Отсутствует декоративный элемент обрамления угла возле кв. тип "Ж","И"	2шт.	
3		Квартирный холл	Отсутствует декоративный элемент над проёмом	2шт.	
3	17	Квартирный холл	Отсутствует потолочный плинтус	5 м/п.	
3		Квартирный холл	Отслоение плитки портала обрамления выхода к балкону	6шт.	
3	18	Квартирный холл	Отслоение плитки портала обрамления выхода к балкону	15шт.	
3		Лифтовой холл	Отслоение плитки портала обрамления лифта №1 - №4	10 шт.	
3		Квартирный холл	Трещины и отслоения финишного покрытия потолков		
3		Квартирный холл	Отслоение плитки сапожка, отсутствует часть плитки	2 м/п	
3	19	Тамбур пожарной лестницы №1	Трещины и отслоения финишного покрытия стен		
3		Квартирный холл	Отсутствует декоративный элемент над проёмом	3шт.	
3		Квартирный холл	Трещины и отслоения финишного покрытия потолков		
3		Квартирный холл	Трещины и отслоения финишного покрытия стен		
3		Квартирный холл	Отсутствует декоративный элемент обрамления угла возле кв. тип "Ж","И"	2шт.	

3		Квартирный холл	Отсутствует плитки портала обрамления выхода к балкону	2шт.		
3	20	Квартирный холл	Отсутствует декоративный элемент обрамления угла возле кв. тип "Ж", "И"	2шт.		
3		Лифтовой холл	Отсутствие плитки портала обрамления лифта №2	2шт.		
3	21	Квартирный холл	Отсутствует декоративный элемент над проёмом	2шт.		
3		Квартирный холл	Отсутствует потолочный плинтус	1 м/п.		
3	22	Квартирный холл	Отсутствует декоративный элемент над проёмом	2шт.		
3		Лифтовой холл	Отслоение плитки портала обрамления лифта №1 - №4	10 шт.		
3	24	Квартирный холл	Отсутствует декоративный элемент над проёмом	3шт.		
3		Колясочная	Отсутствует плитка стен	1 м2		
3		Лифтовой холл	Отслоение плитки портала обрамления лифта №1 - №4	8 шт.		
3		Квартирный холл	Отсутствует декоративный элемент обрамления угла возле кв. тип "Ж", "И"	2шт.		
3	25	Квартирный холл	Отслоение плитки портала обрамления выхода к балкону	8шт.		
3		Квартирный холл	Трещины и отслоения финишного покрытия			
3	26	Лифтовой холл	Отслоение плитки портала обрамления лифта №1 - №4	8 шт.		
3		Квартирный холл	Отсутствует потолочный плинтус	1 м/п.		
3		Квартирный холл	Отсутствует декоративный элемент над проёмом	2шт.		
3		Квартирный холл	Отслоение плитки сапожка, отсутствует часть плитки	1 м/п		
3	27	Лифтовой холл	Отслоение плитки портала обрамления лифта №1 - №2	4 шт.		
3		Квартирный холл	Трещины и отслоения финишного покрытия стен			
3	28	Квартирный холл	Отслоение плитки портала обрамления выхода к балкону	8шт.		
3		Квартирный холл	Отсутствует декоративный элемент обрамления угла возле кв. тип "Ж", "И"	2шт.		
3		Квартирный холл	Трещины и отслоения финишного покрытия стен			
3		Квартирный холл	Разбито стекло в стеклопакете	1шт.		
3	29	Квартирный холл	Отсутствует декоративный элемент обрамления угла возле кв. тип "Ж", "И"	2шт.		
3		Квартирный холл	Трещины и отслоения финишного покрытия стен			
3		Квартирный холл	Отсутствует декоративный элемент над проёмом	2шт.		
3	30	Квартирный холл	Отсутствует декоративный элемент обрамления угла возле кв. тип "Ж", "И"	2шт.		
3		Квартирный холл	Трещины и отслоения финишного покрытия стен			
3	31	Лифтовой холл	Отслоение плитки портала обрамления лифта №1 - №4	14 шт.		
3		Квартирный холл	Отсутствует декоративный элемент над проёмом	2шт.		
3	32	Лифтовой холл	Отслоение плитки портала обрамления лифта №2 и №3	3 шт.		
3	33	Квартирный холл	Разбито стекло в стеклопакете	1шт.		
3		Квартирный холл	Отсутствует плитка пола	5 м2		
3	5-36	Пожарная лестница №1	Трещины, сколы и отслоения финишного покрытия потолков и стен			
3	1-36	Пожарная лестница №1	Царапины и сколы на прильном ограждении			
3	1-35	Пожарная лестница №2	Трещины, сколы и отслоения финишного покрытия потолков и стен			

3	1-35	Пожарная лестница №2	Царапины и сколы на прильном ограждении			
---	------	----------------------	---	--	--	--