

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

01 декабря 2016г

Кор.5, -1 этаж,1сек ЦТП

Ремонт плиточного покрытия


- демонтаж клея
- обработка поверхности пола бетоноконтактом
- укладка новой плитки
- уборка строительного мусора



Кор.5,- 1 этаж,1сек ЦТП

Ремонт плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- обработка поверхности бетоноконтактом
- укладка новой плитки
- уборка строительного мусора



Кор.5,- 1 этаж,1сек ЦТП

Ремонт плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- обработка поверхности бетоноконтактом
- укладка новой плитки
- уборка строительного мусора



Кор.5,- 1 этаж,1сек ЦТП

Ремонт плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- обработка поверхности бетоноконтактом
- укладка новой плитки
- уборка строительного мусора



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

02 декабря 2016г

Кор.4, -1 этаж, входная группа

Восстановление настенного плиточного покрытия

- демонтаж клея
- обработка поверхности бетона контактом
- укладка новой плитки
- уборка строительного мусора



Кор.3, -1 этаж,

Очистка панелей от клея в грузовом лифте

- очистка от старого клея
- уборка строительного мусора



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

05 декабря 2016г

Кор.2, 2 этаж Входная группа

- Установка доводчика
- установка доводчика
- регулировка доводчика



Кор.3, 8 этаж Внутренняя лестница

Восстановление плитуса

- демонтаж старого клея
- установка плитуса
- затирка швов
- уборка строительного мусора



Кор.2, 1 этаж Выход в паркинг

Восстановление плинтуса

- демонтаж старого клея
- установка плинтуса
- затирка швов
- уборка строительного мусора



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

06 декабря 2016г

Кор.2, 1 этаж подсобное помещение и санузел

Косметический ремонт

- шпаклёвка грунтовка стен
- подготовка стен к покраске
- покраска стен в два слоя



Кор.2, 1 этаж подсобное помещение и санузел

Косметический ремонт



- шпаклёвка грунтовка стен
- подготовка стен к покраске
- покраска стен в два слоя



Кор.2, 1 этаж подсобное помещение и санузел

Косметический ремонт

- шпаклёвка грунтовка стен
- подготовка стен к покраске
- покраска стен в два слоя
- уборка строительного мусора





Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

07 декабря 2016г

Кор.2, 1 этаж подсобное помещение и санузел

Косметический ремонт

- шпаклёвка грунтовка стен
- подготовка стен к покраске
- покраска стен в два слоя



Кор.2, 1 этаж подсобное помещение и санузел

Косметический ремонт

- шпаклёвка грунтовка стен
- подготовка стен к покраске
- покраска стен в два слоя



Кор.2, 1 этаж подсобное помещение и санузел

Косметический ремонт

- шпаклёвка грунтовка стен
- подготовка стен к покраске
- покраска стен в два слоя
- уборка строительного мусора



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

08 декабря 2016г

Кор.2-3, 1 этаж

Установка ёлки

- сборка каркаса
- установка декоративных ветвей
- установка гирлянд



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

09 декабря 2016г

Кор.1-2-3-4, 1 этаж Электра щитовая
Установка полок для защитных средств
-сборка полок
-установка полки



Кор.1-2-3-4, 1 этаж Электра щитовая
Установка полок для защитных средств
-сборка полок
-установка полки



Кор.2, 1 этаж, входная группа

Демонтаж/монтаж поврежденной ступени

-демонтаж поврежденной ступени

-демонтаж старого клея

-установка новой ступени

-затирка швов

-уборка строительного мусора

