

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

09 Января 2018г

Кор.1, эт.24 Квартирный холл
Локальный ремонт участка стены
-шпаклевка стены
-подготовка участка стены к покраске
-локальная окраска участка стены



Кор.3, эт.13 Квартирный холл
Восстановление плиточного покрытия по арке
-подготовка поверхности
-установка плитки и затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

10 Января 2018г

Кор.3, эт.12 Квартирный холл

Восстановление плиточного покрытия


- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.2, эт.4 Лифтовой холл

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

11 Января 2018г

Кор.2, эт.4 Лифтовой холл

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.1, эт.-1 Заглубленный проезд

Восстановление потолочного короба

- демонтаж разрушенного короба
- устройство каркаса из профилей
- обшивка короба гипсокартоном



Кор.2, эт.4 Лифтовой холл

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- установка плитки затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

12 Января 2018г

Кор.3, эт.5 Квартирный холл

Восстановление плиточного покрытия


- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.4, эт.-1 Выход в паркинг

Покраска стен

- устройство каркаса, установка листов ЦСП
- подготовка стен к покраске
- покраска стен в два слоя



Кор.4, эт.-1 Выход в паркинг

Покраска стен

- устройство каркаса, установка листов ЦСП
- подготовка стен к покраске
- покраска стен в два слоя



**Кор.1, эт.-1 Заглубленный проезд
Восстановление потолочного короба**

- демонтаж разрушенного короба
- устройство каркаса из профилей
- обшивка короба гипсокартоном



**Кор.5, Сек.7, эт.-1 Выход в паркинг
Замена доводчика**

- демонтаж сломанного доводчика
- установка доводчика и регулировка



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

15 Января 2018г

Кор.1-2, эт.-1 Заглубленный проезд Восстановление потолочного короба

- демонтаж разрушенного короба
- устройство каркаса из профилей
- обшивка короба гипсокартоном



Кор.1-2, эт.-1 Заглубленный проезд Восстановление потолочного короба

- демонтаж разрушенного короба
- устройство каркаса из профилей
- обшивка короба гипсокартоном



Кор.1-2, эт.-1 Заглубленный проезд
Восстановление потолочного короба

- демонтаж разрушенного короба
- устройство каркаса из профилей
- обшивка короба гипсокартоном



Кор.2, эт.31 Лестничный марш
Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.2, эт.30 Лифтовой холл

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

16 Января 2018г

Кор.2, эт.22 Квартирный холл

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.2, эт.10 Лифтовой холл

Восстановление плиточного покрытия


- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.2, эт.10 Лифтовой холл

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов




Кор.2, эт.10 Лифтовой холл

Восстановление плиточного покрытия по арке

-подготовка поверхности

-установка плитки и затирка швов





Кор.4, эт.26 Квартирный холл

Косметический ремонт стены после протечки

-подготовка стен к покраске

-покраска стены в два слоя



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

17 Января 2018г

Кор.2, эт.10 этаж Лифтовой холл

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.2, эт.1 Ремонт коридора в паркинг

Устройство пандуса

- демонтаж плитки
- установка опалубки
- приготовление и укладка бетонной смеси



Кор.4, эт.22 Квартирный холл
Косметический ремонт стены после протечки
-подготовка стены к покраске
-покраска стены в два слоя



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

18 Января 2018г

Кор.2, эт.1 Коридор в паркинг
Устройство пандуса
-демонтаж плитки
-приготовление и укладка бетонной смеси



Кор.2, эт.8 Лифтовой холл

Восстановление плиточного покрытия



- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.2, эт.9 Лифтовой холл

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов




Кор.2, эт.9 Лифтовой холл

Восстановление плиточного покрытия

-демонтаж отошедшей плитки

-подготовка поверхности

-укладка плиточного покрытия и затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

19 Января 2018г


Кор.2, эт.7 Квартирный холл

Восстановление плиточного покрытия

-демонтаж отошедшей плитки

-подготовка поверхности

-укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.2, эт.6 Лифтовой холл

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.2, эт.6 Лифтовой холл

Восстановление плиточного покрытия


- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.2, эт.6 Лифтовой холл

Восстановление плиточного покрытия



- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.2, эт.-1 Лифтовой холл

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

22 Января 2018г

Кор.2, эт.1 Коридор в паркинг

Облицовка пандуса керамической плиткой

- подготовка поверхности к укладке керамогранита
- укладка плиточного покрытия и устройство плинтуса
- затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

23 Января 2018г

Кор.2, эт.1 Коридор в паркинг

Устройство пандуса

- демонтаж плитки
- установка опалубки
- приготовление и укладка бетонной смеси



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

24 Января 2018г

Кор.2, эт.1 Коридор в паркинг

Облицовка пандуса керамической плиткой

- подготовка поверхности к укладке керамогранита
- укладка плиточного покрытия и устройство плинтуса
- затирка швов



Кор.5, Сек.6, эт.1 Лифтовой холл

Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки
- подготовка поверхности
- укладка плиточного покрытия и затирка швов



Кор.4, -1 этаж Нижний уровень паркинга

Локальная покраска потолка

- зачистка потолка
- подготовка потолка к покраске
- покраска участка потолка



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

25 Января 2018г

Кор.2, эт.1 Коридор в паркинг

Изготовление и установка поручня

- изготовление и установка поручня
- покраска поручня




Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

26 Января 2018г

Кор.1, эт.9 этаж Лифтовой холл Восстановление плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- установка плитки затирка швов



Кор.2, эт.1 Коридор в паркинг Облицовка пандуса керамической плиткой

- подготовка поверхности к укладке керамогранита
- укладка плиточного покрытия и устройство плинтуса
- затирка швов
- заполнение деформационного шва герметиком



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

29 Января 2018г

Кор.2, эт.1 Коридор в паркинг

Укладка плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- укладка плиточного покрытия и устройство плинтуса
- затирка швов
- заполнение деформационного шва герметиком



Кор.2, эт.1 Коридор в паркинг

Укладка плиточного покрытия

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- укладка плиточного покрытия и устройство плинтуса
- затирка швов
- заполнение деформационного шва герметиком



Кор.2, эт.1 Тамбур

Косметический ремонт тамбура


- оштукатуривание откосов
- шпаклевка стен потолка
- подготовка стен и потолка покраске
- покраска стен и потолка в два слоя



Кор.2, эт.1 Тамбур

Косметический ремонт тамбура

- оштукатуривание откосов
- шпаклевка стен потолка
- подготовка стен и потолка покраске
- покраска стен и потолка в два слоя



Кор.2, эт.1 Тамбур

Косметический ремонт тамбура


- шпаклевка стен потолка
- подготовка стен и потолка покраске
- покраска стен и потолка в два слоя



Кор.2, эт.1 Тамбур

Косметический ремонт тамбура

- шпаклевка стен потолка
- подготовка стен и потолка покраске
- покраска стен и потолка в два слоя



Кор.2, эт.1 Тамбур

Косметический ремонт тамбура

- оштукатуривание откосов
- шпаклевка стен потолка
- подготовка стен и потолка покраске
- покраска стен и потолка в два слоя



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

30 Января 2018г

Кор.2, эт.1 Коридор в паркинг

Косметический ремонт коридора

- шпаклевка стен
- подготовка стен к покраске
- покраска стен в два слоя




Кор.2, эт.1 Коридор в паркинг
Косметический ремонт коридора

- шпаклевка стен
- подготовка стен к покраске
- покраска стен в два слоя




Кор.2, эт.1 Коридор в паркинг
Косметический ремонт коридора

- шпаклевка стен
- подготовка стен к покраске
- покраска стен в два слоя




Кор.2, эт.1 Коридор в паркинг
Косметический ремонт коридора

- шпаклевка стен
- подготовка стен к покраске
- покраска стен в два слоя



Кор.4, эт.1 Выход в паркинг
Установка дверного наличника

- установка наличника



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

31 Января 2018г

Кор.5, Сек.3, эт.12 Выход на лестничный марш

Замена сломанного доводчика

-демонтаж сломанного доводчика

-установка и регулировка доводчика



Кор.1, эт.-1 Лифтовой холл

Замена доводчика

-установка и регулировка доводчика

