

## корпус №2

| Местоположение конструктивного элемента |      |                             | Выявленные дефекты и неисправности   | Количество<br>о<br>(объём) | отметка о<br>выполнении | Примечания |
|---|------|-----------------------------|--|----------------------------|-------------------------|------------|
| Корпус                                  | Этаж | Помещен.                    |  |                            |                         |            |
| 4                                       | -1   | Погрузочный корридор        | Трещины, сколы и отслоения финишного покрытия стен                           |                            |                         |            |
| 4                                       |      | Погрузочный корридор        | Отсутствуют плитки подвесного Потолка типа Амстронг                          | 5 м2                       |                         |            |
| 4                                       | 1    | Тамбур пожарной лестницы №1 | Отсутствуют плитки подвесного Потолка типа Амстронг                          | 3 м2                       |                         |            |
| 4                                       |      | Тамбур пожарной лестницы №1 | Нет доводчика  | 1 шт.                      |                         |            |
| 4                                       |      | Коридор выхода в паркинг    | Трещины и отслоения финишного покрытия потолков и стен                       | 60 м2                      |                         |            |
| 4                                       |      | Коридор выхода в паркинг    | Битая плитка пола  | 12шт.                      |                         |            |
| 2                                       | 2    | Пожарная лестница №2        | Разбито стёкло в стеклопакете  | 1шт.                       |                         |            |
| 2                                       |      | Холл технического этажа     | Перекошена дверная коробка стеклянной двери                                  |                            |                         |            |
| 2                                       |      | Холл технического этажа     | Разбито стёкло в стеклопакете  | 1шт.                       |                         |            |
| 2                                       | 3    | Квартирный холл             | Разбито стёкло в стеклопакете  | 1шт.                       |                         |            |
| 2                                       | 4    | Квартирный холл             | Отсутствует динамик системы оповещения                                       | 1шт.                       |                         |            |
| 2                                       | 5    | Квартирный холл             | Отсутствует потолочный плинтус   | 2 м/п.                     |                         |            |
| 2                                       | 6    | Квартирный холл             | Отсутствует потолочный плинтус   | 8 м/п.                     |                         |            |
| 2                                       |      | Квартирный холл             | Отслоение плитки портала обрамления возле кв. тип "Г","К"                    | 4шт.                       |                         |            |
| 2                                       |      | Квартирный холл             | Отсутствует плитка портала обрамления выхода к балкону                       | 2шт.                       |                         |            |
| 2                                       | 7    | Лифтовой холл               | Отслоение плитки портала обрамления лифта №3                                 | 2шт.                       |                         |            |
| 2                                       |      | Квартирный холл             | Разбито стёкло в стеклопакете  | 1шт.                       |                         |            |
| 2                                       |      | Квартирный холл             | Отсутствует потолочный плинтус   | 3 м/п.                     |                         |            |
| 2                                       |      | Квартирный холл             | Отсутствует декоративный элемент над проёмом кв тип "Ж","В","Г","К"          | 4шт.                       |                         |            |
| 2                                       |      | Квартирный холл             | Трещины и отслоения финишного покрытия потолков и стен                       |                            |                         |            |
| 2                                       | 8    | Квартирный холл             | Отсутствует декоративный элемент над проёмом кв. тип "Б","В","Г", колясочная | 4шт.                       |                         |            |
| 2                                       |      | Квартирный холл             | Отслоение плитки обрамления проёма возле кв. тип "Б","Б","Г"                 | 10шт.                      |                         |            |
| 2                                       |      | Лифтовой холл               | Отслоение плитки портала обрамления лифта №1 - 4                             | 12шт.                      |                         |            |
| 2                                       | 9    | Квартирный холл             | Отслоение плитки портала обрамления возле кв. тип "Г","К"                    | 4шт.                       |                         |            |
| 2                                       |      | Колясочная                  | Отсутствует плитка стен  | 5 м2                       |                         |            |
| 2                                       |      | Колясочная                  | Трещины и отслоения финишного покрытия потолков и стен                       | 9 м2                       |                         |            |
| 2                                       |      | Квартирный холл             | Отслоение плитки обрамления угла возле кв. тип "Ж","И"                       | 6шт.                       |                         |            |
| 2                                       |      | Квартирный холл             | Отсутствует потолочный плинтус   | 1 м/п.                     |                         |            |
| 2                                       | 11   | Квартирный холл             | Разбито стёкло в стеклопакете  | 1шт.                       |                         |            |
| 2                                       |      | Квартирный холл             | Отслоение плитки обрамления угла возле кв. тип "Ж","И"                       | 4шт.                       |                         |            |
| 2                                       |      | Квартирный холл             | Отсутствует потолочный плинтус   | 9,5 м/п.                   |                         |            |

|   |    |                         |   |        |  |
|---|----|-------------------------|---|--------|--|
| 2 | 11 | Лифтовой холл           | Отслоение плитки портала обрамления лифта №1 и №2                       | 12шт.  |  |
| 2 |    | Лифтовой холл           | Отсутствует плитка портала обрамления лифта №3                          | 1шт.   |  |
| 2 |    | Квартирный холл         | Треснут декоративный элемент над проёмом кв. тип "Б"                    | 1шт.   |  |
| 2 | 12 | Квартирный холл         | Отслоение плитки обрамления угла возле кв. тип "Ж", "И"                 | 4шт.   |  |
| 2 |    | Колясочная              | Отсутствует плитка стен   | 1 м2   |  |
| 2 |    | Лифтовой холл           | Отслоение плитки портала обрамления лифта №1 и №2                       | 5шт.   |  |
| 2 |    | Квартирный холл         | Трещины и отслоения финишного покрытия потолков и стен                  |        |  |
| 2 |    | Квартирный холл         | Отсутствует потолочный плинтус  | 2 м/п. |  |
| 2 |    | Квартирный холл         | Отслоение плитки портала обрамления возле кв. тип "Г", "К"              | 4шт.   |  |
| 2 | 13 | Квартирный холл         | Отсутствует потолочный плинтус  | 2 м/п. |  |
| 2 |    | Лифтовой холл           | Отслоение плитки портала обрамления лифта №1, №2 и №4                   | 8 шт.  |  |
| 2 | 14 | Квартирный холл         | Отсутствует потолочный плинтус  | 4 м/п. |  |
| 2 |    | Квартирный холл         | Трещины и отслоения финишного покрытия потолков и стен                  |        |  |
| 2 |    | Лифтовой холл           | Отслоение плитки портала обрамления лифта №2 и №3                       | 8 шт.  |  |
| 2 | 15 | Колясочная              | Трещины и отслоения финишного покрытия потолков и стен                  | 9 м2   |  |
| 2 | 16 | холл технического этажа | Провисания, отсутствие плитки подвесного потолка                        | 80 м2  |  |
| 2 | 17 | Лифтовой холл           | Отслоение плитки портала обрамления лифта №1 - №4                       | 16 шт. |  |
| 2 |    | Квартирный холл         | Трещины и отслоения финишного покрытия потолков и стен                  |        |  |
| 2 |    | Квартирный холл         | Отсутствует потолочный плинтус  | 3 м/п. |  |
| 2 | 18 | Квартирный холл         | Разбито стекло в стеклопакете   | 1шт.   |  |
| 2 | 19 | Лифтовой холл           | Отслоение плитки портала обрамления лифта №4                            | 3 шт.  |  |
| 2 |    | Квартирный холл         | Трещины и отслоения финишного покрытия                                  |        |  |
| 2 |    | Квартирный холл         | Трещины и отслоения финишного покрытия                                  |        |  |
| 2 | 20 | Лифтовой холл           | Отслоение плитки портала обрамления лифта №1 и №4                       | 4 шт.  |  |
| 2 | 21 | Лифтовой холл           | Отслоение плитки портала обрамления лифта №3                            | 3 шт.  |  |
| 2 |    | Колясочная              | Отсутствует плитка  | 1 м2   |  |
| 2 | 22 | Квартирный холл         | Разбито стекло в стеклопакете   | 1шт.   |  |
| 2 |    | Квартирный холл         | Отсутствует потолочный плинтус  | 2 м/п. |  |
| 2 |    | Квартирный холл         | Трещины и отслоения финишного покрытия                                  |        |  |
| 2 |    | Квартирный холл         | Отсутствует декоративный элемент обрамления угла возле кв. тип "Ж", "И" | 2шт.   |  |
| 2 | 23 | Квартирный холл         | Разбито стекло в стеклопакете   | 1шт.   |  |
| 2 |    | Квартирный холл         | Отсутствует потолочный плинтус  | 1 м/п. |  |
| 2 |    | Лифтовой холл           | Отслоение плитки портала обрамления лифта №3                            | 3 шт.  |  |
| 2 | 24 | Квартирный холл         | Разбито стекло в стеклопакете   | 1шт.   |  |
| 2 |    | Квартирный холл         | Трещины и отслоения финишного покрытия                                  |        |  |
| 2 | 25 | Квартирный холл         | Разбито стекло в стеклопакете   | 1шт.   |  |
| 2 |    | Лифтовой холл           | Отслоение плитки портала обрамления лифта №3 и №4                       | 4 шт.  |  |
| 2 |    | Квартирный холл         | Треснут декоративный элемент над проёмом кв. тип "Б"                    | 1шт.   |  |

|   |      |                                    |   |        |  |  |
|---|------|------------------------------------|---|--------|--|--|
| 2 | 26   | Квартирный холл                    | Отсутствует потолочный плинтус                                | 2 м/п. |  |  |
| 2 |      | Лифтовой холл                      | Отслоение плитки портала обрамления лифта №1 и №2             | 4 шт.  |  |  |
| 2 |      | Квартирный холл                    | Трещины и отслоения финишного покрытия                        |        |  |  |
| 2 |      | Квартирный холл                    | Треснут декоративный элемент над проёмом                      | 2шт.   |  |  |
| 2 | 27   | Лифтовой холл                      | Отслоение плитки портала обрамления лифта №1 - №3             | 8 шт.  |  |  |
| 2 |      | Квартирный холл                    | Отсутствует потолочный плинтус                                | 2 м/п. |  |  |
| 2 |      | Квартирный холл                    | Отсутствует плитка сапожка                                    | 2 шт.  |  |  |
| 2 |      | Квартирный холл, коридор к балкону | Трещины и отслоения финишного покрытия                        |        |  |  |
| 2 | 28   | Квартирный холл                    | Трещины и отслоения финишного покрытия                        |        |  |  |
| 2 | 29   | Квартирный холл                    | Трещины и отслоения финишного покрытия                        |        |  |  |
| 2 |      | Квартирный холл                    | Трещины и отслоения финишного покрытия                        |        |  |  |
| 2 |      | Лифтовой холл                      | Отслоение плитки портала обрамления лифта №1 и №3             | 5 шт.  |  |  |
| 2 | 30   | Лифтовой холл                      | Отслоение плитки портала обрамления лифта №1 - №4             | 12 шт. |  |  |
| 2 |      | Квартирный холл, коридор к балкону | Трещины и отслоения финишного покрытия потолков и стен        |        |  |  |
| 2 | 31   | Квартирный холл                    | Разбито стёкло в стеклопакете                                 | 1шт.   |  |  |
| 2 | 32   | Лифтовой холл                      | Отсутствует плитка портала обрамления лифта №1                | 6шт.   |  |  |
| 2 |      | Лифтовой холл                      | Отслоение плитки портала обрамления лифта №2 - №4             | 12 шт. |  |  |
| 2 | 33   | Коридор к балкону                  | Трещины и отслоения финишного покрытия потолков и стен        |        |  |  |
| 2 | 1-34 | Пожарная лестница №1               | Трещины, сколы и отслоения финишного покрытия потолков и стен |        |  |  |
| 2 | 1-34 | Пожарная лестница №1               | Царапины и сколы на перильном ограждении                      |        |  |  |
| 2 | 1-33 | Пожарная лестница №2               | Трещины, сколы и отслоения финишного покрытия                 |        |  |  |
| 2 | 1-33 | Пожарная лестница №2               | Царапины и сколы на перильном ограждении                      |        |  |  |