

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

01 Ноября 2017 г.

Кор.4, -1 этаж Паркинг

Установка лотка

-установка лотка и герметизация швов



Кор.4, -1 этаж Паркинг

Установка лотка

-установка лотка и герметизация швов



Кор.4, -1 этаж Косметический ремонт коридора

Покраска стен

- подготовка стен к покраске
- покраска стен в два слоя



Кор.4, -1 этаж Косметический ремонт коридора

Покраска стен

- подготовка стен к покраске
- покраска стен в два слоя



Кор.4, -1 этаж Косметический ремонт коридора

Покраска стен


- подготовка стен к покраске
- покраска стен в два слоя



Кор.4, -1 этаж Косметический ремонт коридора

Покраска стен

- подготовка стен к покраске
- покраска стен в два слоя



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

03 Ноября 2017 г.

Кор.2, -1 этаж Нижний уровень паркинга

Ремонт участка стены


- устройство фальшь стены
- обшивка каркаса листами ЦСП
- Покраска стен в два слоя



Кор.2, -1 этаж Нижний уровень паркинга

Ремонт участка стены

- устройство фальшь стены
- обшивка каркаса листами ЦСП
- Покраска стен в два слоя



Кор.2, -1 этаж Нижний уровень паркинга

Ремонт участка стены

- устройство фальшь стены
- обшивка каркаса листами ЦСП
- Покраска стен в два слоя



Кор.3, -1 этаж Выход в паркинг

Укладка напольной плитки

- демонтаж наливного пола
- подготовка поверхности
- укладка плитки
- установка плинтуса затирка швов



Кор.3, -1 этаж Выход в паркинг

Укладка напольной плитки


- демонтаж наливного пола
- подготовка поверхности
- укладка плитки
- установка плинтуса затирка швов



Кор.3, -1 этаж Выход в паркинг

Укладка напольной плитки

- демонтаж наливного пола
- подготовка поверхности
- укладка плитки
- установка плинтуса затирка швов



Кор.4, эт.32 Лифтовой холл

Восстановление отошедшей настенной плитки

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- облицовка стен плиткой
- затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

07 Ноября 2017 г.

Кор.4, эт.32 Лифтовой холл

Восстановление отошедшей настенной плитки

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- облицовка стен плиткой
- затирка швов



Кор.4, эт.32 Лифтовой холл

Восстановление отошедшей настенной плитки

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- облицовка стен плиткой
- затирка швов



Кор.4, эт.32 Лифтовой холл

Установка отошедшей плитки на откосе лифтового портала

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- облицовка стен плиткой
- затирка швов



Кор.4, -1 этаж Выход в паркинг

Покраска потолка


- подготовка потолка к покраске
- покраска потолка в два слоя



Кор.4, эт.32 Лифтовой холл

Замена треснутой напольной плитки

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки
- затирка швов



Кор.4, эт.32 Лифтовой холл

Замена треснутой напольной плитки

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки
- затирка швов



Кор.4, эт.32 Лифтовой холл

Замена треснутой напольной плитки


- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки
- затирка швов



Кор.4, эт.31 Балкон

Замена треснутой и отслоившейся напольной плитки


- демонтаж плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки
- затирка швов



Кор.4, эт.31 Балкон

Замена треснутой и отслоившейся напольной плитки

- демонтаж плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки
- затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

08 Ноября 2017 г.

Кор.4, эт.30 Лифтовой холл

Установка отошедшей плитки на откосе лифтового портала

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки
- затирка швов



Кор.4, эт.27 Лифтовой холл

Установка отошедшей плитки на откосе лифтового портала

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки
- затирка швов



Кор.2, эт.23 Общий коридор

Установка отошедшего плинтуса

- демонтаж отошедшего плинтуса и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки
- затирка швов



Кор.4, эт.-1 Выход в паркинг

Покраска стен

- устройство фальшь стены
- обшивка каркаса листами ЦСП
- Покраска стен в два слоя



Кор.4, эт.-1 Выход в паркинг

Покраска стен

- устройство фальшь стены
- обшивка каркаса листами ЦСП
- Покраска стен в два слоя



Кор.4, эт.-1 Выход в паркинг

Покраска стен и укладка плиточного покрытия

- устройство фальшь стены
- обшивка каркаса листами ЦСП
- Покраска стен в два слоя



Кор.4, эт.-1 Выход в паркинг

Покраска стен и укладка плиточного покрытия

- устройство фальшь стены
- обшивка каркаса листами ЦСП
- Покраска стен в два слоя



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

09 Ноября 2017 г.

Кор.4, эт.-1 Выход в паркинг

Покраска стен и укладка плиточного покрытия

- устройство фальшь стены
- обшивка каркаса листами ЦСП
- Покраска стен в два слоя



Кор.3, эт.-1 Выход в паркинг

Покраска стен

-подготовка стен к покраске

-покраска стен в два слоя



Кор.3, эт.-1 Выход в паркинг

Покраска стен

-подготовка стен к покраске

-покраска стен в два слоя



Кор.3, эт.-1 Выход в паркинг

Покраска стен

- подготовка стен к покраске
- покраска стен в два слоя



Кор.3, эт.-1 Выход в паркинг

Покраска стен

- подготовка стен к покраске
- покраска стен в два слоя



Кор.3, эт.-1 Выход в паркинг

Покраска стен

- подготовка стен к покраске
- покраска стен в два слоя




Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

10 Ноября 2017 г.

Кор.1, эт.-1 Заглубленный проезд

Установка реечного потолка

- установка направляющих и подвесов
- монтаж реечного потолка



Кор.1, эт.-1 Заглубленный проезд

Установка реечного потолка

-установка направляющих и подвесов

-монтаж реечного потолка




Кор.1, эт.-1 Заглубленный проезд

Установка реечного потолка

-установка направляющих и подвесов

-монтаж реечного потолка



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

13 Ноября 2017 г.

Кор.2, эт.26 Лифтовой холл

Установка отошедшей плитки на откосе лифтового портала

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки
- затирка швов




Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

14 Ноября 2017 г.

Кор.2, эт.27 Лифтовой холл

Замена треснутой напольной плитки


- демонтаж плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки
- затирка швов



Кор.2, эт.27 Лифтовой холл

Установка отслоившейся напольной плитки


- демонтаж плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки
- затирка швов



Кор.4, эт.27 Лифтовой холл

Замена треснутой напольной плитки

- демонтаж плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки
- затирка швов



Кор.4, эт.-1 Выход в паркинг

Установка уголков декоративных уголков


-установка уголков на жидкие гвозди



Кор.4, эт.-1 Выход в паркинг

Установка уголков декоративных уголков

-установка уголков на жидкие гвозди



Кор.4, эт.-1 Выход в паркинг
Установка уголков декоративных уголков
-установка уголков на жидкие гвозди



Кор.4, эт.-1 Общий коридор
Установка уголков декоративных уголков
-установка уголков на жидкие гвозди



Кор.4, эт.-1 Общий коридор

Установка уголков декоративных уголков

-установка уголков на жидкие гвозди



Кор.3, эт.-1 этаж Выход в паркинг

Установка уголков декоративных уголков

-установка уголков на жидкие гвозди




Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

15 Ноября 2017 г.

Кор.2, эт.13 Лифтовой холл

Установка отошедшей плитки на откосе лифтового портала

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки
- затирка швов



Кор.2, эт.13 Лифтовой холл

Установка отошедшей облицовки стены лифтового портала



- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки
- затирка швов



Кор.2, эт.13 Лифтовой холл

Установка отошедшей плитки на откосе лифтового портала


- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки
- затирка швов



Кор.2, эт.13 Лифтовой холл

Установка отошедшей облицовки стены лифтового портала



- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки
- затирка швов



Кор.2, эт.13 Лифтовой холл

Установка отошедшей плитки на откосе лифтового портала

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки
- затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

16 Ноября 2017 г.

Кор.2, эт.-1 Выход в паркинг

Укладка напольной плитки

- подготовка поверхности
- укладка плитки
- установка плинтуса затирка и замывка плиточных швов
- установка дренажных решеток



Кор.2, эт.-1 Выход в паркинг

Укладка напольной плитки

- подготовка поверхности
- укладка плитки
- установка плинтуса затирка и замывка плиточных швов
- установка дренажных решеток



Кор.2, эт.-1 Выход в паркинг

Укладка напольной плитки



- подготовки поверхности
- укладка плитки
- установка плинтуса затирка и замывка плиточных швов
- установка дренажных решеток



Кор.2, эт.13 Лифтовой холл

Установка отошедшей облицовки стены лифтового портала


- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки
- затирка швов



Кор.2, эт.13 Лифтовой холл

Установка отошедшей плитки на откосе лифтового портала

- демонтаж отошедшей плитки и клея
- подготовка поверхности
- укладка плитки
- затирка швов



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

17 Ноября 2017 г.

Кор.2, эт.-1 Выход в паркинг

Покраска стен

-установка листов ЦСП

-покраска стен и потолка в два слоя



Кор.2, эт.-1 Выход в паркинг

Покраска стен

-установка листов ЦСП

-покраска стен и потолка в два слоя



Кор.2, эт.-1 Выход в паркинг

Покраска стен

-установка листов ЦСП



-покраска стен и потолка в два слоя



Кор.2, эт.-1 Выход в паркинг

Покраска потолка

-покраска потолка в два слоя



Кор.2, эт.-1 Выход в паркинг

Покраска стен

-установка листов ЦСП

-покраска стен и потолка в два слоя



Кор.2, эт.-1 Выход в паркинг

Покраска стен

-установка листов ЦСП

-покраска стен и потолка в два слоя



Кор.2, эт.-1 Выход в паркинг

Покраска стен

- установка листов ЦСП

- покраска стен и потолка в два слоя



Кор.2, эт.-1 Участок стены в паркинге

Покраска стен

- установка листов ЦСП

- покраска стен в два слоя



Кор.2, эт.-1 Участок стены в паркинге

Покраска стен

- подготовка стен к покраске
- покраска стен в два слоя



Кор.2, эт.-1 Участок стены в паркинге

Покраска стен


- подготовка стен к покраске
- покраска стен в два слоя



Кор.2, эт.-1 Участок стены в паркинге

Покраска стен

- подготовка стен к покраске
- покраска стен в два слоя



Кор.2, эт.-1 Участок стены в паркинге

Покраска стен

- подготовка стен к покраске
- покраска стен в два слоя





Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

20 Ноября 2017 г.



Кор.2, эт.-1 Общий коридор
Косметический ремонт коридора
-подготовка стен к покраске
-покраска стен в два слоя



Кор.2, эт.-1 Общий коридор
Косметический ремонт коридора
-подготовка стен к покраске
-покраска стен в два слоя




Кор.2, эт.-1 Общий коридор
Косметический ремонт коридора
-подготовка стен к покраске
-покраска стен в два слоя



Кор.2, эт.-1 Общий коридор

Косметический ремонт коридора

-подготовка стен к покраске
-покраска стен в два слоя



Кор.2, эт.-1 Общий коридор
Косметический ремонт коридора
-подготовка стен к покраске
-покраска стен в два слоя





Кор.2, эт.-1 Общий коридор
Косметический ремонт коридора
-подготовка стен к покраске
-покраска стен в два слоя



Кор.2, эт.-1 Общий коридор
Косметический ремонт коридора
-подготовка стен к покраске
-покраска стен в два слоя



Кор.2, эт.-1 Общий коридор
Косметический ремонт коридора
-подготовка стен к покраске
-покраска стен в два слоя



Кор.2, эт.-1 Общий коридор
Косметический ремонт коридора
-подготовка стен к покраске
-покраска стен в два слоя



Кор.2, эт.-1 Общий коридор
Косметический ремонт коридора
-подготовка стен к покраске
-покраска стен в два слоя



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

21 Ноября 2017 г.

Кор.1, эт.-1 Выход в паркинг

Укладка напольной плитки

- подготовка поверхности
- укладка плитки
- установка плинтуса, затирка и заливка плиточных швов
- установка дренажных решеток



Кор.1, эт.-1 Выход в паркинг

Покраска стен и потолка


- подготовка стен к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя



Кор.1, эт.-1 Выход в паркинг

Покраска стен и потолка


- подготовка стен к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя



Кор.1, эт.-1 Выход в паркинг

Покраска стен и потолка

- подготовка стен к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя





Кор.1, эт.-1 Выход в паркинг
Косметический ремонт тамбура
-подготовка стен к покраске
-покраска стен в два слоя



Кор.1, эт.-1 Выход в паркинг
Косметический ремонт тамбура
-подготовка стен к покраске
-покраска стен в два слоя




Кор.1, эт.-1 Выход в паркинг
Косметический ремонт тамбура
-подготовка стен к покраске
-покраска стен в два слоя



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

24 Ноября 2017 г.


Кор.5, сек 4, эт.1 Внутренняя лестница
Косметический ремонт лестничного марша
-подготовка стен к покраске
-покраска стен и потолка в два слоя
-снятие малярного скотча, уборка строительного мусора



Кор.5, сек 4, эт.1 Внутренняя лестница

Косметический ремонт лестничного марша


- подготовка стен к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя
- снятие малярного скотча, уборка строительного мусора



Кор.5, сек 4, эт.1 Внутренняя лестница

Косметический ремонт лестничного марша

- подготовка стен к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя
- снятие малярного скотча, уборка строительного мусора



Кор.5, сек 4, эт.1- Внутренняя лестница

Косметический ремонт лестничного марша

- подготовка стен к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя
- снятие малярного скотча, уборка строительного мусора



Кор.5, сек 4, эт.-1 Внутренняя лестница

Косметический ремонт лестничного марша

- подготовка стен к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя
- снятие малярного скотча, уборка строительного мусора



Кор.5, сек 4, эт.-1 Внутренняя лестница

Косметический ремонт лестничного марша

- подготовка стен к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя
- снятие малярного скотча, уборка строительного мусора



Кор.5, сек 4, эт.-1 Внутренняя лестница


Косметический ремонт лестничного марша

- подготовка стен к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя
- снятие малярного скотча, уборка строительного мусора



Кор.5, сек 4, эт.-1 Внутренняя лестница
Косметический ремонт лестничного марша

- подготовка стен к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя
- снятие малярного скотча, уборка строительного мусора



Кор.5, сек 4, эт.-1 Внутренняя лестница
Косметический ремонт лестничного марша

- подготовка стен к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя
- снятие малярного скотча, уборка строительного мусора



Кор.5, сек 4, эт.-2 Внутренняя лестница
Косметический ремонт лестничного марша

- подготовка стен к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя
- снятие малярного скотча, уборка строительного мусора



Кор.5, сек 4, эт.-2 Внутренняя лестница
Косметический ремонт лестничного марша

- подготовка стен к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя
- снятие малярного скотча, уборка строительного мусора



Кор.5, сек 4, эт.-2 Внутренняя лестница

Косметический ремонт лестничного марша

- подготовка стен к покраске
- покраска стен и потолка в два слоя
- снятие малярного скотча, уборка строительного мусора



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

28 Ноября 2017 г.

Кор.5, сек. 4, с 1 по -2 этаж Внутренняя лестница

Косметический ремонт лестницы

- подготовка ступеней к покраске
- покраска ступеней в два слоя



Кор.5, сек. 4, с 1 по -2 этаж Внутренняя лестница

Косметический ремонт лестницы

-подготовка ступеней к покраске

-покраска ступеней в два слоя



Кор.5, сек. 4, с 1 по -2 этаж Внутренняя лестница

Косметический ремонт лестницы

-подготовка ступеней к покраске

-покраска ступеней в два слоя



Кор.5, сек. 4, с 1 по -2 этаж Внутренняя лестница

Косметический ремонт лестницы

-подготовка ступеней к покраске

-покраска ступеней в два слоя



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

29 Ноября 2017г

Кор.2, эт.-1 Выход в паркинг

Установка уголков декоративных уголков

-установка уголков на жидкие гвозди




Кор.2, -1 этаж Выход в паркинг
Установка уголков декоративных уголков
-установка уголков на жидкие гвозди



Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

30 Ноября 2017 г.


Кор.5, Сек. 1 эт.1 Вестибюль
Ремонт участка стены
-подготовка участка стены к покраске
-покраска участка стены в два слоя



Кор.5, Сек. 1 эт.1 Вестибюль

Ремонт участка стены

- подготовка участка стены к покраске
- покраска участка стены в два слоя



Кор.5, Сек. 1 эт.1 Вестибюль

Ремонт участка стены

- подготовка участка стены к покраске
- покраска участка стены в два слоя



Кор.4, эт.-1 Нижний уровень паркинга

Ремонт дорожного покрытия

-подготовка поверхности

-приготовление и укладка бетонной смеси




Кор.4, эт.-1 Нижний уровень паркинга

Ремонт дорожного покрытия

-подготовка поверхности

-приготовление и укладка бетонной смеси



Кор.4, эт.-1 Нижний уровень паркинга

Ремонт дорожного покрытия

- подготовка поверхности
- приготовление и укладка бетонной смеси



Кор.4, эт.-1 Нижний уровень паркинга

Ремонт дорожного покрытия

- подготовка поверхности
- приготовление и укладка бетонной смеси



Кор.4, эт.-1 Нижний уровень паркинга

Ремонт дорожного покрытия

-подготовка поверхности

-приготовление и укладка бетонной смеси



Кор.4, эт.-1 Нижний уровень паркинга

Ремонт дорожного покрытия

-подготовка поверхности

-приготовление и укладка бетонной смеси



Кор.5, сек 6, эт.11-6 Внутренняя лестница

Косметический ремонт лестницы


- подготовка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка лестничного марша в два слоя
- уборка строительного мусора



Кор.5, сек 6, эт.11-6 Внутренняя лестница

Косметический ремонт лестницы

- подготовка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка лестничного марша в два слоя
- уборка строительного мусора



Кор.5, сек 6, эт.11-6 Внутренняя лестница

Косметический ремонт лестницы

- подготовка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка лестничного марша в два слоя
- уборка строительного мусора



Кор.5, сек 6, эт.11-6 Внутренняя лестница

Косметический ремонт лестницы



- подготовка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка лестничного марша в два слоя
- уборка строительного мусора



Кор.5, сек 6, эт.11-6 Внутренняя лестница

Косметический ремонт лестницы



- подготовка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка лестничного марша в два слоя
- уборка строительного мусора



Кор.5, сек 6, эт.11-6 Внутренняя лестница

Косметический ремонт лестницы

- подготовка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка лестничного марша в два слоя
- уборка строительного мусора



Кор.5, сек 6, эт.11-6 Внутренняя лестница

Косметический ремонт лестницы

- подготовка стен и потолка к покраске
- покраска стен и потолка лестничного марша в два слоя
- уборка строительного мусора

